area omogenea CAN 13 **edificio n.** 001 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .2650 **riferimenti fotografie** DAL CAN1300101 AL CAN1300104

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche
elettrificazione
acquedotto
antenna/parabola tv

usi del suolo
prato
bosco

alberature

pavimentazioni
ghiaia

recinzioni
staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
tegole cemento

leggibilità del processo edilizio Media
coerenza col processo tipologico Alta
significatività storica Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti
intonaci cementizi
antenne e impianti similari

uso attuale
abitativo

utilizzo
temporaneo

tipo
D.2

ambienti
Stalla 1.2.01
Fienile 1.3.09
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio
Edificio unitario del tipo D.2 con fienili su due livelli.

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso.

area omogenea **CAN 13** edificio n. **002** c. c. CANAL SAN BOVO I p. particella .958/6 riferimenti fotografie DAL CAN1300201 AL CAN1300206

Pertinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata			bosco					

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni P
stato copertura P
stato generale P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio Nulla
coerenza col processo tipologico Nulla
significatività storica Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti: intonaci cementizi

uso attuale: agricolo

utilizzo: abbandonato

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 003 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .958/5 **riferimenti fotografie** DAL CAN1300301 AL CAN1300305

Pertinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	elettrificazione acquedotto	prato				di contenimento	

Edificio

iscrizioni
"FL 1941 MS" trave colmo

stato elevazioni M
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
tegole cemento

leggibilità del processo edilizio Alta
coerenza col processo tipologico Media
significatività storica Medi

elementi qualificanti
iscrizioni

elementi degradanti

uso attuale
agricolo
abitativo

utilizzo
temporaneo

tipo
A.4.d.1

ambienti
altro
Fienile 1.1.11
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio
Edificio complessivamente unitario riferibile al tipo A.4.d.1, ma con fuoco e letto posizionati al 1° piano e sottotetto, mentre un ambiente a piano terra, collegato con la stalla potrebbe essere un ampliamento della stessa o una cantina. L'accesso al fienile di epoca successiva all'impianto.

note

prospetto 1

prospetto 2

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

prospetto 3

prospetto 4

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d’intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per gli ambienti Fuoco 3.2.01 e Letto 3.2.02.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 004 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .958/4 **riferimenti fotografie** DAL CAN1300401 AL CAN1300410

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche
acquedotto
elettrificazione

usi del suolo
prato
bosco

alberature
da frutta
altre

pavimentazioni
ghiaia

recinzioni
staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni
"F L 1948" trave colmo
"1897" porta stalla

stato elevazioni M
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
lamiera

elementi qualificanti
iscrizioni
intagli

elementi degradanti
coperture in lamiera ondulata o non verniciata
intonaci cementizi

uso attuale
agricolo

utilizzo
temporaneo

leggibilità del processo edilizio Media
coerenza col processo tipologico Media
significatività storica Bassa

tipo
B.3

ambienti
Stalla 1.2.01
Fuoco 3.2.06
Fienile 1.3.09
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio
Edificio sorto in più fasi: impianto come tipo B.3 e successivo ampliamento per aggiunta del corpo agricolo sulla sinistra. In questa occasione si è forse anche modificato l'accesso al fuoco portandolo sulla facciata a valle e dotandolo di scala e ballatoio. La stalla di dimensioni maggiori è assimilabile ad una 1.1.7, ma con la porta sul lato sinistro anziché centrale.

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **004**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso. L’edificio ricade in area di rispetto idrogeologico delle sorgenti e pertanto gli interventi sul medesimo sono assoggettati ai disposti delle norme di attuazione della Carta delle Risorse Idriche del P.U.P.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 010 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .3008 **riferimenti fotografie** DAL CAN1301001 AL CAN1301007

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche

usi del suolo
prato
orto

alberature

pavimentazioni
lastre

recinzioni
staccionate in legno
rete metallica

murature

costruzioni accessorie
fontana/làip
altro

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
Lamiera

leggibilità del processo edilizio Media
coerenza col processo tipologico Alta
significatività storica Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti
intonaci cementizi
torrette e comignoli anomali
Onduline catramate

uso attuale
abitativo
agricolo

utilizzo
temporaneo

tipo
D.2

ambienti
Fienile 1.3.12
Fienile 1.3.11
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio
Edificio unitario.

note

prospetto 1

prospetto 2

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **010**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea **CAN 13** edificio n. **013** c. c. CANAL SAN BOVO I p. particella .2253 riferimenti fotografie DAL CAN1301301 AL CAN1301306

Pertinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata			bosco area attigua ad edificio disboscata	altre			di contenimento	

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni C
stato copertura P
stato generale P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio Bassa
coerenza col processo tipologico Media
significatività storica Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti: intonaci cementizi

uso attuale: abitativo

utilizzo: abbandonato

tipo: **E.3.1**

ambienti: **Fuoco 1.1.6**

evoluzione dell'edificio

**Edificio con presunto timpano con colmo a valle, come l'attiguo edificio.
Si noti la sopraelevazione dell'imposta in modo da permettere la formazione di un solaio e un sottotetto. Il manufatto è riconducibile al tipo E.3.1 e Fuoco 1.1.6.**

note

**Presenza di porta e finestra a valle; ballatoio su fronte a valle e d'angolo Sud.
Presenza di finestra tamponata su fianco Nord; finestra con inferriata a Sud.
Imposte di banchina leggibile.
L'area è stata oggetto di disboscamento.
L'area ha viabilità limitata tramite "strada bianca" che passa a ridosso del manufatto.**

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **013**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
Edificio da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione della muratura assente e dei tamponamenti lignei.
Ricostruzione della copertura sulla imposta di banchina esistente sopra i setti murari in essere.

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona geologica con penalità gravi o medie, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 014 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .196/5 **riferimenti fotografie** DAL CAN1301401 AL CAN1301405

Pertinenze

accessibilità attuale
sentiero
viabilità limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo
bosco

alberature
altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni C
stato copertura P
stato generale P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti
intonaci cementizi

uso attuale
agricolo
abitativo

utilizzo
abbandonato

leggibilità del processo edilizio Media
coerenza col processo tipologico Media
significatività storica Bassa

tipo
B.3.s

ambienti
Fuoco 3.2.03
Fienile 1.3.05
Stalla 1.1.08

evoluzione dell'edificio
Edificio unitario che presenta fuoco e stalla affiancati sotto il fienile ma con accessi su facciate differenti.

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 014

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
Edifici da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione della muratura d'angolo assente e dei tamponamenti lignei frapposti tra le stesse. Ricostuzione della copertura sulla imposta di banchina esistente.

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona geologica con penalità gravi o medie qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea **CAN 13** edificio n. **015** c. c. CANAL SAN BOVO I p. particella .196/3 riferimenti fotografie DAL CAN1301501 AL CAN1301506

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo
bosco
area disboscata a ridosso dell'edificio

alberature
altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni C
stato copertura P
stato generale P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti
intonaci cementizi

uso attuale
agricolo
abitativo

utilizzo
abbandonato

leggibilità del processo edilizio Bassa
coerenza col processo tipologico Media
significatività storica Nulla

tipo
E.5.1

ambienti
Fuoco 1.1.08

evoluzione dell'edificio
Dalla documentazione fotografica storica è accertabile la presenza di una copertura simmetrica con timpano rivolta a valle evidentemente sovrapposta allo zoccolo murario cresciuto in almeno due fasi: impianto secondo il tipo E.3.1 e successiva aggiunta sul prospetto 4 di una stanza con accesso dall'interno e finestre sui prospetti 1 e 4. Ciò ha comportato la chiusura di una precedente finestra sul prospetto 4 dell'edificio di prima fase, tutt'oggi rilevabile all'interno. Il nuovo assetto raggiunto è riferibile al tipo E.5.1 e, come ambiente, assimilabile al Fuoco 1.1.08.

note

prospetto 1



prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.
L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 016 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .884 **riferimenti fotografie** DAL CAN1301601 AL CAN1301605

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare libera

posti macchina
esterni

reti tecnologiche
acquedotto
elettrificazione

usi del suolo
prato

alberature
altre

pavimentazioni
flòster
lastre

recinzioni
staccionate in legno

murature
di contenimento

costruzioni accessorie
barbecue
legnaia

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
tegole cemento

elementi qualificanti

elementi degradanti
intonaci cementizi

uso attuale
abitativo
agricolo

utilizzo
temporaneo

leggibilità del processo edilizio Media
coerenza col processo tipologico Bassa
significatività storica Nulla

tipo
altro

ambienti
Stalla 1.2.01
Fienile 1.3.08
Fienile 1.3.06

evoluzione dell'edificio
Edificio riconducibile al tipo D.2, con ampliamento a monte (prospetti 3 e 4 ambiente "fuoco") non codificato nel manuale tipologico.

note

prospetto 1

prospetto 2

Indicazioni di intervento

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 016

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.2. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 017 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .885/1 **riferimenti fotografie** DAL CAN1301701 AL CAN1301704

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche
acquedotto
elettrificazione

usi del suolo
prato
orto

alberature
cespugli

pavimentazioni
flòster

recinzioni
siepi vive
staccionate in legno

murature
di contenimento

costruzioni accessorie
legnaia

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
tegole cemento

elementi qualificanti

elementi degradanti
intonaci cementizi
torrette e comignoli anomali

uso attuale
abitativo

utilizzo
temporaneo

leggibilità del processo edilizio Media
coerenza col processo tipologico Media
significatività storica Nulla

tipo
A.3

ambienti
Fuoco 3.1.01
Stalla 1.1.07
Fienile 1.1.10

evoluzione dell'edificio
Edificio fatto oggetto di un radicale intervento di ristrutturazione che ne ha comportato anche la trasformazione d'uso.

note

prospetto 1

prospetto 2

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **017**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

prospetto 3

prospetto 4

altre prescrizioni specifiche

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 018 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .3104 **riferimenti fotografie** DAL CAN1301801 AL CAN1301804

Pertinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera sentiero	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato	da frutta altre cespugli	flòster	staccionate in legno	di contenimento	legnaia

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
tegole cemento

elementi qualificanti

elementi degradanti
intonaci cementizi
torrette e comignoli anomali

uso attuale
abitativo

utilizzo
temporaneo

leggibilità del processo edilizio Alta
coerenza col processo tipologico Alta
significatività storica Nulla

tipo
A.2

ambienti
Fienile 1.1.06
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio
Edificio unitario recentemente ristrutturato e trasformato.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **018**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 021 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .197/1 **riferimenti fotografie** DAL CAN1302101 AL CAN1302106

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche
telefono
acquedotto
elettrificazione

usi del suolo
prato
bosco

alberature
altre
cespugli

pavimentazioni
flòster

recinzioni
staccionate in legno

murature
di contenimento
di sostegno

costruzioni accessorie
barbecue

Edificio

iscrizioni
"BAITA RORE" in piastrella

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
scandole

elementi qualificanti
altro
iscrizioni

elementi degradanti
altro
antenne e impianti similari
intonaci cementizi

uso attuale
abitativo

utilizzo
temporaneo

leggibilità del processo edilizio Media
coerenza col processo tipologico Media
significatività storica Bassa

tipo
A.4

ambienti
Fuoco 3.2.02
Letto 3.1.03
Fienile 1.1.11
altro

evoluzione dell'edificio
Edificio sorto in due fasi: impianto come tipo A.2 e successiva addizione di fuoco e letto per raggiungere il tipo A.4. I fori della stalla sono stati quasi sicuramente modificati nella ristrutturazione.

note

prospetto 1

prospetto 2

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **021**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Stalla 1.1.07.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 022 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .2381 **riferimenti fotografie** DAL CAN1302201 AL CAN1302211

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche

usi del suolo
bosco

alberature
altre
cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni C
stato copertura P
stato generale P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio Bassa
coerenza col processo tipologico Nulla
significatività storica Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale
agricolo

utilizzo
abbandonato

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio
Edificio abitativo e agricolo a schiera, non riconducibile al processo tipologico.

note

prospetto 1



prospetto 2

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **022**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 023 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .194 **riferimenti fotografie** DAL CAN1302301 AL CAN1302304

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche
acquedotto
elettrificazione
antenna/parabola tv

usi del suolo
prato
bosco

alberature

pavimentazioni
battuto di cemento

recinzioni
staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
scandole

elementi qualificanti

elementi degradanti
antenne e impianti similari
intonaci cementizi

uso attuale
abitativo

utilizzo
temporaneo

leggibilità del processo edilizio Alta
coerenza col processo tipologico Alta
significatività storica Nulla

tipo
A.4

ambienti
Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.02
Fuoco 3.2.01
Letto 3.1.02

evoluzione dell'edificio
Edificio unitario del tipo A.4.

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **023**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 024 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .195 **riferimenti fotografie** DAL CAN1302401 AL CAN1302406

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche
acquedotto
elettrificazione

usi del suolo
prato
bosco

alberature
altre

pavimentazioni
ghiaia

recinzioni

murature
di contenimento
di sostegno

costruzioni accessorie
deposito

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

stato copertura

stato generale

materiali copertura
scandole

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale
abitativo

utilizzo

leggibilità del processo edilizio Media

coerenza col processo tipologico Media

significatività storica Nulla

tipo
A.4

ambienti
Fuoco 3.2.01
Fienile 1.1.11
Letto 3.1.02
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio
Edificio unitario del tipo A.4 recentemente ristrutturato con cambio di destinazione d'uso.

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **024**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 025 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .2126 **riferimenti fotografie** DAL CAN1302501 AL CAN1302504

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche

usi del suolo
prato
bosco

alberature
da frutta
altre

pavimentazioni
ghiaia

recinzioni

murature
di contenimento
di sostegno

costruzioni accessorie
gabinetto

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
scandole

elementi qualificanti

elementi degradanti
murature in cemento a vista
intonaci cementizi
corpo aggiunto a fianco della "casera"

uso attuale
agricolo

utilizzo
temporaneo

leggibilità del processo edilizio Alta
coerenza col processo tipologico Alta
significatività storica Medi

tipo
altro

ambienti
Fienile 1.1.02
Fuoco 3.2.02
Stalla 1.1.08

evoluzione dell'edificio
Edificio unitario simile al tipo A.4 ma privo di ambiente Letto. Aggiunta successiva sul prospetto 4 di volume in muratura , incongruo all'evoluzione tipologica.

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **025**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d’intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.4. L’intervento preveda l’adeguamento del volume aggiunto sul prospetto 4 alla scheda SERVIZI IGIENICI 2 del Manuale Tipologico.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 026 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** 586 **riferimenti fotografie** CAN1302601

Pertinenze

accessibilità attuale
assente

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo
prato
bosco

alberature
altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni P
stato copertura P
stato generale P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale
agricolo

utilizzo
abbandonato

leggibilità del processo edilizio Nulla
coerenza col processo tipologico Nulla
significatività storica Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **026**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

previsioni PRG

Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 027 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .193/1 .193/2 **riferimenti fotografie** DAL CAN1302701 AL CAN1302707

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche
acquedotto
elettrificazione

usi del suolo
prato
campi
orto

alberature
da frutta
altre
cespugli

pavimentazioni
flòster

recinzioni
staccionate in legno
rete metallica

murature
di contenimento
di sostegno

costruzioni accessorie
legnaia
deposito

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
scandole

elementi qualificanti

elementi degradanti
murature in cemento a vista
intonaci cementizi
torrette e comignoli anomali

uso attuale
agricolo
abitativo

utilizzo
temporaneo

leggibilità del processo edilizio Media
coerenza col processo tipologico Bassa
significatività storica Bassa

tipo
altro

ambienti
Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.11
Fuoco 3.1.01
Fienile 1.3.09

evoluzione dell'edificio
Edificio sorto in almeno due fasi: impianto come tipo A.3 e e successiva addizione di un corpo agricolo riferibile al tipo D.2.

note

prospetto 1

prospetto 2

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **027**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

prospetto 3

prospetto 4

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d’intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati e rispettivamente per le parti riferibili all’uno e all’altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per i tipi A.3 e D.2.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 028 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .196/2 **riferimenti fotografie** DAL CAN1302801 AL CAN1302805

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche
acquedotto
elettrificazione

usi del suolo
prato

alberature
da frutta

pavimentazioni

recinzioni
staccionate in legno

murature
di sostegno

costruzioni accessorie
barbecue

Edificio

iscrizioni
"1943" vicino finestra

stato elevazioni M
stato copertura M
stato generale M

materiali copertura
scandole

elementi qualificanti
iscrizioni

elementi degradanti
murature in cemento a vista
murature in laterizio a vista
intonaci cementizi

uso attuale
agricolo

utilizzo
temporaneo

leggibilità del processo edilizio Alta
coerenza col processo tipologico Alta
significatività storica Medi

tipo
A.4

ambienti
Fienile 1.1.07
Fuoco 3.2.01
Letto 3.1.01

evoluzione dell'edificio
Edificio forse sorto in due fasi: impianto secondo il tipo A.4 e successivo ampliamento sul prospetto 4 solo dell'ambiente fuoco.

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **028**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi
Gli ambienti Fuoco e Letto sono soggetti a Ristrutturazione Edilizia.

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 029 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .196/1 **riferimenti fotografie** DAL CAN1302901 AL CAN1302904

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche
acquedotto
elettrificazione

usi del suolo
prato
orto

alberature
da frutta

pavimentazioni
flòster

recinzioni
staccionate in legno

murature
di sostegno

costruzioni accessorie
fontana/làip

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
tegole cemento, Assi ritonda

elementi qualificanti

elementi degradanti
intonaci cementizi

uso attuale
abitativo

utilizzo
temporaneo

leggibilità del processo edilizio Bassa
coerenza col processo tipologico Media
significatività storica Bassa

tipo
F.4

ambienti
altro
Letto 2.3.01
Fuoco 2.1.01

evoluzione dell'edificio
Edificio sottoposto a interventi successivi all'impianto che hanno forse comportato una soprelevazione e l'apertura di due piccole finestre nel sottotetto sul prospetto 1. Ritonda 2.1

note

prospetto 1

prospetto 2

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **029**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

prospetto 3

prospetto 4

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 034 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .878/4 **riferimenti fotografie** DAL CAN1303401 AL CAN1303407

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche
acquedotto
elettrificazione
antenna/parabola tv

usi del suolo
prato

alberature
da frutta
altre
cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni
"1876" su muro

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
tegole cemento

leggibilità del processo edilizio Alta
coerenza col processo tipologico Alta
significatività storica Nulla

elementi qualificanti
iscrizioni

elementi degradanti
intonaci cementizi
torrette e comignoli anomali
antenne e impianti similari

uso attuale
abitativo

utilizzo
temporaneo

tipo
D.2

ambienti
Stalla 1.2.01
Fienile 1.3.06

evoluzione dell'edificio
Edificio unitario del tipo D.2 con fienili su due livelli.
Addizione successiva, sul prospetto 2,di volume interrato in muratura e prolungamento con tamponamento in legno.

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **034**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 038 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .957 **riferimenti fotografie** DAL CAN1303801 AL CAN1303806

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
esterni

reti tecnologiche
acquedotto
elettrificazione
fossa a tenuta
antenna/parabola tv

usi del suolo
campi

alberature

pavimentazioni
flòster

recinzioni
staccionate in legno
filo di ferro

murature

costruzioni accessorie
altro

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
tegole cemento

leggibilità del processo edilizio
coerenza col processo tipologico
significatività storica

elementi qualificanti

elementi degradanti
intonaci cementizi
torrette e comignoli anomali
antenne e impianti similari
altro

uso attuale
abitativo

utilizzo
temporaneo

tipo
A.4

ambienti
Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.07
Fuoco 3.2.03
altro

evoluzione dell'edificio
Edificio unitario riferibile al tipo A.4 completamente ristrutturato e con cambio di destinazione d'uso.
La ristrutturazione ha eliminato la porta di accesso al fienile.
Il grigliato sulle aperture dei tamponamenti non è coerente con quelli indicati nelle schede del Manuale Tipologico .

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **038**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 3.1.02.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 040 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .192 **riferimenti fotografie** CAN1304001 , CAN1304003 ,

Pertinenze

accessibilità attuale
assente

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo
bosco

alberature
altre
da frutta

pavimentazioni

recinzioni

murature
di contenimento
di sostegno

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni P
stato copertura P
stato generale P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale
agricolo

utilizzo
abbandonato

leggibilità del processo edilizio Nulla
coerenza col processo tipologico Nulla
significatività storica Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **040**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 041 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .191 **riferimenti fotografie** DAL CAN1304101 AL CAN1304106

Pertinenze

accessibilità attuale
sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo
bosco

alberature
altre
cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni P
stato copertura P
stato generale P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale
agricolo

utilizzo
abbandonato

leggibilità del processo edilizio Nulla
coerenza col processo tipologico Nulla
significatività storica Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **041**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 042 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .190 **riferimenti fotografie** CAN1304201 , CAN1304203

Pertinenze

accessibilità attuale
sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo
bosco

alberature
da frutta
altre

pavimentazioni

recinzioni

murature
di sostegno

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni P
stato copertura P
stato generale P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale
agricolo

utilizzo
abbandonato

leggibilità del processo edilizio Nulla
coerenza col processo tipologico Nulla
significatività storica Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 042

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 043 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** 479/1 **riferimenti fotografie** CAN1304301 , CAN1304302

Pertinenze

accessibilità attuale
assente

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo
bosco

alberature
altre
da frutta

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni P
stato copertura P
stato generale P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale
abitativo
agricolo

utilizzo
abbandonato

leggibilità del processo edilizio Nulla
coerenza col processo tipologico Nulla
significatività storica Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **043**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 044 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .2990 **riferimenti fotografie** DAL CAN1304401 AL CAN1304404

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare libera
sentiero

posti macchina

reti tecnologiche
elettrificazione

usi del suolo
prato
bosco

alberature
da frutta
altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
tegole in cotto

leggibilità del processo edilizio Media
coerenza col processo tipologico Alta
significatività storica Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti
murature in cemento a vista
murature in laterizio a vista
intonaci cementizi

uso attuale
agricolo

utilizzo
permanente

tipo
C.2.d

ambienti
Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.08
Fuoco 3.2.02

evoluzione dell'edificio
Edificio di costruzione recente (forse anni '60) assimilabile il tipo C.2.d, ma con lil secondo fienile con porta piccola, tipo letto.

note

prospetto 1

prospetto 2

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **044**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

prospetto 3

prospetto 4

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 3.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.
Le murature siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

area omogenea CAN 13 **edificio n.** 048 **c. c.** CANAL SAN BOVO I p. **particella** .692 **riferimenti fotografie** DAL CAN1304801 AL CAN1304804

Pertinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero veicolare limitata		acquedotto	orto	altre	battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento di sostegno	

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura
tegole cemento

elementi qualificanti

elementi degradanti
intonaci cementizi
murature in cemento a vista
torrette e comignoli anomali

uso attuale
abitativo

utilizzo
temporaneo

leggibilità del processo edilizio Alta
coerenza col processo tipologico Alta
significatività storica Nulla

tipo
A.2

ambienti
Fienile 1.1.02
Stalla 1.1.08

evoluzione dell'edificio
Edificio unitario riferibile al tipo A.2 La recente ristrutturazione ha aggiunto il volume interrato sul prospetto 2.

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **048**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio A.2.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.
Le murature siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

area omogenea **CAN 13** edificio n. **054** c. c. CANAL SAN BOVO I p. particella .197/2 riferimenti fotografie DAL CAN1305401 AL CAN1305404

Pertinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			bosco		salesà			

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura M
stato generale M

materiali copertura: lamiera

leggibilità del processo edilizio Alta
coerenza col processo tipologico Media
significatività storica Media

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale: agricolo

utilizzo: abbandonato

tipo

D.3

ambienti

stalla 1.1.7
fienile 1.3.5
fuoco 3.2.1
letto 3.2.1

evoluzione dell'edificio

Edificio evoluzione del tipo D.3 (stalla-stalla-fienile-letto) in (stalla-fuoco-fienile-letto).

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **054**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art.50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona geologica con penalità gravi o medie, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea **CAN 13** edificio n. **055** c. c. CANAL SAN BOVO I p. particella .1192/94 riferimenti fotografie DAL CAN1305501 AL CAN1305504

Pertinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	fossa biologica	bosco				di contenimento	

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni B
stato copertura B
stato generale B

materiali copertura: scandole

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale: abitativo

utilizzo: temporaneo

leggibilità del processo edilizio Alta
coerenza col processo tipologico Alta
significatività storica Alta

tipo: **A.2**

ambienti:
stalla 1.1.7
fienile 1.1.10

evoluzione dell'edificio: **Edificio unitario del tipo A.2**

note

prospetto 1

prospetto 2

prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 13** edificio n. **055**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art.50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona geologica con penalità gravi o medie, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.