



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**COMUNE di CANAL SAN BOVO**

**VARIANTE al P.R.G.**

ANNO 2024

- adozione preliminare -

**B.01**

**P.E.M. - PIANO BAITE  
SCHEDE EX NOVO**

NUOVE SCHEDE

Vittorio Cerqueni  
Architetto e Urbanista  
Via Roma 7/a - 3804 Primiero S.M. di C. (Tn)  
tel. 0439-763974  
e-mail arch.cerqueni@libero.it  
pec. Vittorio.cerqueni@archiworldpec.it  
C.F. CRQVTR56T10L329A- P.IVA 01353990227



## LISTA

### PIANO BAITE NUOVO INSERIMENTO BAITE

#### Tavola 1

CAN02 N° 78  
79  
80 (\*)  
81  
82 (\*)  
83

(\*) Per l'inserimento delle schede CAN02 N.80-82 viene ampliato l'ambito CAN 02

#### Tavola 2

CAN 10 N° 43 (\*)  
CAN 14 N° 146  
147 (\*\*)

(\*) Per l'inserimento della scheda CAN10 n. 43 viene ampliato l'ambito CAN 10  
(\*\*) Per l'inserimento della scheda CAN14 n.147 viene ampliato l'ambito CAN 14

#### Tavola 3

CAN 16 N° 1 (\*)  
2 (\*)

(\*) Per l'inserimento della scheda CAN 16 n. 1 e n.2 viene creato un nuovo ambito  
CAN16 Totoga

# Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 02** edificio n. **078** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.1637/16-19** riferimenti fotografici **DAL CAN0207801 AI CAN0207804**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole di lamiera				

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Medi
	note	

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio
	E.5.1.1	Edificio unitario al quale è stato successivamente addossato il volume sul prospetto 2.
ambienti	Fuoco 1.1.3	

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

## Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 02** edificio n. **078**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Aree agricole - art. 48**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento

**Risanamento Conservativo**

usi potenziali

**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

In base alla carta di sintesi della pericolosità, ricadendo l'edificio in area classificata P3, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la compatibilità dell'intervento stesso.

In fase di progettazione tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.

# Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 02** edificio n. **079** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2431** riferimenti fotografici **DAL CAN0207901 AI CAN0207904**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <b>C</b>	stato copertura <input type="checkbox"/>	stato generale <b>C</b>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
							conduzione del fondo
							utilizzo
							temporaneo

				leggibilità del processo edilizio <b>Media</b>			
				coerenza col processo tipologico <b>Media</b>			
				significatività storica <b>Media</b>			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.1.1	Edificio unitario	
	ambienti		
	Fuoco 1.1.5		

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

## Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 02** edificio n. **079**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Aree agricole - art. 48**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**da recuperare**

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**  
**Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

rrrrrrr

altre prescrizioni specifiche

In base alla carta di sintesi della pericolosità, ricadendo l'edificio in area classificata P3, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. In fase di progettazione tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.

I fianchi ed il fronte a monte relativi al piano seminterrato abbiano la muratura con sasso a vista; i timpani siano con travi in legno sovrapposte e la copertura a due falde, come da tipologia presente in loco.

# Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 02** edificio n. **080** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.1220/1** riferimenti fotografie **DAL CAN0208001 AI CAN0208004**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato	altre				


Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<b>C</b>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<b>C</b>			conduzione del fondo
		stato generale	<b>C</b>			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera ondulata				
		leggibilità del processo edilizio	<b>Alta</b>			
		coerenza col processo tipologico	<b>Media</b>			
		significatività storica	<b>Media</b>			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio
	C.2.d ambienti	Edificio con corpo principale costituito da stalla e fienile, con addossato altro corpo minore, stalla e fienile
	stalla 1.1.3 corpo principale fienile 1.1.1 corpo principale fienile aggregato minore stalla aggregato minore	
	note	

prospetto 1



prospetto 2



prospetto 3



prospetto 4

## Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 02** edificio n. **080**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

**no**

previsioni PRG

**Aree agricole - art. 48**

proposta di vincolo Beni Ambientali

**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008

**esistente**

categoria d'intervento

**Ristrutturazione**

usi potenziali

**Uso tradizionale  
uso abitativo temporaneo**

altri interventi specifici ammessi

Per il riutilizzo a fini abitativi è ammessa la riqualificazione formale delle facciate con inserimento di fori e ballatoi, nonché murature con sasso a vista per il piano terra e blockbau per il primo piano sottotetto, come da modelli tipologici tradizionali assodati.

altre prescrizioni specifiche

In base alla carta di sintesi della pericolosità, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

In fase di progettazione tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.

Data la presenza di vicina sorgente non disciplinata dall'art.21 del P.U.P. e del torrente Vanoi, limitare al massimo la zona di movimento dei mezzi meccanici alle vicinanze del manufatto e porre particolare attenzione all'uso di sostanze inquinanti.

Qualsiasi tipo di intervento deve essere compatibile con quanto stabilito dallo Studio di incidenza ambientale relativo agli Habitat Natura 2000 delle Zone Speciali di Conservazioni (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), e secondo le misure di mitigazione espresse nella specifica scheda allegata alla presente.

# Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 02** edificio n. **081** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.1648-1649** riferimenti fotografici **DAL CAN0208101 AI CAN0208104**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato				sasso a vista	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<b>B</b>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<b>B</b>			abitativo
		stato generale	<b>B</b>			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	<b>Media</b>			
		coerenza col processo tipologico	<b>Media</b>			
		significatività storica	<b>Media</b>			
					note	

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio
	A.4	Edificio unitario in blockbau oggetto di interventi ad uso residenziale temporaneo
	ambienti	
	Fienile 1.1.1	
	Stalla 1.1.1	
	Fuoco 3.2.1	
	Letto 3.1.1	

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

## Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 02** edificio n. **081**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

**no**

previsioni PRG

**Aree agricole - art. 48**

proposta di vincolo Beni Ambientali

**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008

**esistente**

categoria d'intervento

**Ristrutturazione**

usi potenziali

**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

In base alla carta di sintesi della pericolosità, ricadendo l'edificio in area classificata P3, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la compatibilità dell'intervento stesso.

In fase di progettazione tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.

# Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 02** edificio n. **082** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.1220/3** riferimenti fotografie **DAL CAN0208201 AI CAN0208204**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <b>M</b>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <b>C</b>			conduzione del fondo
		stato generale <b>M</b>			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		lamiera zincata			
		leggibilità del processo edilizio <b>Bassa</b>			
		coerenza col processo tipologico <b>Bassa</b>			
		significatività storica <b>Bassa</b>			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	
	I.4 ambienti	Annesso complementare all'edificio principale	
	Ann 1.1.1		
		note	

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

## Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 02** edificio n. **082**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

**no**

previsioni PRG

**Aree agricole - art. 48**

proposta di vincolo Beni Ambientali

**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008

**esistente**

categoria d'intervento

**Ristrutturazione**

usi potenziali

**accessorio**

altri interventi specifici ammessi

**E' ammessa la ristrutturazione con resa finale in blockbau come da tipologia presente nel Manuale Tipologico del PEM**

altre prescrizioni specifiche

In base alla carta di sintesi della pericolosità, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

In fase di progettazione tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.

Data la presenza di vicina sorgente non disciplinata dall'art.21 del P.U.P. e del torrente Vanoi, limitare al massimo la zona di movimento dei mezzi meccanici alle vicinanze del manufatto e porre particolare attenzione all'uso di sostanze inquinanti.

Qualsiasi tipo di intervento deve essere compatibile con quanto stabilito dallo Studio di incidenza ambientale relativo agli Habitat Natura 2000 delle Zone Speciali di Conservazioni (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), e secondo le misure di mitigazione espresse nella specifica scheda allegata alla presente.

# Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 02** edificio n. **083** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.1651/1-1651/2** riferimenti fotografie **DAL CAN0208301 AI CAN0208304**

Pertinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

iscrizioni

stato elevazioni  C

stato copertura

stato generale  C

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

materiali copertura

utilizzo

leggibilità del processo edilizio  Bassa

coerenza col processo tipologico  Bassa

significatività storica  Bassa

tipo

A.2

ambienti

Fuoco 1.1.1

Stalla 1.1.1

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

## Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 02** edificio n. **083**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

previsioni PRG

**Aree agricole - art. 48**

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

**da recuperare**

categoria d'intervento

**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali

Uso tradizionale

Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

**E' ammessa la ricostruzione del manufatto sulla base della documentazione fotografica storica.**  
**La porzione di elevazione del piano terra a valle deve essere in travature di legno; i fianchi con sasso a vista.**

altre prescrizioni specifiche

**In base alla carta di sintesi della pericolosità, ricadendo l'edificio in area classificata P3, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la compatibilità dell'intervento stesso.**

**In fase di progettazione tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.**

# Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 10** edificio n. **043** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2419** riferimenti fotografie **DAL CAN0104301 AI CAN01004304**

Pertinenze

accessibilità attuale <b>veicolare limitata</b>	posti macchina <b>esterni</b>	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature <b>altre</b>	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
--	----------------------------------	-------------------	---------------	----------------------------	----------------	------------	----------	------------------------

Edificio

iscrizioni	stato elevazioni <b>P</b> stato copertura <b>-</b> stato generale <b>P</b>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale <b>abbandonato</b>
				utilizzo <b>abbandonato</b>
tipo <b>A.2</b>	leggibilità del processo edilizio <b>Media</b> coerenza col processo tipologico <b>Media</b> significatività storica <b>Media</b>	note	materiali copertura	
			evoluzione dell'edificio	
ambienti <b>Stalla 1.1.7</b> <b>Fienile 1.1.6</b>				

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

## Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **043**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

previsioni PRG

Bosco - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

**Edificio da recuperare**

categoria d'intervento

**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali

Uso tradizionale

Uso produttivo

altri interventi specifici ammessi

jjj

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo in area da approfondire in base alla Carta di sintesi della pericolosità, qualsiasi intervento è subordinato a specifica perizia geologica in ordine alle modalità operative ed ai tempi di esercizio, che attesti l'assenza di pericolo per le persone.

La ricostruzione dovrà avvenire sul sedime esistente con misure 5,70 x 4,70. Le murature d'angolo dovranno avere una altezza max di importa di banchina di 4,30m (fronte a valle) con sasso a vista

I tamponamenti tra le murature devono essere in blockbau.

# Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 14** edificio n. **146** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.1192/52** riferimenti fotografie **DAL CAN1414601 AI CAN1414604**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="checkbox"/> C	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="checkbox"/> C			conduzione del fondo
		stato generale	<input type="checkbox"/> C			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		onduline				

	leggibilità del processo edilizio	<input type="checkbox"/> Alta
	coerenza col processo tipologico	<input type="checkbox"/> Alta
	significatività storica	<input type="checkbox"/> Bassa

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio
	A.1	Edificio unitario costituente tipo iniziale
	ambienti	
	fienile 1.1.1	

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

## Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **146**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

previsioni PRG

**Aree agricole - art. 48**

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

**esistente**

categoria d'intervento

**Ristutturazione Edilizia**

usi potenziali

**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

**Passaggio dal tipo A.1 al tipo A.2**

altre prescrizioni specifiche

# Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 14** edificio n. **147** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2217** riferimenti fotografie **DAL CAN1414701 AI CAN1414704**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato	altre			sasso a vista	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<b>B</b>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<b>B</b>			conduzione del fondo
		stato generale	<b>B</b>			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		“scandole”				

	leggibilità del processo edilizio	<b>Alta</b>
	coerenza col processo tipologico	<b>Alta</b>
	significatività storica	<b>Media</b>
	note	

Edificio	tipo	<b>A.3</b>	evoluzione dell'edificio	<b>Edificio composto da Stalla e Fienile con Fuoco a monte</b>
	ambienti	stalla 1.1.7 fienile 1.1.10 fuoco 3.1.1		

# Indicazioni di intervento

prospetto 1

prospetto 2



area omogenea **CAN 14** edificio n. **147**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Bosco - art. 50**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**esistente**

categoria d'intervento

**Risanamento Conservativo**

usi potenziali

**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3

prospetto 4

# Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 16** edificio n. **001** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.482/1** riferimenti fotografie **DAL CAN1600101 AI CAN1600102**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato incolto	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<b>P</b>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<b>-</b>			
		stato generale	<b>P</b>			<b>agricolo</b>
		materiali copertura				utilizzo
						<b>abbandonato</b>

Edificio	leggibilità del processo edilizio	<b>Media</b>
	coerenza col processo tipologico	<b>Media</b>
	significatività storica	<b>Media</b>

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		
	<b>E.3.2</b>	<b>Edificio unitario – Tipo base di “casera” con locale “fuoco”</b>	
	<b>Fuoco 1.2.2</b>		

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

## Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 16** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

**no**

previsioni PRG

**Aree agricole - art. 48**

proposta di vincolo Beni Ambientali

**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008

**Edificio da recuperare**

categoria d'intervento

**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali

**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione del tipo E.3.2 "casera" s

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo in area di penalt  media nella Carta di sintesi della pericolosit , qualsiasi intervento   subordinato a specifica perizia geologica in ordine alle modalit  operative ed ai tempi di esercizio, che attesti l'assenza di pericolo per le persone.

# Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 16** edificio n. **002** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.482/2** riferimenti fotografici **DAL CAN1600201 AI CAN1600203**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato incolto	altre				

Edificio	iscrizioni	materiali copertura	stato elevazioni	<b>P</b>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	<b>agricolo</b>
			stato copertura	<b>-</b>			utilizzo	<b>abbandonato</b>
			stato generale	<b>P</b>				
			leggibilità del processo edilizio	<b>Media</b>				
			coerenza col processo tipologico	<b>Media</b>				
			significatività storica	<b>Media</b>				
						note		

Edificio	tipo	<b>A,2</b>	evoluzione dell'edificio	<b>Edificio unitario – Tipo base di “stalla e fienile” come da documentazione storica</b>
	ambienti	<b>Stalla 1.1.8 Fuoco 1.1.1</b>		

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

## Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 16** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
**no**

previsioni PRG  
**Aree agricole - art. 48**

proposta di vincolo Beni Ambientali  
**nessuna**

definizione secondo la L.P. 1/2008  
**Edificio da recuperare**

categoria d'intervento

**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali

**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione del tipo A.2

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo in area di penalt  media nella Carta di sintesi della pericolosit , qualsiasi intervento   subordinato a specifica perizia geologica in ordine alle modalit  operative ed ai tempi di esercizio, che attesti l'assenza di pericolo per le persone.

La ricostruzione deve avvenire sulla base della documentazione fotografica storica.