MATHIAS BURGLECHNER – TIROLISCHE LANDTAFELN – 1611

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

P.G.I.S.
PIANO GENERALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

ANNO 2024

SCHEDE DEGLI EDIFICI
dalla 181 alla 334.2
RONCO

STUDIO DI PROGETTAZIONE
S.T.A.C.C.
di arch. Vittorio Cerqueni e geom. Armano Cemin
Via Roma 7/a 38054 PRIMIERO S.M.di C.(TN)
telefono 0439 763974 P.IVA. 01353990227
E-mail: studiostacc@libero.it
E-mail: arch.cerqueni@libero.it

IL TECNICO: VITTORIO CERQUENI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott.arch. VITTORIO CERQUENI
ISCRIZIONE ALBO N°530
CRQ VTR 56T10 L329A
Pec: vittorio.cerqueni@archiworldpec.it


SCHEDA n° 181

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	47
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2204
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**CANCELLAN**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 181

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	X
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- non è ammesso il sopralzo del manufatto.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 181

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 181

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia scheda variante anno 2016


SCHEDA n° 182

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2013-2605
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	12-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000













SCHEDA n° 182

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 11

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione di timpani e poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 182

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		rinzaffi cementizi
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 182

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI








SCHEDA n° 183

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3299
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 183

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- la murature deve essere con sasso a vista;
- mantenimento delle forometrie;
- mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti e parti lingee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 183

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		rinzaffi
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		contrafforti
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE	X	
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 183

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002

SCHEDA n° 184

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1961
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 184

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Non è ammesso il sopralzo.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 184

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 184

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SCHEDA n° 185

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	301/4-301/5-301/6
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 185

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

La muratura deve essere in sasso a vista.

Mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti, grigliato, parapetti e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 185

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 185

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 185.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 1733/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 185.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	X
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

legnaia

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la struttura accessoria lignea adibita a “legnaia” può essere demolita e ricostruita con i parametri espressi nelle Norme di Attuazione del PRG;
- non è ammesso il sopralzo.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 185.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	legno	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	legno	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 185.1

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SCHEDA n° 186

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	302/1-302/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 186

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Nell'ambito della ristrutturazione il contro timpano della porzione Ovest sia eliminato; è possibile la realizzazione di abbaini con poggiolo di tipo tradizionale.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 186

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	porzioni sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 186

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fianco nord





Fotografie anno 2002

SCHEDA n° 187

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3100
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 187

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti, grigliato, parapetti e parti lignee.
La muratura deve essere in sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 187

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 187

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002

SCHEDA n° 187.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2840
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 187.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 8

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Non è ammesso il sopralzo.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 187.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		metallico
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 187.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 188

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	301/1-301/7
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 188

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento fori arcuati e poggioli e e scale in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 188

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	ferro
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 188

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 188.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3004
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 188.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 188.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO		mattoni di cemento
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 188.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 188.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3458
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 188.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:
legnaia

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
La struttura accessoria adibita a “legnaia” può essere demolita e ricostruita con i parametri espressi nelle Norme di Attuazione del P.R.G.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 188.2

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 188.2

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 189

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	301/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 189

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di timpani e poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 189

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	paletti alla trentina	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 189

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre ristrutturazione)

SCHEDA n° 190

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2105/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 190

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento delle fasce marcapiano e d'angolo e della forometria.
Mantenimento e/o riproposizione di timpani, poggiolo, tamponamenti e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 190

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	a monte sasso a vista	a monte mattoni laterizio
INTONACI		
BUGNATURE	X	
DECORAZIONI	fasce marcapiano	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	a monte	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		sud
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 190

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 190.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 1735/4
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 190.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

legnaia

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

La struttura accessoria adibita a “legnaia” può essere demolita e ricostruita con i parametri espressi nelle Norme di Attuazione del P.R.G.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 190.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	legno	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	assito	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 190.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 191

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2848
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – FOSSE**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 191

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	11

11 Note:

edificio ex lavatoio pubblico

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 191

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	sasso (granito)	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 191

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 192

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	294
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 192

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di elevazione in blockbau.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 192

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA	“scandole”	
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	blockbau	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 192

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 192.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	295
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









SCHEDA n° 192.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	X
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 8

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- il manufatto ligneo adibito a “deposito” può essere demolito e ricostruito come manufatto accessorio;
- esclusivamente in funzione del suo uso agricolo, può essere ricostruito con i parametri così come espressi nelle Norme di attuazione del PRG (area agricola).

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 192.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 192.1

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 193

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	296/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 193

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di timpani in legno e del rivestimento ligneo del P1° e P2°.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 193

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 193

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre ristrutturazione)


SCHEDA n° 194

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2311
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 194

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento muratura sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 194

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 194

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre risanamento)


SCHEDA n° 195

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2995
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 195

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- mantenimento della muratura sasso a vista;
- ricondurre tutti i manufatti accessorie a forme tradizionali anche tramite accorpamento.

16 Indicazioni:

- tutta l'area pertinenziale esterna è e può essere sfruttata ad uso agricolo.

SCHEDA n° 195

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 195

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 196

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	290
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 196

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- mantenimento della muratura sasso a vista;
- ricondurre tutti manufatti accessori a forme tradizionali.

16 Indicazioni:

- tutta l'area pertinenziale esterna è e può essere sfruttata ad uso agricolo.

SCHEDA n° 196

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI	X	
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		a monte
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	nord	a monte
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
azienda agricola

SCHEDA n° 196

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 197

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	154
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	292
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 197

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento murature sasso a vista e fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 197

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate a P1	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
colmo a monte “PRFL1904”

SCHEDA n° 197

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 198

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2310
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 198

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2000

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti, ballatoi e parti lignee;
- mantenimento delle finestre arcuate e con listelli lignei.

16 Indicazioni:

- su colmo a monte “2001”.

SCHEDA n° 198

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI	X	
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate P1	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 198

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 198.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 1792/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 198.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento sasso a vista e copertura in “scandole”.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 198.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA	“scandole”	
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 198.1

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 199

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	293/1-293/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 199

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento di timpani e poggioli in legno;
- mantenimento delle parti murarie con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 199

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	legno	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	parti con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	legno	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	a monte	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 199

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002 (pre lavori di risanamento)


SCHEDA n° 200

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2035
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 200

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, parapetti e parti lignee;
- mantenimento fori arcuati e con listelli.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 200

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuata	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	nord	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 200

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 201

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1960
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 201

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle porzioni con sassi a vista e del portico fronte nord;
- timpani e poggioli siano in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 201

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		soletta c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	ringhiera Fe
SCALE		
RITONDE		
PORTICI	atrio a PT con doppia porta	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 201

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 202

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1959/1-1959/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 202

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura in sasso a vista e dei fori arcuati e con listelli;
- mantenimento e/o riproposizione tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 202

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate - forometria	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 202

MAPPA STORICA




ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI






Fotografia anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 203

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	307
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 203

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	14

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione del corpo ligneo a nord e del timpano in legno a valle.

16 Indicazioni:
- possibile riqualificazione della facciata a valle anche con inserimento di poggioli;
- il corpo ligneo nord può essere allargato verso monte inglobando l'attuale superfetazione in muratura.

SCHEDA n° 203

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		X
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 203

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002







Foto anno 1980


SCHEDA n° 204

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	311
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 204

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2005

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione dei timpani in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 204

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	X	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 204

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002







Anno 1980


SCHEDA n° 204.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	sulla p.ed. 311
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA CONTRO MONTE

SCHEDA n° 204.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Il manufatto può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 204.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 204.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 205

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	304
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 205

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle parti in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoio e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 205

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	a valle	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 205

MAPPA STORICA




ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre risanamento)







Fotografie anno 1980




SCHEDA n° 206

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2835
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 206

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	10

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 206

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 206

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre ristrutturazione)


SCHEDA n° 206.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTO STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2836
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 206.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 206.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	capriata a vista	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 206.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 207

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	305-306
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 207

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione della elevazione in blockbau e del ballatoio a valle.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 207

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	blockbau	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	a valle	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 207

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 208

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	312
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 208

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di timpani, poggioli e ballatoi in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 208

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 208

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023



Fotografia anno 2002









Anno 1980


SCHEDA n° 209

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	309
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 209

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- riqualificazione formale del corpo aggregato a Nord;
- mantenimento e/o riproposizione di elevazione in blockbau e muratura con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 209

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	corpo principale Sud	
ELEVAZIONE IN MURATURA	corpo principale Sud	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		corpo aggregato a Nord
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 209

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 210

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	310
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPARI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 210

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti, parti in blockbau e timpani in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 210

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	parte sommitale in blockbau	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE	X	
FINESTRE	X	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 210

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 211

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTO STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2234-2235
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 211

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle parti murarie con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpano, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 211

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	parte in sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometria	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 211

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002













Fotografie anno 1980




SCHEDA n° 211.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	308/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FACCIATA CONTRO MONTE

SCHEDA n° 211.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 211.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 211.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 212

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1966
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 212

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 212

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	parte a sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		X
SCALE		X
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		X

NOTE:

SCHEDA n° 212

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 213

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2807
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 213

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	10

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell’edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 213

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
- porte, finestre e parapetti dei poggioli in PVC
- isolamento delle pareti esterne “a cappotto”

SCHEDA n° 213

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002 (pre ristrutturazione)







Fotografie anno 1980




SCHEDA n° 213.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2981 e p.f. 1693
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 213.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione e ricostruzione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

garage e struttura lignea

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

E' ammessa la demolizione e ricostruzione della struttura lignea e del garage con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 213.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	legnaia annessa	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 213.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Struttura lignea in aderenza al garage



Fotografia anno 2002 (garage ora demolito)





Anno 1980


SCHEDA n° 214

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	308/5
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 214

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato (in ristrutturazione)	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	10

11 Note:

edificio in ristrutturazione

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 214

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
- due livelli di piano demoliti e ricostruiti

SCHEDA n° 214

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI

Su ripostiglio nord a terra, soletta cementizia con iscrizione “1924”





Fotografie anno 2002





Fotografie anno 1980




SCHEDA n° 214.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	308/4
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	04-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 214.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura in sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 214.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 214.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 215

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	316/1-316/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 215

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura in sasso a vista e dei fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di elevazione in blockbau, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:
- è possibile l'estensione del ballatoio sul fronte sud-est a valle e sul fianco sud.

SCHEDA n° 215

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	blockbau	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI	X	
PORTE	X	
FINESTRE	X	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 215

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografie anno 2002









Anno 1980


SCHEDA n° 215.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	317
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FACCIATA CONTRO MONTE

SCHEDA n° 215.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 8

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:
- ricondurre il manufatto a caratteri maggiormente congrui al centro storico.

SCHEDA n° 215.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		c.a.
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 215.1

MAPPA STORICA




ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1980


SCHEDA n° 216

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	318
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 216

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	19

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti, ballatoi e parti lignee;
- mantenimento dei fori arcuati.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 216

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate - forometria	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		a monte
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
su trave colmo iscrizione “1905 RC”

SCHEDA n° 216

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 217

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	319/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 217

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 217

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	Ovest	Nord
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 217

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 217.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	319.1 (parte)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 217.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- è permessa la realizzazione di una copertura a due falde;
- non è permesso il sopralzo del manufatto se non per ricondurlo alla sua dimensione storicamente comprovata da documentazione fotografica storica.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 217.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		falda di copertura
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		X

NOTE:

SCHEDA n° 217.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 218

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	320-321
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 218

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento muratura sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione elevazione in blockbau.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 218

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	blockbau	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		c.a.
PORTONI		a valle
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 218

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 219

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 11135/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 219

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

lavatoio

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 219

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA	“scandole”	
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 219

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 220

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2768/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 220

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	14

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura in sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 220

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 220

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre intervento di ristrutturazione)


SCHEDA n° 220.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 1681/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 220.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
E' ammessa la demolizione e ricostruzione con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 220.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 220.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 221

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	322
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 221

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- revisione o eliminazione delle superfetazioni;
- riqualificazione formale delle facciate;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 221

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		parti con mattoni in laterizio
INTONACI		cementizi
BUGNATURE		
DECORAZIONI	capitello e tracce di meridiana	
AFFRESCHI	fronte sud	
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		sud
PORTE		
FINESTRE		nord
OSCURANTI		tenda a PT fronte nord
CORNICI	sud	
POGGIOLI		X
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		X
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 221

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Affresco Madonna in trono con i Santi Bartolomeo
Caterina d'Alessandria e Antonio da Padova
Datato 1674 G.R.



Tracce di ex meridiana



Capitello











Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 222

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	323/2-323/3-323/4-2313
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 222

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione di elevazione in blockbau, tamponamenti, ballatoi e parti lignee;
- mantenimento delle parti murarie con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 222

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	corpo Nord	
ELEVAZIONE IN MURATURA	corpo Nord	
INTONACI		corpo Sud
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 222

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 223

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	324/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA





SCHEDA n° 223

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- mantenimento e/o riproposizione della ripartizione muratura a PT e muratura e tamponamenti lignei a P1°.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 223

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		mattoni di cemento
INTONACI		cementizi
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		X

NOTE:

SCHEDA n° 223

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 224

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	324/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FACCIATA IN ADERENZA

SCHEDA n° 224

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 224

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE	in legno	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 224

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 224.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	324/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 224.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Il manufatto adibito a “legnaia” può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 224.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	assito	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 224.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2004


SCHEDA n° 225

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	326-327
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 225

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 225

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	angolari dipinti	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI		c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI		ferro
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
le pareti esterne sono state rivestite con isolamento “ a cappotto”

SCHEDA n° 225

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 225.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2317
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 225.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
E' permessa la realizzazione di copertura a due falde con banchina a quota dell'imposta esistente più alta.

16 Indicazioni:
E' ammessa la demolizione e ricostruzione del manufatto accessorio con tipologia e parametri così come espressi dalla norme di attuazione del PRG.

SCHEDA n° 225.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 225.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002



Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 225.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 1678/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 225.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- è ammessa la demolizione e ricostruzione con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 225.2

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 225.2

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002


SCHEDA n° 225.3

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 1678/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









SCHEDA n° 225.3

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Il manufatto sia soggetto a ridefinizione tipologica con due falde di copertura e con abbassamento delle banchine.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 225.3

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	altezza del manufatto
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 225.3

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 226

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2111
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPERI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 226

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 1990

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	
Manutenzione copertura	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura deve essere in sasso a vista

16 Indicazioni:

- possibilità di apertura del foro porta arcuato e ballatoio in legno fronte a valle.

SCHEDA n° 226

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	a valle	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		p.t.
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	X	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 226

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 227

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2110
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 227

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento muratura sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpano, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 227


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	grigliato	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	X	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 227

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 227.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3470
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





SCHEDA n° 227.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione della muratura sasso a vista.

16 Indicazioni:


SCHEDA n° 227.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 227.1

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SCHEDA n° 228

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	272
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 228

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura deve rimanere con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 228


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		a monte
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 228

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002







Anno 1980

SCHEDA n° 229

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	329/1-329/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 229

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 229


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		X
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 229

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002









Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 230

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	328/1-328/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 230

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 230


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	nicchia votiva	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		in legno a sud
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 230

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Foto 2023: nicchia votiva “ave Maria” - fronte a valle





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 230.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	328/4
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 230.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 8

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- la muratura sia con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 230.1


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 230.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1980


SCHEDA n° 230.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTO STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3624
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA CONTRO MONTE



SCHEDA n° 230.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:


SCHEDA n° 230.2

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA	soletta con pavimento in porfido	
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	assito	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 230.2

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SCHEDA n° 231

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	331-332/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 231

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	14

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:
- possibile ridefinizione formale-funzionale della zona del timpano a valle.

SCHEDA n° 231


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		X
BUGNATURE		
DECORAZIONI	capitello	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	nord	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 231

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI



A.D. COSTR. 1934



A.D. REST. 1990

Fotografia anno 2002









Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 232

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2016
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 232

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di tutti gli elementi lignei e della copertura del corpo aggregato a nord in lastre di pietra.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 232


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	nicchia votiva	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE	X	
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	Nord – tetto a lastre di pietra	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
trave di colmo “2003”

SCHEDA n° 232

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2023: data intervento anno 2005





Fotografia anno 2002 (pre intervento di risanamento)







Fotografia anno 1980


SCHEDA n° 233

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2017
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 233

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti, rivestimenti, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 233


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		X su porta P1 Sud
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 233

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre intervento di risanamento)













Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 234

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	332/2-333
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FACCIATA IN ADERENZA

SCHEDA n° 234

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di blockbau, tamponamenti, parapetti e parti lignee.

16 Indicazioni:


SCHEDA n° 234

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	blockbau	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE	X	
FINESTRE	X	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 234

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre risanamento)

SCHEDA n° 235

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	335
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 235

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

E' ammesso il sopralzo dell'edificio applicando quando previsto dall'art.105 della L.P.15/2015, subordinatamente alla riqualificazione delle facciate con ridefinizione di tutte le superfetazioni in modo tale da rendere l'intervento compatibile con il centro storico.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 235


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA	X	basamento in mattoni di cemento

NOTE:

SCHEDA n° 235

MAPPA STORICA




ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 236

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	334/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000



FACCIATA IN ADERENZA







SCHEDA n° 236

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	X
stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura deve rimanere con sasso a vista.

16 Indicazioni:

- riproposizione del ballatoio a P2 e realizzo di sottostante ballatoio a P1.

SCHEDA n° 236


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	pilastri a monte e c.a. lato nord
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
presenza di “pontil” in c.a. a monte

SCHEDA n° 236

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002 (pre intervento di risanamento)









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 237

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	334/2-334/3-3693
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO-BORTOLINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 237

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Non è ammesso il sopralzo dell'edificio. E' ammessa l'eventuale regolarizzazione formale delle falde di copertura con tipologia consona al centro storico.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 237


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	parte Nord	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI		
POGGIOLI		solette c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 237

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 2002 (pre intervento di risanamento)









Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 238

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	283/2-283/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 238

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo (in corso)	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento conservativo

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento muratura sasso a vista e poggioli fronte a valle.
Mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti e ballatoi in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 238

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI	X	
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	corpo a valle-sottotetto	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	a valle	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 238

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (risanamento in corso)

SCHEDA n° 238.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3149
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









SCHEDA n° 238.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento murature sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 238.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		architrave c.a. a valle
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE	X	
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 238.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 239

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	282/1-282/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 239

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento conservativo

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	19

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Mantenimento muratura sasso a vista, fori arcuati, sistema dei ballatoi.

Mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti e ballatoi in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 239

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI	X	
PORTE	X	
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
rifacimento copertura porzione est

SCHEDA n° 239

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 240

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	285
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 240

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento conservativo

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento muratura sasso a vista.
Mantenimento e/o riproposizione di timpani e tamponamenti lignei.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 240

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	**DEQUALIFICANTI**
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	sasso a vista	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
1990 cambio destinazione d'uso

SCHEDA n° 240

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI






Fotografie anno 2002



Anno 1980




SCHEDA n° 240.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 11165
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 240.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE DICHIARATO DI INTERESSE CULTURALE
AI SENSI DEL D.LEG. 22-01-2004 n. 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Restauro

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	19

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro	**X**	Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 240.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA	lastre di pietra calcarea	
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	con nicchie laterali	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI	X	
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
- croce e cancelletto doppia anta
- cassa elemosina in legno
- affreschi interni frontale e laterali
- nicchie su fronti laterali

SCHEDA n° 240.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI









Particolari



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 241

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	274
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 241

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento conservativo

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento della muratura “sasso a vista”.
Mantenimento e/o riproposizione di timpani e poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 241

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	valle-monte	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
1996 cambio destinazione d'uso

SCHEDA n° 241

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002





Anno 1980


SCHEDA n° 242

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	273
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 242

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

Mantenimento del timpano in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 242

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	RIP.A NORD (EX RITONDA)	A MONTE SOTTOFALDA
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
POST 2002 RISTRUTTURAZIONE CON REALIZZO DI DECORI SU FINESTRE E PORTE, E DI FASCIA ORIZZONTALE (SOTTO TIMPANO) E VERTICALE (D'ANGOLO) BIANCA.

SCHEDA n° 242

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002





Anno 1980


SCHEDA n° 243

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	280
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 243

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento conservativo

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento muratura in sasso a vista.
Mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti e ballatoi in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 243

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI	X	
PORTE	X	
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 243

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002





Anno 1980


SCHEDA n° 244

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	281/1-281/2-281/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 244

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento conservativo

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Eliminazione tettoia su ritonda (a monte) e ricomposizione formale della copertura della ritonda.
Mantenimento delle parti murarie con sasso a vista.
Mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti e poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 244

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	PORZIONE NORD	CORDOLO C.A. CORPO NORD
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI	PORZIONE NORD	
PORTE	PORZIONE NORD	
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE	X	
PORTICI		
TETTOIE		SU RITONDA
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
1992 LAVORI CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO; - POST 2002 ELIMINAZIONE CAMINO RITONDA, ELIMINAZIONE TAMPONAMENTO A GRATICCIO DEL TIMPANO SUD-EST

SCHEDA n° 244

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



2023 veduta d'insieme (Nord)



Anno 2002 (Sud)









Anno 1980


SCHEDA n° 244.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3302
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 244.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia (parziale)	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

La muratura deve essere con sasso a vista.

16 Indicazioni:

Mantenimento della copertura con manto in “scandole”.

SCHEDA n° 244.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA	“SCANDOLE”	
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	SASSO A VISTA	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE	X	
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
POST 2002 RIFACIMENTO COPERTURA CON MANTO IN "SCANDOLE"

SCHEDA n° 244.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 245

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	277-278/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 245

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2022

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento conservativo

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

I parapetti dei poggioli rimangano con paletti “alla trentina”; gli abbaini siano ricondotti al tipo tradizionale con trave di colmo.

Non sono ammesse ulteriori superfetazioni, ne sopralzi.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 245

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		P.T. fronte N e E sotto ballatoio
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
lavori edili eseguiti post 2002 con significative modifiche e rifacimento della copertura e realizzo di due abbaini a valle ed uno a monte

SCHEDA n° 245

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI






Fotografie anno 2002









Anno 1980

SCHEDA n° 246

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	279
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA CON P.ED. 278/1



SCHEDA n° 246

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	X
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento conservativo

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- non è ammesso il sopralzo del manufatto;
- mantenimento e/o riproposizione dei due ballatoi (timpano e facciata a valle).

16 Indicazioni:
E' ammessa la rettifica della pendenza della copertura, con mantenimento della banchina a monte ed innalzamento del solo colmo, allo scopo di avere una pendenza uguale, ma ribassata, rispetto alla pendenza della copertura del corpo edilizio costruito in aderenza (a nord).

SCHEDA n° 246

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	X	
INTONACI	X	
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	X	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 246

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI




Fotografia anno 2002





Anno 1980



SCHEDA n° 247

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2417
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – BUSINI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 247

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento conservativo

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento muratura sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 247

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE	X	
FINESTRE	X	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
1990 RISTRUTTURAZIONE CON CAMBI DESTINAZIONE D'USO; POST 2002 COSTRUZIONE POGGIOLO SOTTOTETTO A VALLE

SCHEDA n° 247

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002





Anno 1980


SCHEDA n° 248

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1949
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









SCHEDA n° 248

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento dei fori arcuati e delle forometrie;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani con listelli e poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 248

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	grigliato	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate e forometria	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
iscrizione colmo a valle “ 1892”

SCHEDA n° 248

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 248.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3096
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 248.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della tipologia con muratura sasso a vista a piano inferiore e struttura lignea con assito a piano superiore.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 248.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	parti cementizie
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		metallici
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 248.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 249

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	344
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 249

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 249

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 249

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 250

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	345
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 250

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpano, poggioli e tamponamenti lignei

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 250

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE	X	
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 250

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 250.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3445
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FACCIATA CONTRO MONTE

SCHEDA n° 250.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

E' ammessa la demolizione e ricostruzione con tipologia e parametri così come espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 250.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 250.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 251

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	368-369/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









SCHEDA n° 251

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento fori arcuati e forometria;
- mantenimento e/o riproposizione timpani e ballatoi in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 251

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		sud
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 251

MAPPA STORICA



ORTOFOTO





ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 252

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	369/1-370/1-370/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 252

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 252

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	bianche su fori corpo a nord	
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 252

MAPPA STORICA




ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI













Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 253

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	367/1-367/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000



FACCIATA IN ADERENZA







SCHEDA n° 253

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 253

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		nord
SUPERFETAZIONI	sud	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 253

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2003







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 254

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	367/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FACCIATA IN ADERENZA

SCHEDA n° 254

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- è ammessa la ricostruzione anche su base fotografica storica;
- venga riproposto il timpano ligneo a valle.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 254

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera zincata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
presenza di fessurazioni di murature

SCHEDA n° 254

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografie anno 1980






SCHEDA n° 255

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2009
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 255

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- la muratura rimanga con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, ballatoio e tamponamenti lignei.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 255

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		a valle
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 255

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 256

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	371/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2032
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 256

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione del timpano in legno a valle.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 256

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		dimensione
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE	X	
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 256

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2022







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 257

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2834
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 257

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	9

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 257

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 257

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre intervento)



Fotografia anno 1980


SCHEDA n° 258

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	377
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 258

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
La muratura deve rimanere con sasso a vista.
Mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 258

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
su trave di colmo “1899”

SCHEDA n° 258

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 259

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	376/1-376/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 259

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
La muratura resti con sasso a vista.
Mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 259

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 259

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 260

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	375
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 260

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 260

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 260

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 261

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	374
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 261

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 261

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata corpo a nord
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	edicola	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		X
BALLATOI	X	
PARAPETTI		ferro
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	nord	sud
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
trave di colmo a valle “1837”

SCHEDA n° 261

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 262

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	373
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA





SCHEDA n° 262

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle murature con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di blockbau, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 262

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	sottotetto	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI	X	
PORTE	X	
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 262

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 263

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1943
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 263

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
E' ammesso il sopralzo del solo corpo edilizio avente altezza inferiore, posto a sud, fino a raggiungere la copertura del corpo edilizio più alto e per il riutilizzo del sottotetto a fini abitativi.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 263

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		ringhiere in ferro
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		sopra porta fronte sud
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 263

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 263.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3029
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000



SCHEDA n° 263.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 263.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		soletta cementizia
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		c.a. e mattoni di cemento
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		nord
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 263.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Fotografia anno 1980


SCHEDA n° 264

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2841
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 264

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 1997

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	10

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 264

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 264

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (ristrutturazione in corso)







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 265

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54-59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	366
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 265

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura deve rimanere con sasso a vista;
- il piano superiore rimanga in blockbau.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 265

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	blockbau	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		zoccolo in c.a.
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 265

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002 (pre risanamento)









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 265.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 2038/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









SCHEDA n° 265.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- è ammessa la demolizione e ricostruzione con tipologia e parametri così come espresso nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 265.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 265.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 266

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2312
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 266

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 266

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 266

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 267

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54-59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	364
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 267

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	X	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento del portico “camminamento”;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti e ballatoi in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 267

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	sasso a vista	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		a sud
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 267

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023 portico – camminamento



Fotografia anno 2002













Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 268

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2156
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PUGNAI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 268

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	X
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di elevazione,tamponamenti, ballatoio e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 268

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 268

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 269

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	360
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RIZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 269

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Riproposizione dei poggioli a valle con paletti “alla trentina”, dei timpani in legno, e del corpo aggregato Nord-Ovest in assito.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 269

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 269

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 269.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2318
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RIZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 269.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

La muratura del piano inferiore deve essere in sasso a vista; l'elevazione del piano superiore deve essere in legno con assito di tamponamento.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 269.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	PIANO SUPERIORE	
ELEVAZIONE IN MURATURA	PIANO INFERIORE	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 269.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 270

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	391
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2022
LOCALITA'	**RIZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 270

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Mantenimento e/o riproposizione del timpano e ballatoio in legno fronte a valle.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 270

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	A VALLE	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	FRONTE A VALLE	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	A MONTE E FIANCO N.O.	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 270

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Vista d’insieme anno 2002


SCHEDA n° 271

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2321
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RIZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 271

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 1997

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

La muratura rimanga con sasso faccia a vista. I timpani siano in legno.

L'annesso funzionale Nord rimanga con assito a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 271

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	NORD E SUD	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	SASSO A VISTA	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
- edificio oggetto di concessione edilizia per ristrutturazione con cambio d'uso anno 1966
- demolizione con ricostruzione anno 1997

SCHEDA n° 271

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002





Fotografia anno 1980


SCHEDA n° 272

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	383/1-383/2-383/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RIZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 272

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Non è ammesso il sopralzo dei manufatti p.ed. 383/3 e 383/2.

Venga mantenuto e/o riproposto il ballatoio della p.ed. 383/3 e la copertura a tre falde.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 272

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	p.ed. 383/3	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 272

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografie anno 1980








SCHEDA n° 272.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	390
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RIZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









SCHEDA n° 272.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 8

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Non è ammesso il sopralzo del manufatto.
La muratura rimanga con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 272.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 272.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 1980


SCHEDA n° 273

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	386/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RIZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 273

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
La muratura rimanga con sasso a vista.

16 Indicazioni:
Al fine di alleggerire i fronti a valle ed a monte, i parapetti della zona dei timpani possono avere una tipologia con paletti “alla trentina”; venga rivisto e ridimensionato l’attuale basamento.

SCHEDA n° 273

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	VALLE-MONTE	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	SASSO A VISTA	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		X
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 273

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002





Anno 1980


SCHEDA n° 274

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	387-388
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RIZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 274

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

E' ammessa la ridefinizione formale delle falde di copertura del corpo a valle, con la trave di colmo in posizione centrale rispetto alla facciata a valle.

La muratura rimanga con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 274

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	CORPO A MONTE	
ELEVAZIONE IN LEGNO	BLOCKBAU CORPO A VALLE	COLMO DISASSATO
ELEVAZIONE IN MURATURA	SASSO A VISTA	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 274

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 274.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	386/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RIZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 274.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	X

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione – ricostruzione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 11

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Non è ammesso il sopralzo del manufatto.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 274.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	SASSO A VISTA	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 274.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 2002






SCHEDA n° 275

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2837
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RIZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 275

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	8

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:
Venga ricondotto ad un edificio più consono al centro storico utilizzando materiali, tipologia e colori più consoni al sito.

SCHEDA n° 275

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA	PERLINATO	
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		NORD P1° - EST PT
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
sanatoria anno 1998

SCHEDA n° 275

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002







Foto anno 1980


SCHEDA n° 276

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	393
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 276

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
La muratura rimanga con sasso a vista.
Mantenimento e/o riproposizione di timpani e tamponamenti lignei.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 276

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 276

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 276.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTO STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	393
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





SCHEDA n° 276.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Non è ammesso sopralzo dell'edificio.
La muratura rimanga con sasso a vista.
Venga mantenuta o riproposta la staccionata (parapetto) in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 276.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	SASSO A VISTA	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 276.1

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 277

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	395
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 277

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 277

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		porta ingresso sud
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 277

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 278

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1951
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 278

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento o riproposizione di timpani ballatoio e poggiolo in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 278

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	parti cementizie
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 278

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002


SCHEDA n° 279

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	396/1-396/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 279

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Venga mantenuto o riproposto il ballatoio fronte a valle e fianchi.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 279

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	blockbau	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	mattoni cemento
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 279

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 279.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 2225/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 279.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

Bene sottoposto a tutela storico-artistica ai sensi dell'art.11 del D.L. 22-01-2004 n.42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Restauro

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	14

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro	**X**	Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 279.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA	legno	
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE	X	
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
presenza di inferriata lavorata

SCHEDA n° 279.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI




SCHEDA n° 280

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	398/1-2322
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 280

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 280

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	mattoni laterizio
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI	X	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 280

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 281

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	399
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – GASPEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 281

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle ritonde;
- mantenimento e/o riproposizione di poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 281

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	Nord – listelli in legno	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE	X	
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
fronte Nord piano sottotetto “1910”

SCHEDA n° 281

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 282

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	267
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 282

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

La muratura deve essere con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 282

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	mattoni di cemento Sud
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 282

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 283

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2305
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 283

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
La muratura deve essere con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 283

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 283

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 284

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3035
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 284

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 10

11 Note:

garage e deposito

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 284

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 284

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 285

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	264-265
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 285

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mascheramento del cordolo in c.a. ed eliminazione degli altri elementi incongrui.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 285

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	mattoni cemento – c.a.- cordolo
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 285

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 285.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	264
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 285.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

tettoia contro monte

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 285.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	pilastrini in sasso a vista	parti cementizie
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 285.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 286

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTO STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	263
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000













SCHEDA n° 286

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento di porzioni con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di ballatoi, tamponamenti e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 286

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE	X	
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 286

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 287

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	262
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 287

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	8

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Non è ammesso il sopralzo dell'edificio; è ammessa la variazione della inclinazione delle falde in modo tale da avere pendenze tradizionali (con innalzamento del colmo).

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 287

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		solette cementizie
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		fronte nord PT (mattoni di cemento)
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 287

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 288

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	258
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 288

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle parti murarie con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione del timpano in legno.

16 Indicazioni:

- possibilità di realizzo di ballatoio in legno fronte a valle.

SCHEDA n° 288

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	a valle	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		contrafforte in sasso e cemento
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		lato est
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 288

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 289

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2015
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 289

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	10

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- riqualificazione formale delle facciate.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 289

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		ringhiera fronte ovest
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 289

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 1985


SCHEDA n° 290

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	259/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 290

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della forometria fronte a valle.

16 Indicazioni:

E' ammessa la regolarizzazione delle superfetazioni su fronte Est tramite il prolungamento, fino a piano terra, del corpo edilizio in aggetto sito a piano sottotetto in modo da formare un unico corpo edilizio, privo di risieghe e sbalzi.

SCHEDA n° 290

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	a monte	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		nord
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
presenza di contrafforte fronte a valle e sud

SCHEDA n° 290

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2023





Fotografie anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 290.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3456
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 290.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 290.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	x	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	assito	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 290.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 291

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2119
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 291

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	11

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 291

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
		X
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		ringhiera in ferro
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		fianco est
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		fianco est
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 291

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002





Anno 1985


SCHEDA n° 291.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	255
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 291.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 291.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 291.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 292

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	254
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 292

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle murature con sasso a vista e fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 292

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 292

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 293

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	253
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – NICOLODI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 293

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento di timpani, tamponamenti e parti lignee.

16 Indicazioni:
- il tamponamento con assito verticale su fronte a valle può essere eliminato ma mantenendo il sistema dei ballatoi in legno e rendendo la capriata a vista.

SCHEDA n° 293

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	parte con sasso a vista	
INTONACI	X	
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 293

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002



Anno 1985

SCHEDA n° 294

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	247/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 294

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoio e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 294


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	X	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
iscrizione su colmo “1992”

SCHEDA n° 294

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002









Fotografie anno 1980



Anno 1985


SCHEDA n° 295

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1953
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 295

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoi e parti lignee;
- mantenimento delle parti murarie con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 295


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	X	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 295

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002









Anno 1980


SCHEDA n° 296

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	245
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 296

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 1988

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- è ammesso il sopralzo esclusivamente per la porzione di edificio sita ad est.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 296


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		avvolgibili a PT a valle
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE	X	
PORTICI		portico con terrazza a valle
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		fianco Ovest
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
decorazioni su finestre di “recente” formazione

SCHEDA n° 296

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002









Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 297

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1934
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 297

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 297


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE	fianco ovest	a monte (nord) con onduline
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	a monte	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
- decori su fori, di “recente” formazione
- presenza di inserto murario riquadrato, lasciato “sasso a vista” su fronte Ovest

SCHEDA n° 297

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002











Nicchia con crocefisso
Anno 1870

Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 297.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1934 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FIANCO INTERRATO

FIANCO CONTRO ALTRA PORZIONE P.ED.

FIANCO CONTRO MONTE

SCHEDA n° 297.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + sopraelevazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- non è ammesso il sopralzo del manufatto.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 297.1


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 297.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1985

SCHEDA n° 298

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	244
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 298

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 1996

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione della copertura a padiglione e di tutti i ballatoi.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 298

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 298

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 298.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2418
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 298.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 11

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- non è ammesso il sopralzo del manufatto;
- mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti, ballatoio e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 298.1


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	X	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		X

NOTE:

SCHEDA n° 298.1

MAPPA STORICA




ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 299

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	241/1-241/2-242
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 299

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia (corpo est)	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- la porzione Ovest rimanga con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 299


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		avvolgibili (corpo centrale)
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 299

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002 (pre intervento parziale)







Anno 1980




SCHEDA n° 299.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3496
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 299.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

E' ammesso il sopralzo del manufatto solamente per l'eliminazione della soletta cementizia e limitato alla realizzazione di una copertura a due falde, da rendere complanare alla struttura lignea adiacente (lato Est).

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 299.1


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		soletta cementizia
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 299.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 1980

SCHEDA n° 299.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2304
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 299.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Non è ammesso il sopralzo della struttura.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 299.2


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		mattoni di cemento
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI	sasso a vista	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 299.2

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 300

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	240
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 300

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 N.42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione dei timpani con listelli grigliati.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 300

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	grigliato	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE	X	
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	sud	ovest
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 300

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



"VENDITA
DE LIQUORI E
GENERI COLO
NIALI AL
MINUTO"

110
(n. civico sovrapposto)









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 301

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	237 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 301

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle porzioni di muratura con sasso a vista e dei fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 301

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	c.a. e mattoni in laterizio
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		lamiera a monte
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		lamiera ondulata
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		garage nord-ripostiglio est
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 301

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002





Anno 1980


SCHEDA n° 302

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	237 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 302

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 N.42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione del ballatoio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 302


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	sasso a vista	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	capitello	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI	X	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 302

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Capitello della Madonna di Pompei





Anno 1980


SCHEDA n° 303

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	237
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 303

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell’edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 303

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		forometrie
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI	X	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 303

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI



Portico







Anno 1980


SCHEDA n° 304

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	235/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000



FACCIATA IN ADERENZA A P.ED. 235/1







SCHEDA n° 304

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia (copertura)	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

La muratura deve essere in sasso a vista.

Mantenimento e/o riproposizione di timpano e tamponamenti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 304


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 304

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 305

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	235/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FACCIATA IN ADERENZA

SCHEDA n° 305

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia (copertura)	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 18

11 Note:

ex Scuola Elementare di Ronco

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Mantenimento e/o riproposizione di marcapiani e angolari tinteggiati sulle facciate.

Mantenimento della forometria fronte a valle.

16 Indicazioni:

E' possibile il cambio di pendenza delle falda di copertura.

Mantenimento e/o riproposizione della scritta "SCUOLA ELEMENTARE DI RONCO" sulla facciata a valle.

SCHEDA n° 305


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	X	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 305

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



“SCUOLA ELEMENTARE DI RONCO”





Colmo a valle “ 18 50”



Anno 2002



Anno 1980


SCHEDA n° 305.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3208
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FACCIATA IN ADERENZA

SCHEDA n° 305.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	10

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo del manufatto;
- mantenimento e/o riproposizione dei tamponanti e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 305.1


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 305.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 1980


SCHEDA n° 306

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2019
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 306

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	X

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	10

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 306

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		pvc colore legno
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
elementi aggiunti in sede di recente ristrutturazione:
- rivestimento pareti esterne a cappotto
- decori tinteggiati di porte e finestre
- serramenti pvc

SCHEDA n° 306

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 306.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2019
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 306.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	10

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
La muratura deve essere in sasso a vista.
I timpani devono avere struttura e tamponamenti lignei o vetrati.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 306.1


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	cordolo c.a tra PT-P1
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		architrave PT valle in laterizio
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 306.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2022



Anno 1980


SCHEDA n° 306.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2019 e p.f. 1274/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA INTERRATA

FACCIATA IN ADERENZA

FACCIATA INTERRATA

SCHEDA n° 306.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 306.2


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 306.2

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 307

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2046
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**RONCO – PIEROI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 307

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 307

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometria	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	a monte	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
fronte est: dipinto di recente formazione

SCHEDA n° 307

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2007



Anno 1985


SCHEDA n° 308

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2018
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 308

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle forometrie di facciata.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 308

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA	X	
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate e forometria	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		a monte
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		est
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 308

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 309

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2734
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 309

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	11

11 Note:

edificio pubblico con teatro ed esercizio pubblico

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 309

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE	angolari in pietra	
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 309

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 310

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2196
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 310

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura con sasso a vista e delle forometrie.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 310

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		cementizi
BUGNATURE	pietre d'angolo	
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometria	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	a monte	

NOTE:

SCHEDA n° 310

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1980


SCHEDA n° 310.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3672
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 310.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

E' ammessa la demolizione e ricostruzione con tipologia e parametri così come espressi dalle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 310.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	listelli verticali	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 310.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre costruzione)



Anno 1985


SCHEDA n° 311

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1964
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 311

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della forometria esistente;
- mantenimento e/o riproposizione dei timpani, tamponamenti in legno e listelli su fori arcuati e timpani.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 311

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI	tinteggiato	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		in c.a.
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 311

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 311.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2196 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA

FACCIATA IN ADERENZA

SCHEDA n° 311.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento muratura con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 311.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	X	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
manufatto accessorio tra due edifici

SCHEDA n° 311.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 312

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	234
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 312

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di tutte le parti lignee di facciata (tamponamenti, timpani, ballatoio, ecc.).
- mantenimento delle parti murarie con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 312

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		cementizi
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		tende da sole a valle e fianco
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 312

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002



Anno 1985


SCHEDA n° 313

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2006
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 313

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 313

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE	forometria facciata a valle	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		X
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 313

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 313.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3026
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA DI FIANCO INTERRATA



FACCIATA CONTRO MONTE INTERRATA

SCHEDA n° 313.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 8

11 Note:

garage

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 313.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 313.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1980


SCHEDA n° 314

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2007
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 314

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione degli elementi lignei di facciata (timpani, ballatoi, tamponamenti);
- mantenimento dei fori arcuati.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 314

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	ad arco	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		fianco ovest
SUPERFETAZIONI		a monte
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 314

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 315

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	230 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	03-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 315

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpano e tamponamenti in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 315

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	fronte est	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		in ferro (est)
RITONDE		
PORTICI	X	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 315

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Doppio portico (da sud a est e da est a ovest)



Foto anno 2002



Fotografia anno 1980


SCHEDA n° 316

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	230
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 316

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

camminamento pubblico interno a p.ed.

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Mantenimento fori arcuati e forometrie.

Mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoi e scale in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 316

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		canna fumaria esterna
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometria e arcuate a valle	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI	camminamento pubblico	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
presenza di bolzone in legno

SCHEDA n° 316

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fronte a monte



Facciata est



Portico fronte est



Portico a monte





Fotografie anno 2002









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 316.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3520
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 316.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Il manufatto adibito a “legnaia” può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri espressi nelle Norme di Attuazione.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 316.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		X
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 316.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 1985


SCHEDA n° 317

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	216
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA





SCHEDA n° 317

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell’edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 317

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		dimensioni
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 317

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002



Fotografia anno 1980


SCHEDA n° 318

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	217
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 318

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	X
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle forometrie delle facciate principali.

16 Indicazioni:

- riproposizione delle meridiana su fronte a valle tra primo e secondo piano (in asse con l'ingresso PT).

SCHEDA n° 318

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	traccia di meridiana P1/P2 a valle	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		metallico
PORTE		
FINESTRE	allineate	
OSCURANTI	X	
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 318

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 319

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	229
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 319

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	14

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento del portico fronte est;
- intonacatura dei mattoni di cemento della parete sud.
- mantenimento e/o riproposizione dei timpani in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 319

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		mattoni di cemento
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI	X	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 319

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI




Portico di ingresso 2023





Fotografie anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 320

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	228
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	03-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 320

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento conservativo

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle murature sasso a vista e dei fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti e parti lignee presenti in facciata.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 320

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		X
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate corpo a nord	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 320

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI










Fotografie anno 2023

Anno 1980








SCHEDA n° 320.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	227
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FACCIATA IN ADERENZA CON LA P.ED.228

SCHEDA n° 320.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	8

11 Note:

manufatto accessorio sorto sul sedime di edificio storico demolito

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Il manufatto adibito a “legnaia” può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 320.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		mattoni e pilastri di cemento
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		X

NOTE:

SCHEDA n° 320.1

MAPPA STORICA




ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Fotografia anno 1980


SCHEDA n° 321

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	226
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	03-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 321

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

antica Scuola di Ronco

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Gli affreschi presenti in facciata devono essere preservati ed eventualmente essere soggetti a restauro.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 321

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiere a monte
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI	tre affreschi in facciata a valle	
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	a PT grate con sguincio	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		a Sud su porta
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 321

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Madonna del Rosario con S.Antonio e Santo Vescovo (attribuito a Zanbatista Costoia di Agordo) sec. XVII



S.Giovanni Battista (attribuito a Zanbatista Costoia di Agordo) sec. XVII




a dx Santo (forse Vescovo) (attribuito a Zanbatista Costoia)











Anno 1980


SCHEDA n° 322

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	218
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	05-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000













SCHEDA n° 322

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 322

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		fronte est
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 322

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 323

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	218
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	03-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 323

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 1994

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani e tamponamenti in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 323

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	a monte	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

SCHEDA n° 323

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 324

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	215
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 324

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 1999

Restauro	X
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE DICHIARATO DI INTERESSE CULTURALE
AI SENSI DEL D.LEG. 22-01-2004 n. 42 ART.12

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Restauro

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	21

11 Note:

chiesa della natività di Maria

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro	**X**	Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 324

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	X	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
1999 risanamento e restauro paramenti esterni della Chiesa

SCHEDA n° 324

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2023



Anno 1930


SCHEDA n° 325

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	223-224
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	03-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA CON P.ED. 222/1





SCHEDA n° 325

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 325

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 325

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023







Anno 2002



Anno 1980


SCHEDA n° 326

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2303
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 326

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle forometrie e della muratura sasso a vista, con rimozione delle parti incongrue.
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 326

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI	arcuate	
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		X
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 326

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 327

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	222/1-223 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 327

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento delle porzioni in sasso a vista.
Mantenimento e/o riproposizione di timpani, ballatoi e parti in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 327

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE	X	
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		X
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 327

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 328

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	222/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA AD ALTRA PORZIONE





SCHEDA n° 328

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle forometrie e fori arcuati e della muratura sasso a vista, con rimozione delle parti incongrue del PT;
- mantenimento e/o riproposizione di timpano, tamponamenti e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 328

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	sasso a vista PT a valle
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	fianco e monte	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE	a monte	
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	a monte	

NOTE:

SCHEDA n° 328

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 329

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	222/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 329

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 329

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani e angolari	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE	X	
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 329

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 330

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	213 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 330

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione delle parti lignee (timpani, tamponamenti, ballatoio, ecc.);
- mantenimento delle porzioni con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 330

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 330

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002






SCHEDA n° 331

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	213 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2022
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA





SCHEDA n° 331

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio non tradizionale	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di timpani e poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 331

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani e angolari – nicchia	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	in legno	
BALLATOI	parapetti alla trentina	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		a monte
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 331

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 332

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	212/1-212/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 332

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle murature con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione delle parti lignee di facciata (timpani, elevazione, ecc.).

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 332

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		pareti cementizie
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		fianco ovest – contrafforte c.a.
PORTONI		facciata a valle
PORTE	porta e finestre a valle	
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 332

MAPPA STORICA




ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 332.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	59
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 1133/6
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	03-2023
LOCALITA'	**RONCO CHIESA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 332.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 20102

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia 2016	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 12 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Restauro

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

capitello modificato nel 2016

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro	**X**	Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

- la ristrutturazione deve ricondurre il manufatto alla tipologia storica assodata.

SCHEDA n° 332.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		elevata rispetto al precedente
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		Anno 2016
AFFRESCHI		Anno 2016
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		pietra calcarea squadrata
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
capitello ricostruito nel 2016 e differente rispetto a quello rilevabile dalla scheda di rilevazione dell'anno 2006

SCHEDA n° 332.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (capitello precedente)


SCHEDA n° 333

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	58
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3154
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	12-2023
LOCALITA'	**RONCO – MINEI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 333

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2023 (in corso)

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	11

11 Note:

edificio in ristrutturazione

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

E' ammesso il sopralzo del manufatto esclusivamente per la riorganizzazione del sistema della copertura.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 333

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
incongrua copertura

SCHEDA n° 333

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie pre ristrutturazione



Anno 2002


SCHEDA n° 334

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	58
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	209/18-210/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – MINEI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 334

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di timpani tamponamenti poggioli e parti lignee;
- mantenimento delle parti murarie con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 334

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI	X	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

SCHEDA n° 334

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Portico



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 334.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	58
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	210/2 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – MINEI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 334.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- è ammesso il sopralzo unicamente per ricondurre il manufatto a forme più tradizionali, mantenendo l'imposta di banchina fronte Nord-Est e realizzando un tetto a due falde;
- il manufatto può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 334.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		in ferro a valle
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
incongrua copertura ad una falda

SCHEDA n° 334.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 334.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTO STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	58
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3666
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**RONCO – MINEI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 334.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Mantenimento del portico sopra il percorso pedonale pubblico.
Mantenimento e/o riproposizione dei rivestimenti in legno.
Non è ammesso il sopralzo del manufatto.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 334.2

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 334.2

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002