MATHIAS BURGLECHNER – TIROLISCHE LANDTAFELN – 1611

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

P.G.I.S.
PIANO GENERALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

ANNO 2024

SCHEDE DEGLI EDIFICI
dalla 335 alla 500
CANAL

STUDIO DI PROGETTAZIONE
S.T.A.C.C.
di arch. Vittorio Cerqueni e geom. Armano Cemin
Via Roma 7/a 38054 PRIMIERO S.M.di C.(TN)
telefono 0439 763974 P.IVA. 01353990227
E-mail: studiostacc@libero.it
E-mail: arch.cerqueni@libero.it

IL TECNICO: VITTORIO CERQUENI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott.arch. VITTORIO CERQUENI
ISCRIZIONE ALBO N°530
CRQ VTR 56T10 L329A
Pec: vittorio.cerqueni@archiworldpec.it


SCHEDA n° 335

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	206
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	08-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 335

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia + ampl.	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + ampliamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo del manufatto;
- mantenimento e/o riproposizione delle pareti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 335


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	assito e listelli	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 335

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002 (pre ristrutturazione con ampliamento)


SCHEDA n° 336

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	48
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	207
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	12-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 336

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 336


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	X	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate con listelli	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	legno	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

SCHEDA n° 336

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI




SCHEDA n° 337

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	204/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 337

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

TUTELA BENI CULTURALI ai sensi del D.Leg. 22-01-2004 art.11 comma 1

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione+sopraelevazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento dei timpani in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 337


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE	dipinte	
DECORAZIONI	finte finestre	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	dipinte	
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE	X	
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		legno
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 337

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Particolari



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 338

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2112
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 338

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 8

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 338


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		dimensione e vano scala
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
isolamento a cappotto P1°-P2°

SCHEDA n° 338

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre intervento)


SCHEDA n° 339

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	201/1-201/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 339

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + sopraelevazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	9

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- è ammesso il sopralzo della porzione Ovest in modo da avere stessa linea di colmo e di falda della porzione più alta sita a Est;
- il manufatto dovrà avere elevazione in muratura per la parte seminterrata ed assito a vista per i piani superiori.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 339


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		pilastri e parti in c.a.
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 339

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 340

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	200/1-200/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 340

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 340


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 340

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 341

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	202/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 341

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di tamponamenti, poggiolo e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 341


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	edicola	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE	X	
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 341

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 342

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	202/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA





SCHEDA n° 342

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	11

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- è ammessa la riorganizzazione formale e funzionale del corpo edilizio posto ad Est (con terrazza) anche con possibilità di ampliamento modulare.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 342


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		soletta c.a. terrazza
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		X
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 342

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 343

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	199/2-199/3-199/5
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 343

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle parti murarie con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di elevazione in blockbau, timpani, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 343


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	blockbau porzione est	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista porzione est	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 343

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 343.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	199/6
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 343.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 7

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 343.1


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		ripostiglio in legno
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 343.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 344

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	199/1-199/7-199/8
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 344

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoio e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 344


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 344

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 345

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2294
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	06-2023
LOCALITA'	**PIANAZZI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 345

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + ampliamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo del manufatto;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, rivestimenti, ballatoio e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 345


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	**DEQUALIFICANTI**
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		nuovo foro arcuato su assito
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	ampliamento parte est	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 345

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre ristrutturazione con ampliamento)


SCHEDA n° 346

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 446
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**SOMPRA'**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 346

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	X

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LEG. 22-01-2004 N.42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Restauro

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

capitello

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro	**X**	Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo: art.5 presenza di interesse (da sottoporre a verifica interesse culturale)
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 346

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA	“scandole”	
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	X	
AFFRESCHI	X	
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 346

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografia scheda anno 2002


SCHEDA n° 347

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	182/1-182/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 347

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + sopraelevazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- i timpani devono essere in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 347

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	paletti in legno	
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 347

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 347.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3521
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 347.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	8

11 Note:

manufatto “fienile”

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- riproposizione di timpani e tamponamenti in legno.

16 Indicazioni:

- è ammesso lo spostamento del manufatto sull’area pertinenziale p.f. 400/2.

SCHEDA n° 347.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
struttura lignea posta su pilastri

SCHEDA n° 347.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 348

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	175/1-176/1-176/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 348

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura del corpo a monte deve rimanere con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 348

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	parte con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		su porta fianco sud
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIETTA		su porta a monte (est)
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		X

NOTE:

SCHEDA n° 348

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI








Fotografie anno 2002













Fotografie anno 1980




SCHEDA n° 349

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	174/1-174/2-174/3-174/3-3721
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 349

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo del corpo edilizio a monte;
- è ammesso il sopralzo del corpo edilizio a valle per il riuso del sottotetto a fini abitativi.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 349

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	a valle	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	ferro e assito
SCALE		a valle
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 349

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002











Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 350

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	181/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 350

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- la muratura deve essere in sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpano, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 350

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuata	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 350

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 1980


SCHEDA n° 351

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	179-181/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA





SCHEDA n° 351

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Restauro

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	19

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- interventi su affreschi e decorazioni pittoriche sono soggette a restauro e vincolate ad autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 351

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE	X	
DECORAZIONI	X	
AFFRESCHI	X	
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 351

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Madonna con S. Antonio da Padova e altro Santo (S. Giacomo?)



Madonna in trono con Santi e Angeli









Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 351.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3594-3570-3571
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000



FACCIATA A VALLE







SCHEDA n° 351.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Il manufatto adibito a “legnaia” può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 351.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	assito	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 351.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 352

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	180
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 352

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- la muratura deve essere con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di elevazione in blockbau, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 352

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	parte in blockbau	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 352

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografie anno 1980








SCHEDA n° 352.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	179
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 352.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	X

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione – Ricostruzione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Il manufatto adibito a “legnaia” può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 352.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 352.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 353

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	177/1-177/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 353

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	X

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 353

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		X
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		fronte nord
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 353

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI






Fotografia anno 2023









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 353.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3097 e sulla p.f. 367/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 353.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	X

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione e ricostruzione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

deposito garage e legnaia

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

E' ammessa la demolizione e ricostruzione in un unico manufatto accessorio, da ricondurre a tipologie tradizionali con uso di materiali compatibili con il centro storico.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 353.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		andamento delle coperture
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	legnaia	
ELEVAZIONE IN MURATURA		pilastri c.a.
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	graticcio	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 353.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1980


SCHEDA n° 353.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3574
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 353.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

struttura lignea “legnaia”

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Il manufatto adibito a “legnaia” può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 353.2

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 353.2

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 353.3

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3554-3556
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 353.3

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

struttura lignea “legnaia”

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Il manufatto adibito a “legnaia” può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 353.3

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 353.3

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI


SCHEDA n° 354

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	165/1-165/2-166
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 354

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + Sopraelevazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo del corpo edilizio nord-ovest (p.ed. 166);
- è ammesso il sopralzo del corpo edilizio sud-est (p.ed. 165/2) tramite innalzamento della banchina a monte, alla stessa quota di quella della p.ed. 165/1 (a valle) e con nuova falda di copertura che si innesta sulla copertura della p.ed. 165/1, formando una copertura a due falde con stessa inclinazione;
- mantenimento della muratura sasso a vista e delle parti lignee della p.ed. 166.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 354

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI	X	
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	parti con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		a monte p.ed. 165/2
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

SCHEDA n° 354

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fronte a valle p.ed. 166



Fotografia anno 2002 (p.ed. 165/1-165/2)









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 354.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 359/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FRONTE CONTRO MONTE

SCHEDA n° 354.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 354.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI	sasso a vista	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		X
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 354.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 355

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	168/2-173
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 355

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli e scale e parti lignee.

16 Indicazioni:
Regolarizzazione delle falde sul colmo tramite innalzamento della falda nord ovest.

SCHEDA n° 355

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	nicchia con “Cristo crocifisso”	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		porta a monte
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 355

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 2002





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 356

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	163
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**CANAL DI SOTTO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 356

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	X
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	8

11 Note:

ex stalla in muratura e fienile in blockbau

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

E' ammessa solamente la ricostruzione del manufatto, sulla base della documentazione storica, al fine di riportare l'edificio con le precedenti caratteristiche tipologiche e volumetriche, sullo stesso sedime attuale.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 356

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		solaio
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		X
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
pavimentazione esterna “tappeto erba sintetica”

SCHEDA n° 356

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre demolizione blockbau)







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 357

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2021
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 357

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle murature con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:
- per il riutilizzo del sottotetto a fini abitativi è ammesso il sopralzo di 1 m. da realizzarsi interamente in legno.

SCHEDA n° 357

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 357

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 358

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2021
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 358

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	11

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 358

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 358

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 358.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	143/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 358.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- riqualificazione formale delle facciate.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 358.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		mattoni a vista
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		dimensione
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 358.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002



Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 359

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	142
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 359

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento dei fori allineati sulle facciate est-sud-ovest e delle due ritonde contromonte;
- mantenimento e/o riproposizione di poggioli e parapetti in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 359

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	
SCALE		
RITONDE	con manto in “scandole”	
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

SCHEDA n° 359

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 400

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3367-144/1 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 400

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + ampliamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle murature con sasso a vista e dei fori arcuati;
- riqualificazione formale della facciata ovest e del corpo aggregato ad est (p.ed. 3367).

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 400

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	porzioni con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate con listelli	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI	X	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 400

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 400.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3367 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 400.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- riqualificazione formale delle facciate e della copertura, anche con possibilità di realizzo di due falde.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 400.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		mattoni laterizio
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		X
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 400.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980





Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 401

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	144/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 401

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della edicola sacra, dei fori allineati e di marcapiani ed angolari;
- mantenimento e/o riproposizione di scala ed elementi lignei.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 401

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE	marcapiani ed angolari	
DECORAZIONI	edicola sacra	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE	forometria	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE	X	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE	X	
BUSSOLE	veranda	
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 401

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Anno 2023







Anno 1980



Anno 2002


SCHEDA n° 402

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2323
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 402

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 402

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 402

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002







Fotografie anno 1980


SCHEDA n° 403

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	144/2-/3-145/9-/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 403

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento dei fori arcuati e delle parti murarie con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 403

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	porzione con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	fori arcuati	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI	paletti	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		X
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
1990 RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO D'USO
1996 MANUTENZIONE: COPERTURA
1997 RISANAMENTO CONSERVATIVO

SCHEDA n° 403

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI















Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 403.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 53/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 403.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 403.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	P1	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliati	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 403.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



SCHEDA n° 404

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1933
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 404

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle forometrie delle facciate est e sud;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani con assito.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 404

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		canne fumarie
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		X
BALLATOI		
PARAPETTI		X
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 404

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 404.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2934
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 404.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + ampliamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- riqualificazione formale delle facciate mantenendo la suddivisione PT in muratura e P1 in legno.

16 Indicazioni:
E' possibile la realizzazione di una copertura a due falde ricomponendo il manufatto a forme tipologiche più tradizionali.

SCHEDA n° 404.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		c.a. - mattoni
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	assito e grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 404.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 1980





Fotografie anno 2002


SCHEDA n° 404.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2935-3211
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 404.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

garage interrato con soprastante legnaia

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- i manufatti accessori possono essere demoliti e ricostruiti con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 404.2

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	legnaia	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato ed assito	
BASAMENTI		
PORTONI	legno	metallici
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 404.2

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 405

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	145/2-145/7
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 405

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 11

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 405

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		X
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI	X	
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	ringhiera in Fe
SCALE	legno	c.a.
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1999 RISANAMENTO

SCHEDA n° 405

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 1980





Anno 2002

SCHEDA n° 406

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2802
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 406

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	7

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 406

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 406

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







SCHEDA n° 407

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	145/4
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 407

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	14

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 407

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA	X	
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	angolari e marcapiano	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 407

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002


SCHEDA n° 408

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	145/10
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 408

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 408

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 408

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002

SCHEDA n° 409

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2933
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 409

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 409

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		X
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	in pietra	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		inferriate
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 409

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002

SCHEDA n° 410

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3497
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





SCHEDA n° 410

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle parti murarie con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 410

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI	X	
PORTE		
FINESTRE	X	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
- manufatto di recente formazione

SCHEDA n° 410

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002

SCHEDA n° 411

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2753
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 411

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	7

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- non è ammesso il sopralzo dell’edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 411

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA	X	
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 411

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002

SCHEDA n° 412

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	146
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 412

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- qualsiasi intervento sulle facciate deve prevedere il mantenimento delle simmetrie dei fori e non deve compromettere l'unitarietà della facciata.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 412

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA	X	
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	riquadrature di facciata	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	simmetrie di facciata	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 412

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2023





Fotografie anno 2002

Fotografie anno 1980









SCHEDA n° 413

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	145/5-/8
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 413

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 413

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		X
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	angolari	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 413

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 414

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1963-137
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 414

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento di fori allineati in facciata;
- mantenimento e/o riproposizione di poggioli e parapetti in legno e di marcapiani ed angolari.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 414

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	angolari e marcapiani	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI	legno	c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		c.a.
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE	veranda	
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1992 RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO D' USO

1994 RISANAMENTO

SCHEDA n° 414

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI















Fotografie anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 414.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2872
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 414.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG, con eliminazione di elementi costruttivi incongrui.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 414.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		mattoni laterizio a vista
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	graticcio	
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		X
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 414.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 415

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	136/1-/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 415

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti e poggiolo in legno, con riqualificazione formale degli stessi.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 415

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	legno	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 415

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 416

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	135
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 416

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della edicola sacra (fronte Est – sottotetto) e delle bugnature d'angolo;
- mantenimento e/o riproposizione di poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 416

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE	angolari dipinti	
DECORAZIONI	edicola sacra (Est)	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 416

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 417

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2723
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 417

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + ampliamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 11

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 417

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 417

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



SCHEDA n° 418

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 418

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE DICHIARATO DI INTERESSE CULTURALE
AI SENSI DEL D.LEG. 22-01-2004 n. 42 art.12

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Restauro

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	21

11 Note:

chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro	**X**	Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 418

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	edicole sacre	
AFFRESCHI	X	
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1988-1998 RISANAMENTO

SCHEDA n° 418

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









SCHEDA n° 418.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2721
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	8-2024
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 418.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

Vincolo di interesse culturale ai sensi del D.Leg. 22-01-2004 n.42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	21

11 Note:

Cappella cimiteriale

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro	**X**	Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo: dichiarazione di interesse culturale
oggetto del vincolo: cappella e cimitero – vincolo esteso al nucleo originario del camposanto

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 481.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA	X	
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	X	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 418.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





SCHEDA n° 419

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2026
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 419

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle forometrie;
- mantenimento e/o riproposizione del timpano in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 419

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		canna fumaria nord
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE	verande	
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

SCHEDA n° 419

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 419.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	su p.ed. 2723
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 419.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 419.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	blockbau	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 419.1

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SCHEDA n° 420

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3135
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 420

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + ampliamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- riqualificazione formale delle facciate.

16 Indicazioni:

- possibilità di ampliamento del corpo edilizio a monte (est) tramite una ristrutturazione complessiva ed al fine di raggiungere una tipologia tradizionale.

SCHEDA n° 420

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		X
BALLATOI		
PARAPETTI		X
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		X
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		X

NOTE:

SCHEDA n° 420

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografie anno 1980





Anno 2002

SCHEDA n° 421

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	147/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 421

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell’edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 421

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	porfido	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI		
POGGIOLI	legno	c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	sottoscala	

NOTE:

SCHEDA n° 421

MAPPA STORICA




ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 422

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	129-131/1-147/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 422

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento di fori allineati con modifica dei fori incongrui;
- mantenimento e/o riproposizione di poggioli in legno e di marcapiani ed angolari.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 422

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani e angolari	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	con grigliato (sottotetto)	dimensioni
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	ringhiera Fe
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE	X	
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1990 MANUTENZIONE: COPERTURA

1993 RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO D' USO

1998 RISANAMENTO

SCHEDA n° 422

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Anno 1980







Anno 2023











Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 423

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	117
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 423

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle forometrie, fasce marcapiani ed angolari.

16 Indicazioni:
- completamento del PT con marcapiani ed angolari, con riduzione del basamento.

SCHEDA n° 423

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani e angolari	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		X
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometria	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		X
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 423

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980





Anno 2002

SCHEDA n° 423.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	117
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 423.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 423.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 423.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 1980

SCHEDA n° 424

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	116/2-2027
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000













SCHEDA n° 424

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle parti murarie con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli e parapetti in legno;
- mantenimento della edicola sacra.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 424

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	porzioni con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	edicola sacra	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	fori arcuati	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
porzione con isolamento con rivestimento a cappotto

SCHEDA n° 424

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 2023





Fotografie anno 2002 pre ristrutturazione







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 424.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3054
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 424.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espresso nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 424.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	P1	
ELEVAZIONE IN MURATURA	PT sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	assito e grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		X
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 424.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 425

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	116/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 425

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista e fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 425

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 425

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 425.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3612
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 425.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

deposito interrato con legnaia

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 425.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	P1 legnaia	
ELEVAZIONE IN MURATURA	PT rivestimento a sasso	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	assito e grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		PT
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 425.1

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SCHEDA n° 426

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	115
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA





SCHEDA n° 426

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 426

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI	X	
POGGIOLI		c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI		ringhiera Fe
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 426

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023



Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 427

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	112
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 427

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 427

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI		
POGGIOLI		X
BALLATOI		
PARAPETTI		X
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 427

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Anno 2023



Anno 2002







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 427.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3289 e p.f. 38/2-/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA

FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 427.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- i manufatti accessori possono essere demoliti e ricostruiti con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 427.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		c.a. terrazza
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI	X	
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 427.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Legnaia sopra garage



Anno 1980



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 428

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	110-111-113
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 428

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione di timpani e poggioli in legno;
- mantenimento dell'affresco.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 428

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI	X	
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE	allineamenti	
OSCURANTI		
CORNICI	su fori	
POGGIOLI	legno con mantovane	c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	
SCALE		
RITONDE	X	
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	ex wc	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 428

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2023

Madonna con i Santi Antonio,Bartolomeo e Giovanni Battista datato “J662” scritta “S.ANTONIO DA P. SAN BOR...S.IVANE B.”



Anno 2023









Anno 2002



Anno 1980

SCHEDA n° 429

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	108
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 429

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di timpani, poggioli, scale ed elementi lignei.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 429

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		X
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	
SCALE	legno	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	nord	terrazzo ovest
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 429

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre ristrutturazione)







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 430

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	100-106
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 430

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento del portico;
- mantenimento e/o riproposizione di poggioli e parapetti in legno e della bussola di ingresso a P1 (est).

16 Indicazioni:

- possibilità di sopralzo della falda di copertura sud fino a congiungersi con la falda esistente più alta, con sopralzo del sottotetto nell'ambito del riuso a fini abitativi.

SCHEDA n° 430

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI	legno	c.a
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	ringhiere
SCALE	legno	
RITONDE		
PORTICI	X	
TETTOIE		
BUSSOLE	P1 est	
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 430

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023



Anno 2002









Fotografie anno 2023







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 431

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	104/1 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 431

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 431

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		X
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		dimensione
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE	legno	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		tende
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	x	

NOTE:

SCHEDA n° 431

MAPPA STORICA




ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 431.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	104/2 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 431.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione / Ricostruzione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- Il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espresso nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 431.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 431.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 432

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	104/2 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 432

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	10

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della tipologia con PT in muratura e P1 in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 432

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	P1	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	assito	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		dimensioni
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 432


MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 432.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3598-3590
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 432.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione / Ricostruzione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espresso nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 432.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	assito	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 432.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 432.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	sulla p.ed. 104/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 432.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 432.2

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	assito	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 432.2

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SCHEDA n° 433

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	95/2-/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 433

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle parti murarie con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di ballatoi e scale in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 433

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	parti con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE	in legno	c.a.
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1994 RISTRUTTURAZIONE

SCHEDA n° 433

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fronte a monte anno 2023



Fianco



Anno 2023



Anno 2002







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 434

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	97
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FACCIATA IN ADERENZA

SCHEDA n° 434

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle decorazioni d'angolo;
- mantenimento e/o riproposizione di poggioli e parapetti in legno.

16 Indicazioni:
- riqualificazione formale del timpano sud-est.

SCHEDA n° 434

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	d’angolo	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	in legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI	adiacente a portico	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 434

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Anno 2023



Portico



2023



2002







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 435

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	93
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 435

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura con sasso a vista e dei fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoi in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 435

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	fori arcuati	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 435

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 436

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	92
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 436

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell’edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 436

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI		
POGGIOLI		X
BALLATOI		
PARAPETTI		X
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1987 RISTRUTTURAZIONE

SCHEDA n° 436

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 436.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3567-92 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 436.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione / Ricostruzione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi dalle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 436.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	con listelli	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	graticcio	
BASAMENTI	assito	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 436.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 (pre demolizione e ricostruzione)

SCHEDA n° 437

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2024
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 437

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura in sasso a vista e dei fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 437

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	fori arcuati con listelli	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 437

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia pre risanamento anno 2002







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 438

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2023
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 438

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2023

Restauro	
Risanamento conservativo (in corso)	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- mantenimento e/o riproposizione di timpano e poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 438

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	capriata a vista	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	nicchia ad arco	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 438

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 1980





Fotografie anno 2002

SCHEDA n° 438.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	sulla p.ed. 2023
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









SCHEDA n° 438.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:
- è ammessa una copertura a due falde;
- è ammesso lo spostamento del manufatto accessorio con addossamento all'edificio principale.

SCHEDA n° 438.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 438.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SCHEDA n° 439

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1940
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 439

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle porzioni con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpano, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 439

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	porzioni con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 439

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980





Anno 2002



SCHEDA n° 440

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2048
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 440

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 440

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		X
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

SCHEDA n° 440

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Anno 2023



Fotografia anno 2002



Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 441

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	150/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 441

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + sopraelevazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 441

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		X
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:
fori con cornici dipinte, di recente formazione

SCHEDA n° 441

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002





Anno 2023

SCHEDA n° 441.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 227
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









FACCIATA CONTRO MONTE

SCHEDA n° 441.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 441.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	materiale di rivestimento
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 441.1

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SCHEDA n° 442

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2797-3669
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 442

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	10

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 442

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 442

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Foto pre ristrutturazione anno 2002







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 443

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2124
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 443

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- mantenimento e/o riproposizione di fasce marcapiano ed angolari.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 443

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE	marcapiani e angolari	
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

SCHEDA n° 443

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



















Anno 2023

2002

Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 444

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	151
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 444

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- la muratura sia con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti e poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 444

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		cementizi
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

SCHEDA n° 444

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980





Anno 2002

SCHEDA n° 445

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3418
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 445

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione edilizia

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	10

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- non è ammesso il sopralzo dell'edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 445

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 445

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023





Anno 1980

SCHEDA n° 446

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2285
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 446

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	14

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista e fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 446

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	fori arcuati	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE	legno	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 446

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980



Anno 1966

SCHEDA n° 447

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	153
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 447

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura con sasso a vista e fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 447

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 447

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Anno 2023











Fotografie anno 1980

Anno 1966

SCHEDA n° 448

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	152
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 448

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpano, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 448

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	a valle	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	porzioni con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE	legno	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 448

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980



Anno 1966



Anno 2002

SCHEDA n° 449

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2296
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 449

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 449

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	listelli	
BASAMENTI		
PORTONI	X	
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 449

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980

Anno 2002

SCHEDA n° 450

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2025
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 450

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	11

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- riqualificazione formale delle facciate.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 450

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		X
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 450

MAPPA STORICA




ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 1980





Anno 2002

SCHEDA n° 451

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	88
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 451

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- mantenimento dei fori allineati prospetto nord-ovest.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 451

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
rifacimento copertura post 2002

SCHEDA n° 451

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002



Anno 1980

SCHEDA n° 451.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	88 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA





SCHEDA n° 451.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + sopraelevazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- riqualificazione delle facciate

16 Indicazioni:
E' ammessa una eventuale sopraelevazione dell'attuale terrazza, in modo ricavare un ulteriore piano coperto con falde inclinate e di collegamento con i due edifici principali adiacenti, adottando tipologie esclusivamente tradizionali.

SCHEDA n° 451.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 451.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 451.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3301
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 451.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione / Ricostruzione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espresso dalle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 451.2

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	assito e listelli	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 451.2

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Anno 2002

SCHEDA n° 452

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	91
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 452

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento dei fori allineati all'interno delle fasce marcapiano;
- riqualificazione formale del sistema dei poggioli.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 452

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	X	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	allineate	
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI		X
BALLATOI		
PARAPETTI		X
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
presenza di contrafforti

SCHEDA n° 452

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografia anno 2002











Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 453

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2844
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 453

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + ampliamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 453

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 453

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 pre ristrutturazione







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 454

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	118
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 454

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione delle bugnature d’angolo;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 454

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE	d'angolo	
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE	oculi	
OSCURANTI		avvolgibile
CORNICI		
POGGIOLI	legno	c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE	X	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 454

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2023









Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 455

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 455

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento dei fori allineati e di marcapiani ed angolari;
- mantenimento e/o riproposizione del timpano in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 455

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani ed angolari	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 455

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Foto 2023



Foto anno 2002 pre risanamento







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 455.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 455.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione – ricostruzione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	8

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Il manufatto può essere demolito e ricostruito riconducendolo a forme e tipologia tradizionali.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 455.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 455.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002







Anno 1980

SCHEDA n° 455.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	p.f. 5/3
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000









SCHEDA n° 455.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:
- possibilità di addossarlo al manufatto limitrofo, con copertura da rendere a due falde.

SCHEDA n° 455.2

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato e assito	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 455.2

MAPPA STORICA	ORTOFOTO
	

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SCHEDA n° 456

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	128
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 456

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della forometria e dei marcapiani ed angolari.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 456

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani ed angolari	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		PT
PORTE		
FINESTRE	forometria	PT
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	a monte	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1987 MANUTENZIONE: COPERTURA

1999 COSTRUZIONE VERANDA E SCALA ESTERNA

SCHEDA n° 456


MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 457

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	125
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000













SCHEDA n° 457

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della forometria dei prospetti sud est e sud-ovest (fronte strada principale).

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 457

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	X
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometria	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
isolamento termico a cappotto

SCHEDA n° 457

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023





Fotografie anno 2002 (in ristrutturazione)











SCHEDA n° 458

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	120-121
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 458

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle forometrie su fronti principali sud-est e sud-ovest;
- mantenimento e/o riproposizione di angolari e marcapiani, poggioli ed elementi lignei.

16 Indicazioni:

- rifacimento e/o mascheramento della scala metallica a monte (nord) anche con possibilità di realizzo di idonea copertura.

SCHEDA n° 458

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani ed angolari	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		scala metallica a monte
RITONDE		
PORTICI	sud-ovest	
TETTOIE	sud-ovest	
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1989 RISTRUTTURAZIONE

1992 RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO D' USO

SCHEDA n° 458

MAPPA STORICA



ORTOFOTO




ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Anno 2023





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 459

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	.4/1-/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 459

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo in iter	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	19

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento di affresco e decorazioni (cornici e finti mattoni) su a valle (fronte sud-ovest) e di parti murarie con sasso a vista e fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, parapetti in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 459

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	cordoli in c.a.
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	finti mattoni – grafite	
AFFRESCHI	X	
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	fori arcuati	
OSCURANTI		
CORNICI	a rilievo	
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 459

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografie anno 2023
Madonna Immacolata
sec. XVII
in basso “FA../DI../AN..”









Fotografie anno 1980



Fotografia anno 2002 (pre intervento)

SCHEDA n° 460

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	5-9
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA





SCHEDA n° 460

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + sopraelevazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:
E’ ammessa la ridefinizione delle falde di copertura ricercando forme tradizionali, anche tramite sopraelevazione della attuale copertura.

SCHEDA n° 460

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		X
FINESTRE		
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI		
POGGIOLI	legno	c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	ringhiere Fe
SCALE		c.a.
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 460

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023







Fotografie anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 461

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	12
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 461

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, poggioli e scale in legno;
- riqualificazione formale della facciata nord-ovest.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 461

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	ringhiera Fe
SCALE	X	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 461

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Foto anno 1980



Foto anno 2002



SCHEDA n° 462

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2878
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 462

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 462

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 462

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 pre ristrutturazione





Fotografie anno 1980



SCHEDA n° 463

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	14/1-/2-16
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 463

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione Ricostruzione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento delle parti con sasso a vista e dei fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani e poggioli in legno.

16 Indicazioni:
E' possibile il realizzo di una copertura a due falde con colmo centrale, per la riqualificazione formale del corpo aggregato a monte (p.ed. 16), e con riutilizzo completo del sottotetto.

SCHEDA n° 463

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate e forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 463

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI















Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 464

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1962
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 464

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	11

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell’edifico.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 464

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	legno	ringhiera Fe
SCALE		c.a.
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 464

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002

SCHEDA n° 465

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2791
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 465

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + sopraelevazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 465

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometrie fronte a valle	
OSCURANTI		
CORNICI	fori a PT	
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1994 RISTRUTTURAZIONE

SCHEDA n° 465

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 466

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	.19/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 466

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Mantenimento dell'affresco presente a piano terra della facciata sud-ovest (a valle); qualsiasi intervento su di esso è vincolato a specifico atto autorizzato.
Riqualificazione delle facciate, anche con possibilità di modifica delle superfetazioni al fine di integrarle al corpo principale con tipologia congrua al centro storico.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 466

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI	PT fronte a valle	
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI		ringhiera in ferro
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1997 MANUTENZIONE: SERRAMENTI

1997 RISTRUTTURAZIONE

SCHEDA n° 466

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Madonna con S.Domenico e Caterina da Siena
sec.XVII
in alto a sx "F.F.P.S.D. L'ANNO 1907 S.G."



Anno 2023

Anno 2002













Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 466.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	19/1 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 466.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espresso nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 466.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	assito	
PORTONI		colore
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 466.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 467

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	21-23-24
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 467

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + ampliamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:
- per la riqualificazione formale delle facciate è ammessa la sopraelevazione del sottotetto (fronte principale a valle) nonché la regolarizzazione della copertura del corpo aggregato a monte.

SCHEDA n° 467

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		parti con mattoni laterizio a vista
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 467

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografia anno 2002 pre ristrutturazione (porzione sx) Anno 1980

SCHEDA n° 468

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	24-26-27
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA





SCHEDA n° 468

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- riqualificazione formale della facciata principale a valle, senza sopralzo.

16 Indicazioni:

- possibilità di regolarizzazione della copertura del corpo aggregato a monte (nord).

SCHEDA n° 468

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		a monte
COMIGNOLI		
ABBAINI		X
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		X
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 468

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Vista a monte – fianco nord







Anno 2002





Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 469

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	28-29
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 469

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento della muratura con sasso a vista a PT;
- mantenimento e/o riproposizione di blockbau a P1.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 469

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	capriata	
ELEVAZIONE IN LEGNO	P1 blockbau	
ELEVAZIONE IN MURATURA	PT sasso a vista	
INTONACI		cementizi
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 469

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 470

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	79/1-80
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 470

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- riqualificazione formale delle facciate con mantenimento e/o riproposizione degli allineamenti dei fori, basamento, marcapiani ed angolari;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, poggioli, ballatoi, scale e verande in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 470

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani ed angolari	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	c.a
BALLATOI		
PARAPETTI	legno	Fe
SCALE	legno	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE	veranda	
SUPERFETAZIONI		a monte
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 470

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





















Fotografie anno 2002

Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 471

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	75/1-76/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 471

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di timpano, tamponamento nord-est e ballatoio in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 471

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 471

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002









Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 472

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1999
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA

FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 472

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di forometrie, timpano e poggiolo in legno, marcapiani ed angolari.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 472

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani ed angolari	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno a monte	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE	verande	
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 472

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023



Anno 1980



Fotografia anno 2002



Anno 1980

SCHEDA n° 473

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	1998
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000





FACCIATA IN ADERENZA





SCHEDA n° 473

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	X

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione+ sopraelevazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di forometrie, timpano in legno, marcapiani ed angolari.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 473

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani ed angolari	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	ferro battuto	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE	verande	
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:
sopraelevazione avvenuta post 2002

SCHEDA n° 473

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980





Anno 2002

SCHEDA n° 474

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	437/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 474

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

Bene sottoposto a tutela storico artistica ai sensi dell'art.11 del D.L. 22-01-2004 n.42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento delle forometrie di facciata;
- realizzazione di decori "angolari" nei corpi edilizi dove esiste la presenza di marcapiani.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 474

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	parti con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani	
AFFRESCHI	nicchia con affresco	
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	ferro battuto	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:
presenza di ex fori arcuati

SCHEDA n° 474

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Crocifissione
sec XX





Fotografie anno 2023

Anno 2002 (presenza di angolari)















Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 475

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	71
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 475

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:
Riqualificazione formale della facciata sud-est, anche con possibilità di sopralzo e copertura a due falde fino a raccordarsi con la copertura del corpo principale, esclusivamente limitato al corpo aggregato est.

SCHEDA n° 475

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE	Nord-ovest	Sud-est
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 475

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Anno 2023







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 475.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3103
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







SCHEDA n° 475.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- il manufatto accessorio può essere demolito e ricvostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 475.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 475.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 476

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	66/1-68
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 476

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di timpani, poggioli scale in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 476

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		dimensione fori
OSCURANTI		avvolgibili
CORNICI	X	
POGGIOLI	legno	c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE	legno	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 476

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002





Anno 2023









Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 476.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	67
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







SCHEDA n° 476.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE SOTTOPOSTO A TUTELA STORICO ARTISTICA
AI SENSI DELL' ART. 11 COMMA 1 D.L. 22.01.2004 n° 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Restauro

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	8

11 Note:

edicola sacra

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro	**X**	Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 476.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 476.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 477

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	57/1-/2-58/1-/3-60-62-65
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 477

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Il sopralzo per riutilizzo del sottotetto ad uso abitativo è ammesso solo per i corpi edilizi più bassi siti a monte.

16 Indicazioni:

Sono possibili lievi modifiche alle coperture dei corpi edilizi a valle al fine di uniformarle alle tipologie tradizionali.

SCHEDA n° 477

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	parti con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	X
BALLATOI		
PARAPETTI	legno	X
SCALE	legno	X
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

SCHEDA n° 477

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fianco sud-est



Fronte a monte N.E.



Fronte a monte N.O.







Fronte a valle sx



centro



dx







Anno 1980

SCHEDA n° 478

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	52
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 478

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 478

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		X
BALLATOI		
PARAPETTI		X
SCALE		X
RITONDE		
PORTICI	X	
TETTOIE		X
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 478

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Portico N.O.- S.E.



Anno 2002











Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 479

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	55
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 479

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	18

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista e della forometria a PT;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti e ballatoi in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 479

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometria PT	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 479

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 480

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	49/5
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 480

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della ritonda e delle forometrie;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani e poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 480

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE	X	
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 480

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 pre intervento







Anno 1980

SCHEDA n° 480.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2292
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 480.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

BENE DICHIARATO DI INTERESSE CULTURALE
AI SENSI DEL D.LEG. 22-01-2004 n. 42

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Restauro

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

edicola del crocefisso

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro	**X**	Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 480.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA	assito	
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		contrafforte in c.a.
PORTONI		
PORTE	ringhiera in Fe	
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 480.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fotografia anno 2002 pre intervento


SCHEDA n° 481.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2244/4
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 481.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Non presente

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 481.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 481.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI

SCHEDA n° 481

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	49/4
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 481

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento e/o riproposizione di timpani e poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 481

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	c.a
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	ringhiera Fe
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1995 MANUTENZIONE: POGGIOLI e SCALE

1996 RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO D' USO

1997 RISANAMENTO

1999 OPERE INTERNE

SCHEDA n° 481

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Anno 2023









Fotografie anno 1980





Anno 2002

SCHEDA n° 482

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**


SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	42/6
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 482

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 482

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	segno di fori arcuati	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI		X
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 482

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie anno 2002







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 483

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	42/7
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 483

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell'edificio;
- mantenimento della forometria;
- mantenimento e/o riproposizione di poggioli e ballatoi ed elementi in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 483

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	angolari e marcapiani	
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 483

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002 pre intervento



Anno 1980







SCHEDA n° 484

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	39-41-42/1-/2-/3-/4
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 484

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione + sopraelevazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:
E’ ammesso il sopralzo dei corpi edilizi attualmente più bassi, riferendosi alle tipologie tradizionali e strettamente necessari al recupero abitativo dei sottotetti; in ogni caso l’altezza massima non potrà superare quella attuale.

SCHEDA n° 484

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	X	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		X
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	c.a
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	ringhiera Fe
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1987 RISTRUTTURAZIONE p.ed. 39-40

1991 MANUTENZIONE: COPERTURA

1995 RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO D' USO

SCHEDA n° 484

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023 – porzione dx fronte a valle



Anno 2023 fianco est

























Anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 484.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3304 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 484.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	
Elevato	X

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione Ricostruzione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista.

16 Indicazioni:
E' ammessa la realizzazione di una copertura a due falde, ed anche l'eventuale sopralzo strettamente necessario, utile a raggiungere una copertura tipologica tradizione.

SCHEDA n° 484.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		lamiera ondulata
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 484.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 1980

SCHEDA n° 484.2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	38/4
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 484.2

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espresso nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 484.2

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 484.2

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 485

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	45
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 485

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento dei timpani, tamponamenti e poggioli in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 485

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	sottotetto	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI	X	
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti	
SCALE	legno	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

1987 AMPLIAMENTO

SCHEDA n° 485

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980



Anno 2002

SCHEDA n° 486

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	37
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 486

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 486

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		c.a.
BALLATOI		
PARAPETTI		X
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	veranda	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 486

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023






Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 487

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	30
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 487

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, poggioli, e scale in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 487

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI	X	
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE	legno	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 487

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 488

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	34
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 488

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, poggioli e scale in legno.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 488

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	c.a. (Ovest)
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE	legno	
RITONDE		
PORTICI	X	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1996 RISANAMENTO CONSERVATIVO

1997 RISTRUTTURAZIONE

SCHEDA n° 488

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 2023









SCHEDA n° 489

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2030
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 489

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	11

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- non è ammesso il sopralzo dell’edificio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 489

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		canna fumaria est
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		timpano a valle
BASAMENTI	X	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		X
BALLATOI		
PARAPETTI		X
SCALE		X
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	X	

NOTE:

SCHEDA n° 489

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023







Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 490

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	31/3-32
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 490

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 490

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	porzione con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	assito e travature	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE	arcuata (sud)	
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI	fronte sud	
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA	sotto poggiolo est	

NOTE:

SCHEDA n° 490

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023











Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 491

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2029
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 491

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	15

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento dei fori in asse;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani e graticcio.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 491

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	graticcio su fori sottotetto	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	forometrie	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		X
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		tettoietta su finestra (est)
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 491

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2023











Fotografie anno 1980

SCHEDA n° 492

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	.31/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 492

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al 2002

Restauro	
Risanamento conservativo	X
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- mantenimento dei fori arcuati e delle forometrie;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli e parti lignee;
- eliminazione di avvolgibili su fronte Ovest.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 492

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	corpo Ovest
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		su timpano Ovest
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

1988 MANUTENZIONE : COPERTURA

1996 RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D' USO

SCHEDA n° 492

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI







Fotografie anno 2002

Anno 2023







Fotografie anno 1980



SCHEDA n° 492.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	31/1 e sulla p.f. 129/3 (porzione)
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000







FACCIATA IN ADERENZA



SCHEDA n° 492.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle norme di attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 492.1

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	assito	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 492.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Anno 2002

SCHEDA n° 493

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	2129
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	10-2023
LOCALITA'	**CANAL SAN BOVO**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 493

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4) 16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista e dei fori arcuati;
- mantenimento e/o riproposizione di timpano, ballatoi e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 493

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI	X	
PORTE	X	
FINESTRE	arcuate	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 493


MAPPA STORICA




ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI









Fotografie anno 1980

Anno 2002


SCHEDA n° 494

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3186
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**SIMBOLDA**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 494

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Demolizione+Ricostruzione+Ampliamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	12

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
Nell'ambito della ristrutturazione complessiva il piano seminterrato sia con sasso a vista, il corpo superiore sia in legno a vista. La tettoia est venga eliminata.

16 Indicazioni:
E' ammesso l'allargamento sui lati secondari del corpo superiore in legno (P1-sottotetto), sul sedime del PT, e con copertura data dal prolungamento dell'attuale falda del tetto, senza aumento di altezza.

SCHEDA n° 494

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		PT a valle
INTONACI		PT a valle
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	X	
SCALE	X	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE	X	
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		X
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 494

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Fotografie scheda anno 2016

SCHEDA n° 495

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	156/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**VAL DEI FAORI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 495

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

- per il riuso abitativo del sottotetto è ammesso il sopralzo di 1m del solo corpo edilizio più basso (a valle) previa eliminazione degli elementi incongrui;
- mantenimento della muratura con sasso a vista e di timpani, poggioli ed elementi lignei del corpo edilizio più alto (a monte).

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 495


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	parte con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	ringhiera Fe
SCALE	X	c.a.
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE	ovest	su porta PT
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		nord
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 495

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





SCHEDA n° 496

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	436/1
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**VAL DEI FAORI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 496

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti, poggioli e parti lignee.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 496


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	porzione con sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI	marcapiani ed angolari	capitelli su angolari
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		tendaggio PT sud
CORNICI	X	
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE	X	
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 496

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI





Ex trave di colmo A.O.P.F.F.A. 1867
posta sulla facciata sud



Anno 2002

SCHEDA n° 497

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	435/1-/2
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**VAL DEI FAORI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 497

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	
Medio	X
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	X
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	17

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mantenimento e/o riproposizione di timpani, tamponamenti e ballatoio in legno.

16 Indicazioni:
- il corpo aggregato a Sud ed il corpo principale potranno avere una unica falda di copertura.

SCHEDA n° 497


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	parti in c.a. est
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE	arco PT est	
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	sud	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	in legno a sud	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 497

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Fronte ovest



Fotografia anno 2002

SCHEDA n° 497.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	54
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	3674
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**VAL DEI FAORI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 497.1

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	X
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	6

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

Il manufatto accessorio può essere demolito e ricostruito con tipologia e parametri così come espressi nelle Norme di Attuazione del PRG.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 497.1


ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	grigliato	
BASAMENTI	assito	
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 497.1

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002


SCHEDA n° 498

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	55
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	685
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**VAL DEI BERNI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000













SCHEDA n° 498

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Risanamento

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 498

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	parti cementizie
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI		
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	legno	
BALLATOI		
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 498

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002


SCHEDA n° 499

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	55
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	683
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**VAL DEI BERNI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 499

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	16

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		Ristrutturazione edilizia	
Risanamento conservativo	**X**	Demolizione	

13 Vincoli particolari:
tipo di vincolo:
oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:
- mantenimento della muratura con sasso a vista;
- mantenimento timpani e tamponamenti lignei.

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 499

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		X
ABBAINI		
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO	X	
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA	sasso a vista	
INTONACI		
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	X	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI		
BALLATOI	X	
PARAPETTI		
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI		est
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 499

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002


SCHEDA n° 500

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

SCHEDA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNITA' DI PRIMIERO		FOGLIO DI MAPPA n°	55
COMUNE AMM.VO	CANAL SAN BOVO	NUMERO P.ED.	680
COMUNE CATASTALE	CANAL SAN BOVO	DATA DEL RILIEVO	07-2023
LOCALITA'	**VAL DEI BERNI**	RILEVATORE	Studio S.T.A.C.C.

COROGRAFIA



ESTRATTO MAPPA scala 1:1000











SCHEDA n° 500

ANALISI

1 Tipologia funzionale

Edificio residenziale	A	Edificio rurale	E
Edificio produttivo	B	Edificio alberghiero	F
Edificio speciale-religioso	C	Rudere	G
Edificio pluri-funzionale	D	Edificio accessorio	H

2 Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	8
Tra il 1860 e il 1940	6
Successiva al 1940	4

2A Interventi successivi al

Restauro	
Risanamento conservativo	
Ristrutturazione edilizia	

3 Tipologia architettonica storica

Alta definizione	8
Media definizione	6
Bassa definizione	4
Nessuna definizione	0

4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali

Volumetrici originali	2	1	0
Costruttivi	2	1	0
Complementari	2	1	0
Decorativi	2	1	0

5 Degrado

Nullo	X
Medio	
Elevato	

6 Grado di utilizzo

Utilizzato	X
Sottoutilizzato	
In stato di abbandono	
Stagionale	X

7 Spazi di pertinenza (se presenti)

Alta qualità	
Media qualità	
Bassa qualità	

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento del Piano Precedente

Ristrutturazione

10 Punteggio per Categoria di Intervento

Totale punteggio (2+3+4)	13

11 Note:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista:

Restauro		**Ristrutturazione edilizia**	**X**
Risanamento conservativo		Demolizione	

13 Vincoli particolari:

tipo di vincolo:

oggetto del vincolo:

14 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:

15 Prescrizioni:

16 Indicazioni:

SCHEDA n° 500

ELEMENTI DI ANALISI E INDICAZIONI DI PROGETTO

ELEMENTI ARCHITETTONICI	CARATTERIZZANTI	DEQUALIFICANTI
MANTO DI COPERTURA		
COMIGNOLI		
ABBAINI	ovest	
SOTTOGRONDA		
TIMPANO IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN LEGNO		
ELEVAZIONE IN MURATURA		
INTONACI		cementizi
BUGNATURE		
DECORAZIONI		
AFFRESCHI		
TAMPONAMENTI LIGNEI	ampezzani	
BASAMENTI		
PORTONI		
PORTE		
FINESTRE		
OSCURANTI		
CORNICI		
POGGIOLI	X	
BALLATOI		
PARAPETTI	paletti alla trentina	
SCALE		
RITONDE		
PORTICI		
TETTOIE		
BUSSOLE		
SUPERFETAZIONI	X	
LEGNAIE IN ADERENZA		

NOTE:

SCHEDA n° 500

MAPPA STORICA



ORTOFOTO



ELEMENTI SIGNIFICATIVI



Anno 2002