

area omogenea **CAN 07** edificio n. **001** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.211/18** riferimenti fotografie **DAL CAN0700101 AL CAN0700105**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato bosco	da frutta altre		siepi vive		gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				permanente
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.3	Edificio probabilmente unitario.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.10 Fuoco 3.1.01 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty rectangular box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty rectangular box for other specific prescriptions.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **002** c. c. CANAL SAN BOVO I p. particella .211/15 riferimenti fotografie CAN0700201 , CAN0700202

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="checkbox"/> P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="checkbox"/> P			abitativo
		stato generale <input type="checkbox"/> P			agricolo
		materiali copertura			utilizzo
					abbandonato
		leggibilità del processo edilizio <input type="checkbox"/> Nulla			
		coerenza col processo tipologico <input type="checkbox"/> Nulla			
		significatività storica <input type="checkbox"/> Nulla			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea **CAN 07** edificio n. **003** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **1528/2** riferimenti fotografie **CAN0700301 , CAN0700302**

<i>Perinense</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			bosco	altre				

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato


	leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Nulla"/>	
	coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Nulla"/>	
	significatività storica <input type="text" value="Nulla"/>	

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea **CAN 07** edificio n. **004** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.211/14** riferimenti fotografie **CAN0700401 , CAN0700402**

<i>Perinense</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			bosco	altre				

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="checkbox"/> P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="checkbox"/> P			abitativo
		stato generale	<input type="checkbox"/> P			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

	leggibilità del processo edilizio	<input type="checkbox"/> Nulla
	coerenza col processo tipologico	<input type="checkbox"/> Nulla
	significatività storica	<input type="checkbox"/> Nulla

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **004**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **005** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.269/11** riferimenti fotografie **DAL CAN0700501 AL CAN0700509**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv	prato orto bosco	da frutta altre	lastre ghiaia	staccionate in legno	di contenimento di sostegno	fontana/làip legnaia Campo da bocce

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata antenne e impianti simili torrette e comignoli anomali finestre e porte con dimensioni anomale intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.2	Edificio unitario caratterizzato dalla presenza di un fuoco anche al primo piano: vedi ritonda 4.1.	
	ambienti		
	Fuoco 2.2.03 Letto 2.2.02		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **005**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **006** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2599** riferimenti fotografie **DAL CAN0700601 AL CAN0700607**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato orto	da frutta altre cespugli		staccionate in legno	di contenimento	barbecue fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		torrette e comignoli anomali intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio di recente ristrutturato, forse soro in fasi diverse: possibile sopraelevazione del fienile suggerita dagli angolari e forse corrispondente ad un secondo livello. Il volume aggiunto sul lato a monte non è riferibile al processo tipologico.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Stalla 1.2.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **006**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

prospetto 3 prospetto 4



altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. Il volume aggiunto sul prospetto 3 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.


area omogenea **CAN 07** edificio n. **007** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3407** riferimenti fotografie **DAL CAN0700701 AL CAN0700704**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettrificazione	prato	da frutta altre			di contenimento	gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi torrette e comignoli anomali	abitativo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.1	Edificio unitario tipo E.3.1.	
	ambienti		
	Fuoco 1.1.06		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **007**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente


categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1.

altre prescrizioni specifiche
**Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art.3 delle Norme di Attuazione del PUP (all. B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 "Approvazione della variante 2000 al PUP).
Le murature siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **008** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2596** riferimenti fotografie **DAL CAN0700801 AL CAN0700804**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera sentiero	esterni	acquedotto elettrificazione	prato bosco	altre	flòster battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento di sostegno	fontana/làip gabinetto legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura B		torrette e comignoli anomali intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
		stato generale B			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		lamiera tegole cemento			
		leggibilità del processo edilizio Bassa			
		coerenza col processo tipologico Bassa			
		significatività storica Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.2	Edificio oggetto di varie ristrutturazioni che ne hanno in parte ridotto la leggibilità e reso abitabile anche il sottotetto.	
	ambienti		
	Fuoco 2.2.03 Letto 2.2.03		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **008**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 4.1.

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Le murature siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **009** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2604** riferimenti fotografie **DAL CAN0700901 AL CAN0700904**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv	prato orto bosco	da frutta altre	lastre battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento	fontana/làip barbecue Roulotte / Deposito

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti simili torrette e comignoli anomali finestre e porte con dimensioni anomale intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4.d.1	Edificio fatto oggetto di interventi che lo rendono difficilmente leggibile. Sembra di poter ipotizzare una fase originaria come tipo A.2, seguita da un ampliamento verso un tipo A.4 e infine da una ristrutturazione che ha impostato la nuova copertura secondo il nuovo asse centrale, giungendo al tipo A.4.d.1.	
ambienti			
Stalla 1.2.01			
altro			

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **009**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio A.4.d.1. Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul retro dell'edificio.

area omogenea **CAN 07** edificio n. **010** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2600** riferimenti fotografie **DAL CAN0701001 AL CAN0701004**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv	prato bosco	altre	lastre	staccionate in legno	di contenimento di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi torrette e comignoli anomali antenne e impianti simili	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fienile 1.1.02 altro Stalla 1.1.08	Edificio fatto oggetto di diversi interventi. Alla costruzione originaria (corrispondente al tipo A.2 con Fienile su due livelli) è seguita, in tempi più recenti, l'aggiunta del volume sulla sinistra, peraltro con ambienti incongrui rispetto al processo tipologico (vedi assenza degli accessi), per giungere ad una variante del tipo A.4.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **010**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
**Usso tradizionale
Usso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio A.4. Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. Le murature del volume aggiunto sul prospetto 4 siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **011** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3233** riferimenti fotografie **DAL CAN0701101 AL CAN0701105**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv	prato bosco	altre	battuto di cemento ghiaia	staccionate in legno	di contenimento di sostegno	barbecue fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.1.1	Edificio unitario. La tettoia sul fianco destro risulta incongrua rispetto al processo tipologico.	
	ambienti		
	Fuoco 1.1.05		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **011**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1.

prospetto 3 prospetto 4



altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. L'intervento preveda la rimozione della tettoia sul prospetto 2.

area omogenea **CAN 07** edificio n. **012** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.269/5** riferimenti fotografie **DAL CAN0701201 AL CAN0701205**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato bosco	altre cespugli		siepi vive	di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura B		antenne e impianti simili torrette e comignoli anomali intonaci cementizi	agricolo
		stato generale B			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		tegole in cotto			
		leggibilità del processo edilizio Alta			
		coerenza col processo tipologico Alta			
		significatività storica Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4	Edificio evidentemente cresciuto in due fasi, a partire da un tipo A.2 per poi giungere, aggiungendo gli ambienti sulla sinistra, al tipo A.4.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.06 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **012**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

Empty text box for specific interventions.

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Empty text box for specific prescriptions.

area omogenea **CAN 07** edificio n. **013** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.268/4** riferimenti fotografie **CAN0701301 , CAN0701302 ,**

<i>Perinense</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco	altre			di contenimento	

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato


	leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Nulla"/>	
	coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Nulla"/>	
	significatività storica <input type="text" value="Nulla"/>	

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **013**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche


area omogenea **CAN 07** edificio n. **014** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.268/5** riferimenti fotografie **DAL CAN0701401 AL CAN0701404**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	P			abitativo
		stato generale	P			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.3	Edificio probabilmente unitario anche se rimane dubbia la sincronicità della ritonda.	
	ambienti		
	Fuoco 1.3.05		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **014**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
Edificio da ricostruire

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Ricostruzione delle murature assenti ad integrazione.
Ricostruzione della copertura sulla imposta di banchina esistente.

altre prescrizioni specifiche
In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità

area omogenea **CAN 07** edificio n. **015** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2617** riferimenti fotografie **DAL CAN0701501 AL CAN0701504**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettrificazione	prato bosco	altre	lastre	staccionate in legno	di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.2	Edificio di recente costruzione che, pur rifacendosi al processo tipologico, fa un uso inappropriato di strutture, proporzioni e soluzioni costruttive. Nel sottotetto è stato realizzato un secondo livello abitativo.	
	ambienti		
	Fuoco 1.2.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio E.3.2.
L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite
con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del
Manuale Tipologico relativa all'ambiente.**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **016** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.268/6** riferimenti fotografie **DAL CAN0701601 AL CAN0701604**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettrificazione	prato		lastre cubetti porfido Lastre Graniglia	staccionate in legno		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio di notevoli dimensioni, cresciuto in più fasi, riconducibile solo per il corpo maggiore al processo tipologico. Il corpo aggiunto in seconda fase sulla destra è anch'esso riconducibile agli ambienti del processo tipologico (a parte gli interventi recenti) e dà vita ad una variante diacronica trifamiliare inusuale. Il volume a copertura piana addossato nell'ultima fase non trova invece alcun riscontro nel processo tipologico.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **016**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo


usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.2. Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art.3 delle Norme di Attuazione del PUP (all. B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 "Approvazione della variante 2000 al PUP).

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **017** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.269/2 .269/13** riferimenti fotografie **DAL CAN0701701 AL CAN0701705**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"MF 19" colmo	stato copertura	B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	D.2	Edificio sorto in due fasi per addizione di due tipi B.2 a formare una variante diacronica del tipo D.2.	
	ambienti		
	Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **017**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **018** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.269/9** riferimenti fotografie **DAL CAN0701801 AL CAN0701804**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera sentiero	esterni		prato bosco	da frutta altre		staccionate in legno		fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="C"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="C"/>		coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale <input type="text" value="C"/>			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		lamiera			
		leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Alta"/>			
		coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Alta"/>			
		significatività storica <input type="text" value="Medi"/>			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.02 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **018**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4




area omogenea **CAN 07** edificio n. **019** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.269/8** riferimenti fotografie **DAL CAN0701901 AL CAN0701904**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato bosco orto	altre	lastre	staccionate in legno rete metallica		Gazebo fontana/làip barc barbecue

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti simili intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **019**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

Il presente edificio è già dotato di un manufatto accessorio nelle pertinenze e pertanto non potrà essere dotato di nuove estensioni funzionali.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **020** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.269/6** riferimenti fotografie **DAL CAN0702001 AL CAN0702006**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato bosco	altre	lastre asfalto		di contenimento di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.1 ambienti Fuoco 1.1.02 altro	Edificio di recente costruzione, secondo il tipo E.3.1, ma ampliato con un ulteriore volume laterale e con soluzione distributiva e di facciata non coerente.	

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **020**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono su tutto l'edificio le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente individuato.

area omogenea **CAN 07** edificio n. **021** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3352** riferimenti fotografie **DAL CAN0702101 AL CAN0702106**


Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato orto	da frutta altre	battuto di cemento asfalto Legno	staccionate in legno rete metallica	di contenimento	barbecue fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti simili intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.2	Edificio di recente costruzione, secondo il tipo E.3.2, con ritonda 1.1, priva di camino, ma ampliato con un ulteriore volume ligneo laterale e con uso dei materiali non coerente. Nel sottotetto è ricavato un secondo livello abitativo.	
	ambienti		
	Fuoco 1.2.03		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **021**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente



categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Le murature potranno essere intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

altre prescrizioni specifiche
**Sia ripristinato il camino della ritonda nella corretta posizione e nel rispetto della scheda COMIGNOLI.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.
L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.**

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **022** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3353** riferimenti fotografie **DAL CAN0702201 AL CAN0702204**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettrificazione	prato	da frutta	lastre	staccionate in legno	di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Nulla**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.1	Edificio unitario di recente costruzione, riferibile al tipo A.1, di dimensioni simili ai barchi e con uso di materiali inappropriato.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.04		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **022**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto



altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **023** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3052** riferimenti fotografie **DAL CAN0702301 AL CAN0702304**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato orto	da frutta	Lastre graniglia	rete metallica staccionate in legno		barbecue legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi antenne e impianti simili	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fuoco 2.1.01 Fienile 1.1.05 Letto 2.2.03	Edificio cresciuto in due fasi: impianto riferibile al tipo E.4.2 e successivo ampliamento in assito sul retro con un Fienile uniformato dalla nuova copertura.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **023**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo



usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1, 2.1 o 4.1.

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo E.4.2.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **027** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3111** riferimenti fotografie **DAL CAN0702701 AL CAN0702707**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero		acquedotto elettrificazione	bosco		salesà			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		tecniche incoerenti	turistico/ricettivo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.2	Edificio fatto oggetto di recenti interventi e di non facile leggibilità ma riconducibile al tipo C.2.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.11		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **027**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **028** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.269/3** riferimenti fotografie **DAL CAN0702801 AL CAN0702806**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"CAF L 1919" colmo valle	B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		lamiera			
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario caratterizzato dal Fienile su due livelli.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



area omogenea **CAN 07** edificio n. **028**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

Empty rectangular box for additional specific interventions.

Indicazioni di intervento

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48


definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **029** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.269/4** riferimenti fotografie **DAL CAN0702901 AL CAN0702905**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato bosco	altre	battuto di cemento			fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi bocche di lupo	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.10 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **029**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

previsioni PRG

Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali

definizione secondo la L.P. 1/2008

esistente

categoria d'intervento

Risanamento Conservativo

usi potenziali


**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le murature del piano terra siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **030** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2117** riferimenti fotografie **DAL CAN0703001 AL CAN0703005**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera sentiero	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato bosco	da frutta altre		staccionate in legno muri	di sostegno	legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"RS 1994" colmo	stato copertura	B	iscrizioni	intonaci cementizi torrette e comignoli anomali antenne e impianti simili	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario caratterizzato dal Fienile su due livelli.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **030**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale
Usso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **032** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2602** riferimenti fotografie **DAL CAN0703201 AL CAN0703204**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero		acquedotto elettrificazione	prato					barbecue gazebo

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.1.2 ambienti Fuoco 2.1.01 Letto 2.1.01	Edificio unitario con ritonda 2.1 di recente ristrutturato e ampliato con l'addizione impropria del volume rivestito in assito sul lato destro.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **032**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Le murature potranno essere intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

altre prescrizioni specifiche

Ripristino del camino della ritonda esistente secondo la scheda COMIGNOLI.

Il volume aggiunto sul prospetto 2 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **033** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.285** riferimenti fotografie **DAL CAN0703301 AL CAN0703306**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv	prato		salesà			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura B		antenne e impianti simili	turistico/ricettivo
		stato generale B			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		scandole			

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.2	Edificio di recente ricostruito secondo il tipo C.2 ma con probabile modifica degli ingressi sul lato sinistro.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **033**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna



definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.



altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **034** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.286** riferimenti fotografie **DAL CAN0703401 AL CAN0703407**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
				prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				permanente
		tegole cemento				

	leggibilità del processo edilizio	Media
	coerenza col processo tipologico	Bassa
	significatività storica	Bassa

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio sorto in fasi diverse. A quella di impianto (tipo A.2 con Fienile a due livelli) è seguita l'aggiunta del volume sulla destra (verso un tipo A.4 improprio) e quella dei tamponamenti dei ballatoi, consolidate dagli interventi recenti.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **034**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto


altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

La porzione aggiunta sul prospetto 2 è soggetta a Ristrutturazione Edilizia.
L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio A.4.
Gli ambienti incongrui dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **035** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.287** riferimenti fotografie **DAL CAN0703501 AL CAN0703505**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero		acquedotto	prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata tecniche incoerenti murature in cemento a vista	agricolo
		stato generale B			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		lamiera			

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario, nato secondo il tipo A.2, al quale si è addossato il basso volume sul lato sinistro.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.14 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **035**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo


usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda la rimozione del volume aggiunto sul prospetto 4.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **036** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **1587** riferimenti fotografie **DAL CAN0703601 AL CAN0703605**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				

	leggibilità del processo edilizio	Alta
	coerenza col processo tipologico	Alta
	significatività storica	Bassa

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.1	Edificio unitario, salvo l'addizione successiva del camino. È caratterizzato da fianchi in muratura e fronte a valle in legno.	
	ambienti		
	altro		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **036**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Fuoco 1.1.5.

Il presente edificio non potrà essere in alcun modo ampliato, né addizionato di estensioni funzionali.

area omogenea **CAN 07** edificio n. **037** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.288/2** riferimenti fotografie **DAL CAN0703701 AL CAN0703708**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero		elettrificazione	prato		lastre			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B	bus del fenè		agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4.d.1	Edificio forse evolutosi in due fasi: sorto come tipo A.4 e poi trasformato impostando la nuova copertura secondo il nuovo asse centrale. Si noti che il fienile si sviluppa ora su due livelli.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.10 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **037**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea **CAN 07** edificio n. **038** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3373** riferimenti fotografie **DAL CAN0703801 AL CAN0703804**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura B			abitativo
		stato generale B			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Alta**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.3	Edificio unitario di dimensioni ridotte e dall'esito singolare dovuto all'inserimento della ritonda 2.1.	
	ambienti		
	Fuoco 1.3.05		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **038**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Restauro

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.



altre prescrizioni specifiche

Ripristino del camino della ritonda nel rispetto della scheda COMIGNOLI.

Il presente edificio non potrà essere in alcun modo ampliato, né addizionato di estensioni funzionali.

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art.3 delle Norme di Attuazione del PUP (all. B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 “Approvazione della variante 2000 al PUP).

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **039** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **...3372** riferimenti fotografie **DAL CAN0703901 AL CAN0703904**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura M			agricolo abitativo
		stato generale M			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato
		scandole			

	leggibilità del processo edilizio Alta
	coerenza col processo tipologico Alta
	significatività storica Medi

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.3	Edificio cresciuto in due fasi (vedi ripresa nella muratura del fianco sinistro tra i due ambienti) partendo da un tipo A.2 e raggiungendo il tipo A.3.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Fuoco 3.1.01 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **039**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto


altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le murature siano sottoposte a Restauro secondo la scheda ELEVAZIONE 3.1.

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art.3 delle Norme di Attuazione del PUP (all. B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 "Approvazione della variante 2000 al PUP).

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 07** edificio n. **052** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.359** riferimenti fotografie **DAL CAN0705201 AL CAN0705210**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre da frutta	salesà		di contenimento di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M		coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario con ambiente Fienile su due livelli.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.05 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **052**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **053** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.362** riferimenti fotografie **DAL CAN0705301 AL CAN0705304**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv	prato bosco	da frutta altre	lastre	staccionate in legno		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura B		intonaci cementizi torrette e comignoli anomali antenne e impianti simili	abitativo
		stato generale B			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		tegole cemento			

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio sottoposto a recenti interventi di trasformazione che lo rendono difficilmente leggibile (in particolare per la porta sul prospetto 2 e per l'assenza dell'accesso al Fienile). L'ambiente Fienile si sviluppa su due livelli.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **053**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente


categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **055** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.336/2** riferimenti fotografie **CAN0705501 , CAN0705502 ,**

<i>Perinense</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco	altre				

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				<input type="text" value="abbandonato"/>


	leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Nulla"/>
	coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Nulla"/>
	significatività storica	<input type="text" value="Nulla"/>

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **055**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea **CAN 07** edificio n. **057** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.300** riferimenti fotografie **DAL CAN0705701 AL CAN0705704**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv	prato bosco	altre	battuto di cemento		di contenimento	barc

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti simili torrette e comignoli anomali finestre e porte con dimensioni anomale intonaci cementizi murature in laterizio a vista	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio di recente totale ricostruzione riconducibile al tipo A.2 ma compromesso sia dall'ampliamento improprio sul prospetto 4, sia dall'uso di modi costruttivi, strutture e dimensioni inappropriate.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **057**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

area omogenea **CAN 07** edificio n. **058** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2213** riferimenti fotografie **CAN0705801 , CAN0705802**

<i>Perinense</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		bosco	altre cespugli			di sostegno di contenimento	

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			<input type="text" value=""/>
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				<input type="text" value="abbandonato"/>
		leggibilità del processo edilizio	<input type="text" value="Nulla"/>			
		coerenza col processo tipologico	<input type="text" value="Nulla"/>			
		significatività storica	<input type="text" value="Nulla"/>			

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **058**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **060** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.296/2** riferimenti fotografie **CAN0706001 , CAN0706002**

<i>Perinense</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	altre				

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura			
		stato generale			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **060**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

area omogenea **CAN 07** edificio n. **061** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.1965/1 .1965/2** riferimenti fotografie **DAL CAN0706101 AL CAN0706105**

Perinense	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato bosco orto	da frutta altre	ghiaia battuto di cemento		di sostegno di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"iRFL 1900" colmo	B		intonaci cementizi antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo agricolo
		stato copertura			utilizzo
		B			temporaneo
		stato generale			
		B			
		materiali copertura			
		lamiera			

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Bassa**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Fienile 1.3.12 altro Stalla 1.1.07	Edificio probabilmente unitario caratterizzato da ambienti Fienile a due livelli e da un Fuoco, forse originario, sul prospetto 4 a monte. Solo in parte riconducibile al tipo D.2.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **061**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo


usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.2 e al Fuoco 3.1.01.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **062** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2233** riferimenti fotografie **CAN0706201 , CAN0706202**

Perinence	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="checkbox"/> P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="checkbox"/> P			
		stato generale	<input type="checkbox"/> P			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		leggibilità del processo edilizio	<input type="checkbox"/> Nulla			
		coerenza col processo tipologico	<input type="checkbox"/> Nulla			
		significatività storica	<input type="checkbox"/> Nulla			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A4d1	Corpo principale su 2 livelli con corpo aggregato a Nord Corpo principale riferibile al presunto tipo A4	
	ambienti		
	Fienile 1.1.8 Stalla 1.1.7 Fuoco 3.2.2		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **062**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
aree agricole-art.48
-

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
-

altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione del Corpo principale e del corpo aggregato.

altre prescrizioni specifiche

Ricostruzione sulla base di documentazione storica.
Ricadendo l'edificio in zona geologica con penalità gravi o medie, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea **CAN 07** edificio n. **063** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2391** riferimenti fotografie **CAN0706301 , CAN0706304**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto fossa biologica elettrificazione	prato	altre			di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			abitativo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegola				
		leggibilità del processo edilizio	media			
		coerenza col processo tipologico	media			
		significatività storica	media			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4.d.1		
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **063**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
boschi - art.50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio esistente


categoria d'intervento
risanamento conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona geologica con penali gravi o medie, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 07** edificio n. **064** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3231** riferimenti fotografie **CAN0706401 , CAN0706404**

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto fossa biologica elettrificazione	prato	altre	cementizie		di contenimento	wc

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B	tamponamenti lignei		abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegola				

leggibilità del processo edilizio **alta**
 coerenza col processo tipologico **alta**
 significatività storica **media**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.2		
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **064**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
boschi - art.50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio esistente

categoria d'intervento
risanamento conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in parte in zona geologica con prenalità gravi o medie, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.
Una parte di edificio è inserita in area critica recuperabile e qualsiasi edificazione e/o trasformazione è subordinata a studi ed interventi specifici

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio



area omogenea **CAN 07** edificio n. **065** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.289/6** riferimenti fotografie **DAL CAN 0706501 AL CAN 0706504**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato orto			filo di ferro	di contenimento	ripostiglio su fianco piccola tettoia a monte

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	C		piccola tettoia e ripostiglio ligneo	agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Media			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario riconducibile al tipo A2 con stalla a piano seminterrato e soprastante fienile.	
	ambienti		
	Stalla 1.1.8 fienile 1.1.10		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **065**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art.50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona geologica con penalià gravi o medie, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

Le stesse accurate analisi dovranno essere effettuate in relazione alla presenza di attigua "area ad elevata pericolosità valanghiva" a monte dell'edificato.

Ogni intervento sull'edificio è subordinato alla realizzazione di una perizia nivologica che, analizzando nel dettaglio il fenomeno valanghivo atteso, possa escludere il coinvolgimento della struttura dagli effetti della valanga, o in caso contrario, indicare eventuali opere di difesa necessarie e/o suggerire misure, che ne impediscano l'utilizzo nei periodi contraddistinti dalla presenza di un significativo innevamento."

In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.

area omogenea **CAN 07** edificio n. **066** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2232** riferimenti fotografie **DAL CAN 0706601 AL CAN 0706604**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato					corpo aggregato in muratura a piano terra verso valle

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	P			agricolo
		stato generale	P			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		scandole				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	D.2	Edificio riconducibile presumibilmente al tipo D2 doppia stalla con soprastante doppio fienile e con l'aggiunta a piano terra di un corpo aggregato sul fronte a valle, diacronico rispetto agli usuali processi evolutivi.	L'accesso alle stalle a p.t. avviene una su un fianco, l'altra verso valle; l'elevazione delle stalle è in muratura. L'accesso ai due finili a p.1° avviene da monte; l'elevazione dei fienili è in blockbau. Il manto di copertura (presenze in essere) è in scandole. Copertura con imposta di banchina leggibile.
	ambienti		
	stalla 1.1.8 stalla 1.2.1 fienile 1.3.1		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 07** edificio n. **066**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art.50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
**Usso tradizionale
Usso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona geologica con penali gravi o medie, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.

Qualsiasi intervento dovrà inoltre conformarsi a quanto prescritto dalla Carta delle risorse idriche della PAT.