

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 05**edificio n. **001**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella .1889/3

riferimenti fotografie	DAL CAN0500101 AL CAN0500106
------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero		acquedotto	prato orto	altre	flòster battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento	

B

B

B

materiali copertura

scandole

Bassa

Media

Bassa

finestre e porte con dimensioni
anomale

uso attuale
abitativo

utilizzo
temporaneo

tipo
E.4.1.1

Fuoco 1.1.06

Edificio sorto in fasi diverse: impianto e successivo ampliamento sul prospetto 2 (ritonda?), ma anche interventi di revisione dell'impianto e uniformazione delle facciate che ne rendono difficile la lettura.

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell’art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.
Misure di mitigazione in fase di realizzazione: Limitare al massimo la zona di movimento dei mezzi meccanici alle vicinanze dell'edificio. Particolare attenzione uso sostanze inquinanti.
Misure di mitigazione in fase di esercizio: Evitare sversamenti di sostanze inquinanti organiche e non per vicinanza al Rio Valzanca.

area omogenea

CAN 05

edificio n.

002

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1889/2

riferimenti fotografie


DAL CAN0500201 AL CAN0500206

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato	da frutta	battuto di cemento		di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
“TFL 1868” colmo valle		stato copertura		B	iscrizioni		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi		agricolo	
		stato generale		B					utilizzo	
									temporaneo	
		materiali copertura								
		lamiera								
		leggibilità del processo edilizio		Media						
		coerenza col processo tipologico		Alta						
		significatività storica		Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio							note	
A.2		Edificio unitario risalente al 1868. I prospetti 1 e 4 recano delle finestretrature sul fienile non riconducibili al processo tipologico, anche se di antica data.								
ambienti										
Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.07										



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell’art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.
Misure di mitigazione in fase di realizzazione: Limitare al massimo la zona di movimento dei mezzi meccanici alle vicinanze dell'edificio. Particolare attenzione uso sostanze inquinanti.
Misure di mitigazione in fase di esercizio: Evitare sversamenti di sostanze inquinanti organiche e non per vicinanza al Rio Valzanca.

area omogenea

CAN 05

edificio n.

003

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1889/1

riferimenti fotografie

DAL CAN0500301 AL CAN0500304

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

salesà

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

fontana/làip

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.02
Stalla 1.2.01

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario. Il prospetto 2 reca delle finestre sul fienile non riconducibili al processo tipologico, anche se di antica data.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

Misure di mitigazione in fase di realizzazione: Limitare al massimo la zona di movimento dei mezzi meccanici alle vicinanze dell'edificio. Particolare attenzione uso sostanze inquinanti.

Misure di mitigazione in fase di esercizio: Evitare sversamenti di sostanze inquinanti organiche e non per vicinanza al Rio Valzanca.

area omogenea

CAN 05

edificio n.

004

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1888

riferimenti fotografie


DAL CAN0500401 AL CAN0500406

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato	altre	lastre battuto di cemento		di contenimento	

Edificio

iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
“IX FL 1954 CA” colmo valle “13 REGG BERS / ZAPPATORI 62 BATT / OTTOBRE 1917” lapide sulla facciata valle	stato copertura	B	iscrizioni	strutture portanti in cemento a vista	abitativo
materiali copertura scandole	stato generale	B			utilizzo
			temporaneo		
		leggibilità del processo edilizio	Bassa		
		coerenza col processo tipologico	Bassa		
		significatività storica	Medi		
tipo	evoluzione dell'edificio				note
E.5.1	Edificio risalente a prima della Guerra 1915-18 (vedi lapide in facciata) e che ha subito diverse fasi di intervento. Al rifacimento della copertura si riferisce la data 1954.				
ambienti					
Fuoco 1.1.08					



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **004**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

categoria d'intervento

Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsoni PRG

Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008

esistente

usi potenziali

Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell’art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

Le murature del prospetto 1 siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

Misure di mitigazione in fase di realizzazione: Limitare al massimo la zona di movimento dei mezzi meccanici alle vicinanze dell'edificio. Particolare attenzione uso sostanze inquinanti.

Misure di mitigazione in fase di esercizio: Evitare sversamenti di sostanze inquinanti organiche e non per vicinanza al Rio Valzanca.

area omogenea

CAN 05

edificio n.

005

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

10780

riferimenti fotografie

DAL CAN0500501 AL CAN0500505

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

gabinetto

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

lamiera

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

tecniche incoerenti
coperture in lamiera ondulata o non verniciata

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

I.4

ambienti

altro

evoluzione dell'edificio

Edificio accessorio di dimensioni contenute che ha subito recenti interventi di rifacimento. Non riconducibile al processo tipologico.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **005**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell’art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale. Tutte le strutture componenti l’ambiente sono soggette a Risanamento Conservativo. Misure di mitigazione in fase di realizzazione: Limitare al massimo la zona di movimento dei mezzi meccanici alle vicinanze dell'edificio. Particolare attenzione uso sostanze inquinanti. Misure di mitigazione in fase di esercizio: Evitare sversamenti di sostanze inquinanti organiche e non per vicinanza al Rio Valzanca.

area omogenea

CAN 05

edificio n.

006

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1881/1

riferimenti fotografie

DAL CAN0500601 AL CAN0500608

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato	da frutta	flòster		di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		M			abitativo	
		stato generale		M				
		materiali copertura					utilizzo	
		scandole					abbandonato	
		leggibilità del processo edilizio		Media				
		coerenza col processo tipologico		Media				
		significatività storica		Alta				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
E.5.1	Edificio unitario riferibile al tipo E.5.1 e costituito da un ambiente che appare una commistione del Fuoco 1.1.2 e del Fuoco 1.1.5, a causa della sola facciata principale in muratura cui si contrappongono le altre con elevazione in blockbau. L’aggiunta sul prospetto 3 è intervenuta in epoca successiva all’impianto.							
ambienti								
altro								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **006**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, rispettivamente per le parti riferibili all'uno e all'altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per gli ambienti Fuoco 1.1.02 e Fuoco 1.1.05. Il volume aggiunto sul prospetto 3 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 05**edificio n. **007**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella .1885/2

riferimenti fotografie	DAL CAN0500701 AL CAN0500708
------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato	da frutta	salesà		di contenimento	

iscrizioni

“XCCF 1908” colmo valle

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio	Alta
-----------------------------------	------

	Media
coerenza col processo tipologico	

significatività storica

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.01**Stalla 1.1.07**

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto come tipo A.2 nel 1908 e quindi incrementato con l'aggiunta sul prospetto 2.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **007**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 05

edificio n.

008

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1885/1

riferimenti fotografie

DAL CAN0500801 AL CAN0500809

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato		flòster		di contenimento	

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
			stato copertura	B			agricolo
			stato generale	M			
			materiali copertura				
						abbandonato	
			leggibilità del processo edilizio	Alta			
			coerenza col processo tipologico	Alta			
			significatività storica	Bassa			
tipo		evoluzione dell'edificio				note	
C.2		Edificio unitario. È possibile che l’impianto fosse stato effettuato secondo il tipo A.2 e che solo successivamente si sia aperta la seconda porta della stalla sul prospetto 4.					
ambienti							
Fienile 1.1.01 Stalla 1.2.01 Stalla 1.1.08							

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **008**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 05

edificio n.

009

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1972

riferimenti fotografie

DAL CAN0500901 AL CAN0500908

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato		flòster		di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		C	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
“O5 L 1881 +”		stato copertura		B	iscrizioni		coperture in lamiera ondulata o non verniciata strutture portanti in cemento a vista		agricolo	
		stato generale		C					utilizzo	
									temporaneo	
		materiali copertura								
		lamiera								
		leggibilità del processo edilizio		Media						
		coerenza col processo tipologico		Media						
		significatività storica		Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio							note	
altro		Edificio sorto in più fasi: impianto nel 1881 come tipo A.2; successivo ampliamento della stalla con un corpo letto sul prospetto 4 e analogo ampliamento, ancor più ridotto, sul prospetto 2. Solo in parte riconducibile al processo tipologico.								
ambienti										
Stalla 1.1.06 Fienile 1.1.01 Letto 3.1.01										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **009**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.4.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 05**

edificio n.	010
-------------	------------

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella	.1886
------------	-------

 riferimenti fotografie	 DAL CAN0501001 AL CAN0501015
---	---

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato	da frutta	battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento	fontana/làip gabinetto Cuccia cane Teleferica

iscrizioni

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

materiali copertura

lamiera

cesso edilizio

coerenza col processo tipologico	Media
----------------------------------	-------

significatività storica

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

E.5.1

ambienti

Fuoco 1.1.03

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo E.5.1 e successivi ampliamenti per addizione dei corpi sui prospetti 2 e 4.

note

Edificio

	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
			stato copertura		B			coperture in lamiera ondulata o non verniciata		abitativo	
			stato generale		B						
			materiali copertura						utilizzo		
			lamiera						temporaneo		
			leggibilità del processo edilizio		Media						
			coerenza col processo tipologico		Media						
			significatività storica		Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio									
E.5.1		Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo E.5.1 e successivi ampliamenti per addizione dei corpi sui prospetti 2 e 4.									
ambienti											
Fuoco 1.1.03											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **010**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 05

edificio n.

011

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1883

riferimenti fotografie

DAL CAN0501101 AL CAN0501107

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato campi orto	da frutta	flòster battuto di cemento	staccionate in legno Nastro di plastica		gabinetto

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
			stato copertura		M			intonaci cementizi		agricolo	
			stato generale		B					utilizzo	
			materiali copertura		temporaneo						
	tipo		evoluzione dell'edificio						note		
	C.2.d		Edificio sorto in due fasi: impianto come tipo A.2 e successiva addizione di ulteriori stalla e fienile sul prospetto 4.								
	ambienti										
Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.07 Stalla 1.2.01											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **011**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 05

edificio n.

012

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1884

riferimenti fotografie

DAL CAN0501201 AL CAN0501206

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato orto	da frutta	battuto di cemento	staccionate in legno rete metallica Scandole	di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	abitativo
		stato copertura	M					utilizzo	temporaneo
		stato generale	B						
		materiali copertura	scandole						
		leggibilità del processo edilizio	Media						
		coerenza col processo tipologico	Media						
		significatività storica	Bassa						
tipo	E.4.1.1	evoluzione dell'edificio				note			
ambienti	Fuoco 1.1.02	Edificio sorto in due fasi: impianto del corpo principale secondo il tipo E.4.1.1 e successivo ampliamento per addizione del corpo sul prospetto 4.							

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **012**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 05

edificio n.

013

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1887

referimenti fotografie

DAL CAN0501301 AL CAN0501308

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato	da frutta	flòster		di contenimento	

Edificio

iscrizioni

“XCC FL 1910” colmo valle

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipologia

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta


significatività storica

Bassa

tipo	evoluzione dell'edificio	note
A.2	Edificio unitario sorto nel 1910.	
ambienti		
Fienile 1.1.01		
Stalla 1.1.05		

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **013**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Ai sensi dell’art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 05**edifício n. **014**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella	10760
------------	-------

 riferimenti fotografie	 DAL CAN0501401 AL CAN0501404
--------------------------------	--------------------------------------

<i>Pertinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato	altre			di contenimento	

iscrizioni

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

materiali copertura

lamiera

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

leggibilità del processo edilizio | Alta

coerenza col processo tipologico	Alta
----------------------------------	------

significatività storica Bassa

tipo

A.1

ambienti

Fienile 1.1.02

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 05** edificio n. **014**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Non vengano inseriti nuovo ballatoio e porta sul prospetto 1.