

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 04**

edificio n.	001
-------------	------------

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella	.1905/17
------------	----------

 riferimenti fotografie	DAL CAN0400101 AL CAN0400106
---------------------------------------	--

accessibilità attuale

posti macchina

reti tecnologiche**usi del suolo**

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

sentiero

bosco

fontana/làip

iscrizioni

stato elevazioni	P
------------------	---

stato copertura	P
-----------------	---

stato generale	P
----------------	---

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio	Nulla
-----------------------------------	-------

coerenza col processo tipologico	Nulla
----------------------------------	-------

significatività storica	Nulla
-------------------------	-------

tipo

evoluzione dell'edificio

note

ambienti

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

Misure di mitigazione in fase di realizzazione: Limitare gli interventi di recupero e taglio del bosco alle sole pertinenze.
Misure di mitigazione in fase di esercizio: Evitare sversamenti di sostanze inquinanti organiche e non per vicinanza al Rio Valzanca.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 04

edificio n.

002

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1905/5

referimenti fotografie

CAN0400201 , CAN0400203

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

area omogenea

CAN 04

edificio n.

003

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1905/2

riferimenti fotografie

DAL CAN0400301 AL CAN0400306

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato bosco					

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		M	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
“AS M 1909 X”		stato copertura		P	iscrizioni				abitativo agricolo	
		stato generale		C					utilizzo	
		materiali copertura							abbandonato	
		scandole								
		leggibilità del processo edilizio		Alta						
		coerenza col processo tipologico		Media						
		significatività storica		Alta						
tipo		evoluzione dell'edificio				note				
E.5.1		Edificio unitario risalente al 1909, caratterizzato da un’inusuale soluzione costruttiva dell’ambiente Fuoco (a metà tra 1.1.3 e 1.1.5) che presenta, a sinistra della porta d’ingresso e sul prospetto 4 un’elevazione con tamponamenti in assito in luogo dei consueti blockbau o muratura.								
ambienti										
altro										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, rispettivamente per le parti riferibili all'uno e all'altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per gli ambienti Fuoco 1.1.03 e Fuoco 1.1.05.

area omogenea

CAN 04

edificio n.

004

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1905/4

riferimenti fotografie

DAL CAN0400401 AL CAN0400406

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni		prato					barbecue fontana/laip Apiario

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			
		stato generale	B			
		materiali copertura				
		tegole cemento		intagli	tecniche incoerenti materiali incoerenti murature in cemento a vista	abitativo
						utilizzo
						temporaneo
		leggibilità del processo edilizio	Bassa	leggi		
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Bassa			
tipo		evoluzione dell'edificio				note
E.4.1.1		Edificio sorto come unitario secondo il tipo E.4.1.1 e probabilmente costituito da un ambiente Fuoco 1.1.1. Ha però subito interventi tali da occultare i riferimenti al processo tipologico: probabile sostituzione di porzioni in blockbau o muratura in pietra con murature intonacate, ampliamento sotto falda sul prospetto 2, avanzamento delle murature laterali a chiudere parte dello spazio antistante l’edificio, ampliamenti delle finestrate.				
ambienti						
altro						

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **004**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

**Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.
Adeguare il camino alle sezioni di cui alla scheda COMIGNOLI**

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 04	edificio n.	005	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.1904/12	referimenti fotografie	DAL CAN0400501 AL CAN0400507
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------------------	------------	----------	------------------------	------------------------------

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina
interni

reti tecnologiche

prato

alberature

pavimentazioni
flòster

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

iscrizioni

“WUSTFL 184...” colmo valle

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

Tamponamenti in onduline catramate strutture portanti in cemento a vista murature in cemento a vista coperture in lamiera ondulata c non verniciata

uso attualedi servizio
agricolo**utilizzo**

temporaneo

materiali copertura

lamiera

leggibilità del processo edilizio | Media

coerenza col processo tipologico	Media
----------------------------------	-------

significatività storica Bassa

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.01
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario risalente agli anni Quaranta dell'Ottocento, poi rimaneggiato: sostituzione di murature nella zona dello zoccolo, apertura di una seconda porta della stalla, apertura di finestra sul prospetto 3.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **005**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 04	edificio n.	006	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.1905/1	riferimenti fotografie	DAL CAN0400601 AL CAN0400610
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------------------	------------	---------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato		flòster			fontana/làip

Edificio

iscrizioni “VMP” colmo valle		stato elevazioni B		elementi qualificanti iscrizioni		elementi degradanti		uso attuale agricolo	
		stato copertura B						utilizzo temporaneo	
		stato generale M							
		materiali copertura scandole							
		leggibilità del processo edilizio Alta							
		coerenza col processo tipologico Alta							
		significatività storica Medi							
tipo A.2		evoluzione dell'edificio Edificio unitario ben riferibile al processo tipologico al quale è stato aggiunto, già in epoca remota, il piccolo ricovero per il maiale (”dìgol” v. foto CAN0400610).				note			
ambienti Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.01									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **006**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 04	edificio n.	007	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.1904/11	referimenti fotografie	DAL CAN0400701 AL CAN0400707
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------------------	------------	----------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato		flòster			

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
		stato copertura		M					agricolo		
		stato generale		B							
		materiali copertura								utilizzo	
		scandole								temporaneo	
		leggibilità del processo edilizio		Alta							
		coerenza col processo tipologico		Media							
		significatività storica		Medi							
tipo		evoluzione dell'edificio								note	
A.2		Edificio unitario sorto secondo il tipo A.2 e poi ampliato con l’aggiunta del piccolo locale in assito al primo piano sul prospetto 4.									
ambienti											
Fienile 1.1.01											
altro											
Stalla 1.1.07											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **007**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 3.1.05.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 04**edificio n. **008**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella	.2502
------------	-------

referimenti fotografie	DAL CAN0400801 AL CAN0400808
--------------------------------------	--

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

da frutta

pavimentazioni

flòster
battuto di cemento

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

gabinetto
Casèl de la lat

iscrizioni

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

elementi qualificanti	elementi qualificanti
1. Struttura 2. Contenuto 3. Stile 4. Forma 5. Funzione 6. Materiali 7. Spazio 8. Tempo 9. Costo 10. Impatto ambientale 11. Impatto sociale 12. Impatto culturale 13. Impatto economico 14. Impatto politico 15. Impatto tecnologico 16. Impatto scientifico 17. Impatto artistico 18. Impatto letterario 19. Impatto musicale 20. Impatto cinematografico 21. Impatto teatrale 22. Impatto televisivo 23. Impatto radiofonico 24. Impatto editoriale 25. Impatto pubblicitario 26. Impatto giornalistico 27. Impatto letterario 28. Impatto musicale 29. Impatto cinematografico 30. Impatto teatrale 31. Impatto televisivo 32. Impatto radiofonico 33. Impatto editoriale 34. Impatto pubblicitario 35. Impatto giornalistico 36. Impatto letterario 37. Impatto musicale 38. Impatto cinematografico 39. Impatto teatrale 40. Impatto televisivo 41. Impatto radiofonico 42. Impatto editoriale 43. Impatto pubblicitario 44. Impatto giornalistico 45. Impatto letterario 46. Impatto musicale 47. Impatto cinematografico 48. Impatto teatrale 49. Impatto televisivo 50. Impatto radiofonico 51. Impatto editoriale 52. Impatto pubblicitario 53. Impatto giornalistico 54. Impatto letterario 55. Impatto musicale 56. Impatto cinematografico 57. Impatto teatrale 58. Impatto televisivo 59. Impatto radiofonico 60. Impatto editoriale 61. Impatto pubblicitario 62. Impatto giornalistico 63. Impatto letterario 64. Impatto musicale 65. Impatto cinematografico 66. Impatto teatrale 67. Impatto televisivo 68. Impatto radiofonico 69. Impatto editoriale 70. Impatto pubblicitario 71. Impatto giornalistico 72. Impatto letterario 73. Impatto musicale 74. Impatto cinematografico 75. Impatto teatrale 76. Impatto televisivo 77. Impatto radiofonico 78. Impatto editoriale 79. Impatto pubblicitario 80. Impatto giornalistico 81. Impatto letterario 82. Impatto musicale 83. Impatto cinematografico 84. Impatto teatrale 85. Impatto televisivo 86. Impatto radiofonico 87. Impatto editoriale 88. Impatto pubblicitario 89. Impatto giornalistico 90. Impatto letterario 91. Impatto musicale 92. Impatto cinematografico 93. Impatto teatrale 94. Impatto televisivo 95. Impatto radiofonico 96. Impatto editoriale 97. Impatto pubblicitario 98. Impatto giornalistico 99. Impatto letterario 100. Impatto musicale 101. Impatto cinematografico 102. Impatto teatrale 103. Impatto televisivo 104. Impatto radiofonico 105. Impatto editoriale 106. Impatto pubblicitario 107. Impatto giornalistico 108. Impatto letterario 109. Impatto musicale 110. Impatto cinematografico 111. Impatto teatrale 112. Impatto televisivo 113. Impatto radiofonico 114. Impatto editoriale 115. Impatto pubblicitario 116. Impatto giornalistico 117. Impatto letterario 118. Impatto musicale 119. Impatto cinematografico 120. Impatto teatrale 121. Impatto televisivo 122. Impatto radiofonico 123. Impatto editoriale 124. Impatto pubblicitario 125. Impatto giornalistico 126. Impatto letterario 127. Impatto musicale 128. Impatto cinematografico 129. Impatto teatrale 130. Impatto televisivo 131. Impatto radiofonico 132. Impatto editoriale 133. Impatto pubblicitario 134. Impatto giornalistico 135. Impatto letterario 136. Impatto musicale 137. Impatto cinematografico 138. Impatto teatrale 139. Impatto televisivo 140. Impatto radiofonico 141. Impatto editoriale 142. Impatto pubblicitario 143. Impatto giornalistico 144. Impatto letterario 145. Impatto musicale 146. Impatto cinematografico 147. Impatto teatrale 148. Impatto televisivo 149. Impatto radiofonico 150. Impatto editoriale 151. Impatto pubblicitario 152. Impatto giornalistico 153. Impatto letterario 154. Impatto musicale 155. Impatto cinematografico 156. Impatto teatrale 157. Impatto televisivo 158. Impatto radiofonico 159. Impatto editoriale 160. Impatto pubblicitario 161. Impatto giornalistico 162. Impatto letterario 163. Impatto musicale 164. Impatto cinematografico 165. Impatto teatrale 166. Impatto televisivo 167. Impatto radiofonico 168. Impatto editoriale 169. Impatto pubblicitario 170. Impatto giornalistico 171. Impatto letterario 172. Impatto musicale 173. Impatto cinematografico 174. Impatto teatrale 175. Impatto televisivo 176. Impatto radiofonico 177. Impatto editoriale 178. Impatto pubblicitario 179. Impatto giornalistico 180. Impatto letterario 181. Impatto musicale 182. Impatto cinematografico 183. Impatto teatrale 184. Impatto televisivo 185. Impatto radiofonico 186. Impatto editoriale 187. Impatto pubblicitario 188. Impatto giornalistico 189. Impatto letterario 190. Impatto musicale 191. Impatto cinematografico 192. Impatto teatrale 193. Impatto televisivo 194. Impatto radiofonico 195. Impatto editoriale 196. Impatto pubblicitario 197. Impatto giornalistico 198. Impatto letterario 199. Impatto musicale 200. Impatto cinematografico 201. Impatto teatrale 202. Impatto televisivo 203. Impatto radiofonico 204. Impatto editoriale 205. Impatto pubblicitario 206. Impatto giornalistico 207. Impatto letterario 208. Impatto musicale 209. Impatto cinematografico 210. Impatto teatrale 211. Impatto televisivo 212. Impatto radiofonico 213. Impatto editoriale 214. Impatto pubblicitario 215. Impatto giornalistico 216. Impatto letterario 217. Impatto musicale 218. Impatto cinematografico 219. Impatto teatrale 220. Impatto televisivo	

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio	Media
-----------------------------------	-------

coerenza col processo tipologico	Media
----------------------------------	-------

significatività storica **Bassa**

tipo

E.5.1


ambienti

Fuoco 1.1.03

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario sorto secondo il tipo E.5.1 e poi ampliato prolungando una falda sul prospetto 3.

note



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **008**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche
Il volume aggiunto sul prospetto 3 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo. Il presente edificio è già dotato dell’annesso di cui alla scheda CAN 04/026 e pertanto non potrà essere dotato di nuove estensioni funzionali.

area omogenea

CAN 04

edificio n.

009

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

10901/2

riferimenti fotografie

DAL CAN0400901 AL CAN0400905

Perinenze

accessibilità attuale

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

sentiero

prato

Edificio

iscrizioni

“TF 1996” colmo valle

materiali copertura

scandole

leggiibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Bassa

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

I.4

ambienti

altro

evoluzione dell'edificio

Piccolo fabbricato unitario, forse databile al 1996 e destinato a servizio igienico. Non riferibile al processo tipologico.

note

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **009**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Tutte le strutture componenti l'ambiente sono soggette a Risanamento Conservativo.
Il presente edificio non potrà essere in alcun modo ampliato, né addizionato di estensioni funzionali.

prospetto 3

prospetto 4



area omogenea

CAN 04

edificio n.

010

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1912/2

riferimenti fotografie

DAL CAN0401001 AL CAN0401008

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
	veicolare limitata	esterni		prato	da frutta		Filo elettrico			
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
	“...+ 31 DCFF” colmo valle				stato copertura			iscrizioni	strutture portanti in cemento a vista	abitativo
					stato generale					utilizzo
								temporaneo		
					materiali copertura					
				scandole						
					leggibilità del processo edilizio					
					coerenza col processo tipologico					
					significatività storica					
tipo		evoluzione dell'edificio								note
E.5.1		Edificio unitario, probabilmente risalente al 1931. Ha subito recenti interventi di ingrandimento delle finestre e di apertura di nuovi fori non coerenti con il processo tipologico (timpano e finestra a dx sul prospetto 1).								
ambienti										
Fuoco 1.1.03										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **010**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 04

edificio n.

011

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1912/1 .1912/10

referimenti fotografie

DAL CAN0401101 AL CAN0401110

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

flòster

recinzioni

muri

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

M

stato copertura

B

stato generale

M

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Alta

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

C.2

ambienti

Fienile 1.1.03
altro

evoluzione dell'edificio

Edificio riferibile complessivamente al tipo C.2 ma caratterizzato dal piano terra costituito da due stalle cui è stato sovrapposto un volume comprendente sia i due fienili che un ulteriore piccolo fienile sul prospetto 4. I due ambienti stalla sono solo in parte riferibili alla Stalla 1.1.2.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **011**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Restauro

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Stalla 1.1.02.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 04**edificio n. **012**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella	.2121
------------	-------

riferimenti fotografie DAL CAN0401201 AL CAN0401208

DAL CAN0401201 AL CAN0401208

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato		battuto di cemento		di contenimento di sostegno	fontana/làip

iscrizioni

“TAUFER” su targa sopra la porta

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

materiali copertura

scandole

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

	Media
leggibilità del processo edilizio	

coerenza col processo tipologico	Media
----------------------------------	-------

significatività storica	Bassa
-------------------------	-------

tipo

E.5.1

ambienti

Fuoco 1.1.03

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario di recente sottoposto a sostituzione dei serramenti, forse anche con modifiche dimensionali.

note

Edificio

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **012**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Il presente edificio è già dotato dell’annesso di cui alla scheda CAN 04/009 e pertanto non potrà essere dotato di nuove estensioni funzionali.

area omogenea

CAN 04

edificio n.

013

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1912/3

riferimenti fotografie

DAL CAN0401301 AL CAN0401309

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni		prato orto				di contenimento	fontana/làip Apiario

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
“DCFL 1847 X” colmo fienile		stato copertura		B	iscrizioni				agricolo abitativo	
		stato generale		B					utilizzo	
									temporaneo	
		materiali copertura								
		scandole								
		leggibilità del processo edilizio		Alta						
		coerenza col processo tipologico		Media						
		significatività storica		Alta						
tipo		evoluzione dell'edificio							note	
C.2		Edificio sorto nel 1847 secondo il tipo C.2 e successivamente ampliato aggiungendo una piccola stalla e un ambiente in assito sul prospetto 2. Ulteriore addizione in assito sullo spigolo tra i prospetti 3 e 4.								
ambienti										
Stalla 1.1.04 Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.05 Letto 3.1.05										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **013**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.

area omogenea

CAN 04

edificio n.

014

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1911

riferimenti fotografie

DAL CAN0401401 AL CAN0401406

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
	sentiero			prato		flòster battuto di cemento		di contenimento	gabinetto	
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale
				stato copertura				coperture in lamiera ondulata o non verniciata Poliuretano in vista		abitativo
				stato generale						utilizzo
										temporaneo
				materiali copertura						
				lamiera						
				leggibilità del processo edilizio						
				coerenza col processo tipologico						
				significatività storica						
tipo			evoluzione dell'edificio							
E.4.1.1			Edificio unitario sorto secondo il tipo E.4.1.1.							
ambienti										
Fuoco 1.1.02										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **014**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 04

edificio n.

015

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1912/4

riferimenti fotografie

DAL CAN0401501 AL CAN0401508

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata			orto		Lastre e cemento ghiaia		di contenimento	fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
“*CMS 2002*” colmo valle		stato copertura		B			
		stato generale		B			
		materiali copertura					
		scandole					
		leggibilità del processo edilizio		Bassa			
		coerenza col processo tipologico		Media			
		significatività storica		Bassa			
tipo		evoluzione dell'edificio				note	
E.5.1		Edificio ricostruito nel 2002 probabilmente riprendendo i rapporti volumetrici del preesistente e così riproducendo le diverse fasi di crescita di quest’ultimo: si vedano la parte in muratura sulla destra ma anche la porzione in assito sulla sinistra e la legnaia sul retro. Riconducibile al processo tipologico, salva l’aggiunta in muratura.					
ambienti							
Fuoco 1.1.03							

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 04**edificio n. **016**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella .1912/5

riferimenti fotografie	DAL CAN0401601 AL CAN0401607
------------------------	------------------------------

Pertinenze

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato	
orto	

alberature

pavimentazioni

recinzioni

siepi vive
staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

fontana/làip

iscrizioni

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

elementi qualificanti	elementi qualificanti
1. Struttura 2. Contenuti 3. Metodi 4. Valori 5. Relazioni 6. Strumenti 7. Spazi 8. Tempi 9. Personaggi 10. Obiettivi 11. Processi 12. Risultati 13. Strategie 14. Strumenti 15. Spazi 16. Tempi 17. Personaggi 18. Obiettivi 19. Processi 20. Risultati 21. Strategie 22. Strumenti 23. Spazi 24. Tempi 25. Personaggi 26. Obiettivi 27. Processi 28. Risultati 29. Strategie 30. Strumenti 31. Spazi 32. Tempi 33. Personaggi 34. Obiettivi 35. Processi 36. Risultati 37. Strategie 38. Strumenti 39. Spazi 40. Tempi 41. Personaggi 42. Obiettivi 43. Processi 44. Risultati 45. Strategie 46. Strumenti 47. Spazi 48. Tempi 49. Personaggi 50. Obiettivi 51. Processi 52. Risultati 53. Strategie 54. Strumenti 55. Spazi 56. Tempi 57. Personaggi 58. Obiettivi 59. Processi 60. Risultati 61. Strategie 62. Strumenti 63. Spazi 64. Tempi 65. Personaggi 66. Obiettivi 67. Processi 68. Risultati 69. Strategie 70. Strumenti 71. Spazi 72. Tempi 73. Personaggi 74. Obiettivi 75. Processi 76. Risultati 77. Strategie 78. Strumenti 79. Spazi 80. Tempi 81. Personaggi 82. Obiettivi 83. Processi 84. Risultati 85. Strategie 86. Strumenti 87. Spazi 88. Tempi 89. Personaggi 90. Obiettivi 91. Processi 92. Risultati 93. Strategie 94. Strumenti 95. Spazi 96. Tempi 97. Personaggi 98. Obiettivi 99. Processi 100. Risultati 101. Strategie 102. Strumenti 103. Spazi 104. Tempi 105. Personaggi 106. Obiettivi 107. Processi 108. Risultati 109. Strategie 110. Strumenti 111. Spazi 112. Tempi 113. Personaggi 114. Obiettivi 115. Processi 116. Risultati 117. Strategie 118. Strumenti 119. Spazi 120. Tempi 121. Personaggi 122. Obiettivi 123. Processi 124. Risultati 125. Strategie 126. Strumenti 127. Spazi 128. Tempi 129. Personaggi 130. Obiettivi 131. Processi 132. Risultati 133. Strategie 134. Strumenti 135. Spazi 136. Tempi 137. Personaggi 138. Obiettivi 139. Processi 140. Risultati 141. Strategie 142. Strumenti 143. Spazi 144. Tempi 145. Personaggi 146. Obiettivi 147. Processi 148. Risultati 149. Strategie 150. Strumenti 151. Spazi 152. Tempi 153. Personaggi 154. Obiettivi 155. Processi 156. Risultati 157. Strategie 158. Strumenti 159. Spazi 160. Tempi 161. Personaggi 162. Obiettivi 163. Processi 164. Risultati 165. Strategie 166. Strumenti 167. Spazi 168. Tempi 169. Personaggi 170. Obiettivi 171. Processi 172. Risultati 173. Strategie 174. Strumenti 175. Spazi 176. Tempi 177. Personaggi 178. Obiettivi 179. Processi 180. Risultati 181. Strategie 182. Strumenti 183. Spazi 184. Tempi 185. Personaggi 186. Obiettivi 187. Processi 188. Risultati 189. Strategie 190. Strumenti 191. Spazi 192. Tempi 193. Personaggi 194. Obiettivi 195. Processi 196. Risultati 197. Strategie 198. Strumenti 199. Spazi 200. Tempi 201. Personaggi 202. Obiettivi 203. Processi 204. Risultati 205. Strategie 206. Strumenti 207. Spazi 208. Tempi 209. Personaggi 210. Obiettivi 211. Processi 212. Risultati 213. Strategie 214. Strumenti 215. Spazi 216. Tempi 217. Personaggi 218. Obiettivi 219. Processi 220. Risultati 221. Strategie 222. Strumenti 223. Spazi 224. Tempi 225. Personaggi 226. Obiettivi 227. Processi 228. Risultati 229. Strategie 230. Strumenti 231. Spazi 232. Tempi 233. Personaggi 234. Obiettivi 235. Processi 236. Risultati 237. Strategie 238. Strumenti 239. Spazi 240. Tempi 241. Personaggi	

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio Alta

coerenza col processo tipologico	Alta
----------------------------------	------

significatività storica **Bassa**

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.01
Stalla 1.1.08

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario di recente ricostruito.

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **016**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 04

edificio n.

017

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1912/6 .2212

riferimenti fotografie

DAL CAN0401701 AL CAN0401711

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

flòster
ghiaia
battuto di cemento

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

fontana/làip
gabinetto
Casèl

Edificio

iscrizioni

“ W / + CL FL 1923” facciata a valle
“SL TC L 1922 X” colmo fienile

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

lamiera

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata
bocche di lupo

uso attuale

agricolo
abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.4

ambienti

Fienile 1.1.01
Stalla 1.1.01
altro

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in almeno tre fasi: impianto come tipo A.2 nel 1922; prima addizione di un fuoco in blockbau nel 1923 per raggiungere un tipo A.4 ma privo di ambiente Letto; ulteriori aggiunte sui prospetti 2, 3 e 4.

note

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **017**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Stalla 1.1.01.
Il presente edificio è già dotato dell'annesso di cui alla scheda CAN 04/027 e pertanto non potrà essere dotato di nuove estensioni funzionali.

area omogenea

CAN 04

edificio n.

018

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

1912/7

riferimenti fotografie

DAL CAN0401801 AL CAN0401809

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato				di sostegno	fontana/làip gabinetto

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		B			
		stato generale		B			
		materiali copertura					
		lamiera					
		leggibilità del processo edilizio		Media			
		coerenza col processo tipologico		Media			
		significatività storica		Bassa			
	tipo	evoluzione dell'edificio				note	
	E.4.1.2	Edificio sorto in più fasi e sottoposto ad interventi di ristrutturazione in tempi abbastanza lontani: impianto come tipo E.4.1.2 e successivo ampliamento con aggiunta del volume sotto falda sul prospetto 2.					
	ambienti						
	Fuoco 2.1.01						
	Letto 2.1.01						

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **018**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art.3 delle Norme di Attuazione del PUP (all. B della L.P. 7 agosto 2003 n.7

area omogenea

CAN 04

edificio n.

019

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1912/8

referimenti fotografie

DAL CAN0401901 AL CAN0401906

Perinenze

accessibilità attuale

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

sentiero

prato

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

C.2

ambienti

Fienile 1.1.03

Stalla 1.1.02

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario caratterizzato da una soluzione inusuale delle stalle.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **019**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Restauro

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 04

edificio n.

020

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1912/9

riferimenti fotografie

DAL CAN0402004 AL CAN0402006

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
	sentiero			prato bosco						
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale
				stato copertura						agricolo
				stato generale						utilizzo
				materiali copertura						abbandonato
				leggibilità del processo edilizio						
			coerenza col processo tipologico							
			significatività storica							
tipo		evoluzione dell'edificio								note
ambienti										

		Indicazioni di intervento	
		area omogenea CAN 04 edificio n. 020	
		esistenza del vincolo Beni Ambientali no proposta di vincolo Beni Ambientali nessuna categoria d'intervento altri interventi specifici ammessi	
		previsioni PRG Aree agricole - art. 48 definizione secondo la L.P. 1/2008 rudere usi potenziali	
		altre prescrizioni specifiche	
prospetto 1	prospetto 2	prospetto 3	prospetto 4



area omogenea

CAN 04

edificio n.

021

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1915/1

referimenti fotografie

DAL CAN0402101 AL CAN0402106

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato bosco	da frutta	battuto di cemento		di contenimento	

Edificio

iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
“LG FL 192...” colmo valle	stato copertura	B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
	stato generale	B			utilizzo
	materiali copertura				temporaneo
	leggibilità del processo edilizio	Media			
	coerenza col processo tipologico	Media			
	significatività storica	Bassa			
tipo	evoluzione dell'edificio		note		
E.4.1.1	Edificio sorto in due fasi: impianto negli anni Venti del Novecento, secondo il tipo E.4.1.1 e successivo ampliamento per addizione del corpo sotto falda sul prospetto 4.				
ambienti					
Fuoco 1.1.01					

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **021**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 04

edificio n.

022

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2470

riferimenti fotografie

CAN0402203 , CAN0402204

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco					
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
					stato copertura			agricolo	
					stato generale				
					materiali copertura				
									leggibilità del processo edilizio
				coerenza col processo tipologico	Nulla				
				significatività storica	Nulla				
tipo		evoluzione dell'edificio						note	
ambienti									

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **022**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 04

edificio n.

023

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2471

referimenti fotografie

DAL CAN0402301 AL CAN0402306

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			bosco	da frutta			di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	C	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	P			abitativo
		stato generale	C			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Bassa			
tipo	evoluzione dell'edificio					note
E.4.1.1	Edificio unitario.					
ambienti						
Fuoco 1.1.05						

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **023**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 04	edificio n.	024	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.2932	riferimenti fotografie	DAL CAN0402401 AL CAN0402406
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------------------	------------	-------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato orto	altre	battuto di cemento	siepi vive	di sostegno	barbecue fontana/làip gabinetto

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
		stato copertura		B			coperture in lamiera ondulata o non verniciata		abitativo		
		stato generale		B					utilizzo		
		materiali copertura		temporaneo							
		leggibilità del processo edilizio		Bassa							
		coerenza col processo tipologico		Bassa							
		significatività storica		Bassa							
tipo		evoluzione dell'edificio									
E.4.1.2		Edificio unitario costruito secondo il tipo E.4.1.2 ma con strutture e finiture non riferibili al processo tipologico.									
ambienti											
Fuoco 2.1.01											
Letto 2.1.01											

prospetto 1		prospetto 2		Indicazioni di intervento	
				area omogeneaCAN 04edificio n. 024 esistenza del vincolo Beni Ambientali no proposta di vincolo Beni Ambientali nessuna categoria d'intervento Ristrutturazione Edilizia previsoni PRG Boschi - art. 50 definizione secondo la L.P. 1/2008 esistente usi potenziali Uso tradizionale altri interventi specifici ammessi	
				altre prescrizioni specifiche Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo. Misure di mitigazione in fase di realizzazione: Limitare al massimo la zona di movimento dei mezzi meccanici alle vicinanze dell'edificio. Particolare attenzione uso sostanze inquinanti. Misure di mitigazione in fase di esercizio: Evitare sversamenti di sostanze inquinanti organiche e non per vicinanza al Rio Valzanca.	
prospetto 3		prospetto 4			

area omogenea

CAN 04

edificio n.

025

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1890/9

referimenti fotografie

DAL CAN0402501 AL CAN0402507

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata			prato			staccionate in legno		

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
“BO FL 1905 X” colmo monte		stato copertura		iscrizioni		coperture in lamiera ondulata o non verniciata		agricolo	
		stato generale						utilizzo	
		materiali copertura						temporaneo	
		leggibilità del processo edilizio							
		coerenza col processo tipologico							
		significatività storica							
tipo		evoluzione dell'edificio						note	
A.2		Edificio unitario risalente al 1905. Presenta sul prospetto 4 delle finestre incongrue col processo tipologico.							
ambienti									
Fienile 1.1.01									
Stalla 1.1.05									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **025**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Misure di mitigazione in fase di realizzazione: Limitare al massimo la zona di movimento dei mezzi meccanici alle vicinanze dell'edificio. Particolare attenzione uso sostanze inquinanti. Misure di mitigazione in fase di esercizio: Evitare sversamenti di sostanze inquinanti organiche e non per vicinanza al Rio Valzanca.

area omogenea

CAN 04

edificio n.

026

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

10903/2

referimenti fotografie

da CAN0402601 a CAN0402606

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

da frutta

pavimentazioni

lastre

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

M

stato generale

M

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Alta

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

L.4

ambienti

Annesso 1.3.01

evoluzione dell'edificio

Piccolo “casèl dela lat”: edificio unitario riferibile al tipo L.4.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **026**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

**Il presente edificio non potrà essere in alcun modo ampliato, né
aggiunto di estensioni funzionali.**

area omogenea

CAN 04

edificio n.

027

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

10886/4

referimenti fotografie

da CAN0402701 a CAN0402706

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

battuto di cemento

recinzioni

murature

di sostegno

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Alta

elementi qualificanti

elementi degradanti

nuova porta.

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

I.4

ambienti

Annesso 1.1.01

evoluzione dell'edificio

Piccolo “casèl dela lat”: edificio unitario riferibile al tipo I.4 ma con accesso da monte.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **027**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
**Il presente edificio non potrà essere in alcun modo ampliato, né
aggiunto di estensioni funzionali.**

area omogenea

CAN 04

edificio n.

028

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2463

riferimenti fotografie

DAL CAN0402801 AL CAN0402804

Pertinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Media

elementi qualificanti

Rastremazione falde di copertura sui timpani a valle ed a monte

elementi degradanti

uso attuale

"al grezzo" (abitativo)

utilizzo

temporaneo

tipo

E.4.1.1



ambienti

fuoco 1.1.2

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario. Riconducibile presumibilmente al tipo E.4.1.1
L'edificio è stato recentemente ricostruito con intervento autorizzato ed attualmente si trova nello stato " al grezzo".

note



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **028**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art.50

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona geologica con penalità gravi o medie, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea

CAN 04

edificio n.

029

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2462

riferimenti fotografie

DAL CAN0402901 AL CAN0402902

Pertinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

--

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

A.4

ambienti

stalla 1.1.3
fienile 1.1.1.
fuoco 3.2.1
letto 3.1.1



evoluzione dell'edificio

In origine l'edificio era composto da un corpo principale e da un corpo aggregato a Nord; l'edificio aveva il colmo con direzione "monte-valle" e copertura a due falde; l'accesso alla stalla avveniva sul fronte laterale Sud, quello dell'aggregato da fronte a valle mentre al fienile si accedeva da monte.

L'edificio è presumibilmete riferibile al tipo A.4

note

in base alle foto storiche, l'edificio aveva elevazione in blockbau sia a PT che a P1°, ballatoio a valle, copertura in scandole.



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **029**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione dell'edificio sulla base della documentazione fotografica storica.
Sedime 6.20x5.10 (lungh. a valle x fianco laterale)

previsioni PRG
Boschi - art.50

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio da recuperare

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona geologica con penalità gravi o medie, qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea

CAN 04

edificio n.

030

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1917/1

riferimenti fotografie




DAL CAN0403001 AL CAN0403002

Pertinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata			prato				di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		P		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		--				agricolo
		stato generale		P				utilizzo
		materiali copertura						abbandonato
		leggibilità del processo edilizio		Nulla				
		coerenza col processo tipologico		Nulla				
		significatività storica		Nulla				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
A.2	In origine l'edificio unitario era composto da stalla e fienile e riconducibile presumibilmente al tipo A.2							in base alle foto storiche, l'edificio aveva elevazione in blockbau e copertura in scandole
ambienti								
stalla 1.1.1								
fienile 1.1.1.								



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **30**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

previsioni PRG
Boschi - art.50

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio da recuperare

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione dell'edificio sulla base della documentazione fotografica storica.

Sedime 7.80 x 5.40 (lungh. a valle x fianco laterale)

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi Geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art. 3 delle Norme di Attuazione del PUP (all.B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 “Approvazione della variante 2000 al PUP)

area omogenea

CAN 04

edificio n.

031

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1916

riferimenti fotografie




DAL CAN0403101 AL CAN0403102

Pertinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata			prato				di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		P		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		--				ex abitativo
		stato generale		P				utilizzo
		materiali copertura						abbandonato
		leggibilità del processo edilizio		Nulla				
		coerenza col processo tipologico		Nulla				
		significatività storica		Nulla				
tipo		evoluzione dell'edificio						note
E.5.1		L'edificio in origine era presumibilmente riconducibile al Tipo E.5.1						in base alle foto storiche, l'edificio aveva elevazione in blockbau colmo con direzione "monte-valle", copertura in scandole porta di accesso a valle.
ambienti								
fuoco 1.1.3								



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **31**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

previsioni PRG
Boschi - art.50

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio da recuperare

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione dell'edificio sulla base della documentazione fotografica storica.

Sedime 6.10 x 5.10 (lung. a valle x fianco laterale)

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi Geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art. 3 delle Norme di Attuazione del PUP (all.B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 “Approvazione della variante 2000 al PUP)

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 04	edificio n.	032	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.3112	riferimenti fotografie	DAL CAN0403201 AL CAN0403204
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------------------	------------	--------------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto	prato				di contenimento	corpo ligneo aggregato sotto il prolungamento di falda. fontana

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

M

stato copertura

B

stato generale

M

materiali copertura

lamiera ondulata

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Media

tipologia

tipo

E.4.1.1

ambienti

fuoco 1.1.5

evoluzione dell'edificio

L'edificio in origine era presumibilmente riconducibile al Tipo E.4.1.1 a cui è stato addossato un corpo ligneo aggregato a Sud sul prolungamento di falda.

elementi qualificanti

elementi degradanti

lamiera ondulata;
camino;
mattoni cementizi a vista;
prolungamento della falda aNord;



uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

note



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 04** edificio n. **032**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art. 2 “Aree ad elevata pericolosità geologica , idrogeologica e valanghiva” delle Norme di Attuazione del PUP (all.B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 “Approvazione della variante 2000 al PUP).