

area omogenea

CAN 14

edificio n.

001

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1192/45

riferimenti fotografie

DAL CAN1400101 AL CAN1400104

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto	prato	altre	flòster ghiaia Scalette in pietra	rete metallica	di contenimento	fontana/làip Focolare esterno

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale			
			stato copertura		B						
			stato generale		B						
			materiali copertura								
			Lamiera								
			leggibilità del processo edilizio						Alta		
			coerenza col processo tipologico						Alta		
			significatività storica						Medi		
tipo		evoluzione dell'edificio					note				
D.2		Edificio unitario.									
ambienti											
Stalla 1.2.01											
Stalla 1.1.07											
Fienile 1.3.09											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

002

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2254

riferimenti fotografie

DAL CAN1400201 AL CAN1400204

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

Gomma acqua dal torrente adiacente

usi del suolo

prato

alberature

da frutta

pavimentazioni

flòster
Scala in pietra

recinzioni

staccionate in legno
muri

murature

costruzioni accessorie

fontana/làip

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

Lamiera

elementi qualificanti

elementi degradanti

torrette e comignoli anomali
Onduline catramate
Porte piano terra colorate in rosso

uso attuale

abitativo
agricolo

utilizzo

temporaneo

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Medi

tipo

B.3.s

ambienti

Stalla 1.2.01
Fuoco 3.2.01
Fienile 1.3.06

evoluzione dell'edificio

Edificio assimilabile al tipo B.3.s, ma che presenta una finestra al primo piano, probabilmente del letto di cui non si vede l’accesso (forse scala interna?). In questo caso potrebbe trattarsi di un tipo B.4.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1 o 2.1.

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 14	edificio n.	003	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.3467	referimenti fotografie	DAL CAN1400301 AL CAN1400305
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------------------	------------	-------	------------------------	------------------------------

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

iscrizioni

“R. G. U. F. 1919” (sopra remenat fienile, in corsivo)

stato elevazioni

stato copertura

B

stato generale	M
----------------	---

materiali copertura

Lamiera

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

copertura in onduline catramate
Cedimenti fondazione a monte e
conseguente inclinazione edificio
verso monte

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

leggibilità del processo edilizio	Alta
-----------------------------------	------

coerenza col processo tipologico	Alta
----------------------------------	------

significatività storica

tipo

A.1

ambienti

Fienile 1.1.02

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell’art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale. Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

004

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.958/9

riferimenti fotografie

DAL CAN1400401 AL CAN1400404

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre
cespugli

pavimentazioni

flòster

recinzioni

muri

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

M

stato copertura

B

stato generale

M

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

abbandonato

tipo

E.3.1

ambienti

Fuoco 1.1.05

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario rimasto sostanzialmente integro.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **004**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
L'edificio ricade in area di rispetto idrogeologico delle sorgenti e pertanto gli interventi sul medesimo sono assoggettati ai disposti delle norme di attuazione della Carta delle Risorse Idriche del P.U.P.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

005

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

5910

riferimenti fotografie

DAL CAN1400501 AL CAN1400505

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre
cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

M

stato copertura

B

stato generale

M

materiali copertura

lamiera

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

Targhetta “ricordo di caravaggio”
su porta stalla

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o
non verniciata
materiali incoerenti
intonaci cementizi
Remenàt fienile tagliato
Tiranti metallici agli spigoli
Lamiera ondulata
Rinzaffo in cemento c/o porta
stalla

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

B.2

ambienti

Fienile 1.3.01
Stalla 1.1.08

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **005**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'edificio ricade in area di rispetto idrogeologico delle sorgenti e pertanto gli interventi sul medesimo sono assoggettati ai disposti delle norme di attuazione della Carta delle Risorse Idriche del P.U.P.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

006

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.958/8

riferimenti fotografie

DAL CAN1400601 AL CAN1400604

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato bosco	altre cespugli	flòster	muri	di contenimento di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	C	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	agricolo abitativo	
		stato copertura	P					utilizzo	abbandonato	
		stato generale	C							
		materiali copertura	Copertura ritonda in assi							
		leggibilità del processo edilizio	Alta							
		coerenza col processo tipologico	Alta							
		significatività storica	Medi							
tipo	B.3.s	evoluzione dell'edificio				Edificio riconducibile al tipo B.3.s con ritonda 3.1.				note
ambienti	Fuoco 3.2.01 Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **006**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.
L'edificio ricade in area di rispetto idrogeologico delle sorgenti e pertanto gli interventi sul medesimo sono assoggettati ai disposti delle norme di attuazione della Carta delle Risorse Idriche del P.U.P.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

007

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3159

riferimenti fotografie

DAL CAN1400701 AL CAN1400704

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
	veicolare limitata		acquedotto elettrificazione fossa biologica	prato orto bosco						
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale
				stato copertura						abitativo
				stato generale						
				materiali copertura						
				scandole						
			leggibilità del processo edilizio							
			coerenza col processo tipologico							
			significatività storica							
tipo			evoluzione dell'edificio							note
A.2			Edificio unitario in fase di trasformazione.							
ambienti										
Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.07										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **007**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

008

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3036

referimenti fotografie

DAL CAN1400801 AL CAN1400805

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata			prato					

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura	B			Intagli: Due oche sul tamponamento a valle	agricolo
		stato generale	B				utilizzo
		materiali copertura			temporaneo		
		tegole in cotto					
		leggibilità del processo edilizio		Alta			
		coerenza col processo tipologico		Alta			
		significatività storica		Medi			
tipo	evoluzione dell'edificio					note	
A.3	Edificio unitario.						
ambienti							
Fienile 1.1.10 Fuoco 3.1.01 Stalla 1.1.07							

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **008**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 2.1.

altre prescrizioni specifiche
Ai sensi dell’art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

009

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2644

riferimenti fotografie

DAL CAN1400901 AL CAN1400904

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

B.2

ambienti

Fienile 1.3.09
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **009**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
In caso di cambio di destinazione d’uso i tamponamenti potranno essere assoggettati a Ristrutturazione Edilizia secondo la relativa scheda del Manuale Tipologico.

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

010

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.958/10

riferimenti fotografie

DAL CAN1401001 AL CAN1401005

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	antenna/parabola tv acquedotto elettrificazione		cespugli	lastre	staccionate in legno	di sostegno di contenimento	deposito

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
			stato copertura		B	archi con graticcio		intonaci cementizi torrette e comignoli anomali Staccionate in stanghe tornite e collegamenti in metallo Cassetta elettrica Marciapiede Porte e tamponamenti con finestre ritagliate Deposito gas Lanterne Terrazza Serramenti in perline Soluzione graticci Pozzetto a vista		abitativo	
			stato generale		B					utilizzo	
			materiali copertura								
			tegole cemento								
		</									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **010**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

011

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3256

riferimenti fotografie

DAL CAN1401101 AL CAN1401103

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione Deposito gas	bosco prato		ghiaia		di contenimento di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		B			murature in cemento a vista intonaci cementizi finestre e porte con dimensioni anomale	abitativo
		stato generale		B				utilizzo
		materiali copertura					temporaneo	
		scandole						
		leggibilità del processo edilizio		Media				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Nulla				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
A.2	Edificio unitario in fase di trasformazione. Sul fronte a monte è stato modificato l’andamento del terreno. Si riscontra la presenza di strutture incongrue quali le aperture sul tamponamento del fienile e le dimensioni della porta.							
ambienti								
Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07								

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **011**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

013

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.968/1 .968/2

riferimenti fotografie

DAL CAN1401301 AL CAN1401304

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata		acquedotto elettrificazione	prato orto	da frutta altre		staccionate in legno	di sostegno	barbecue deposito legnaia

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
			stato copertura		B			abitativo	
			stato generale		B			utilizzo	
			materiali copertura					temporaneo	
			leggibilità del processo edilizio		Alta				
			coerenza col processo tipologico		Alta				
			significatività storica		Nulla				
	tipo		evoluzione dell'edificio						note
	D.2		Edificio unitario recentemente ristrutturato e trasformato. Incongrue le aperture sui tamponamenti.						
	ambienti								
Stalla 1.2.01 Fienile 1.3.07									

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **013**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea

CAN 14

edificio n.

014

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.967

riferimenti fotografie

DAL CAN1401401 AL CAN1401404

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione	prato bosco		flòster Scala esterna in pietra		di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	Onduline catarmate	uso attuale	agricolo
		stato copertura	B					utilizzo	temporaneo
		stato generale	B						
		materiali copertura	Lamiera	leggibilità del processo edilizio	Alta	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario.		
				coerenza col processo tipologico	Alta				
tipo	A.2		significatività storica	Medi	note				
ambienti	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.11								

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **014**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

015

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2638

riferimenti fotografie

DAL CAN1401501 AL CAN1401504

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica	bosco prato	altre	flòster	staccionate in legno	di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	torrette e comignoli anomali	uso attuale
		stato copertura	B					abitativo
		stato generale	B					
		materiali copertura						utilizzo
		tegole cemento						temporaneo
		leggibilità del processo edilizio	Media					
		coerenza col processo tipologico	Alta					
		significatività storica	Nulla					
tipo	A.2	evoluzione dell'edificio				note		
ambienti	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.10	Edificio unitario recentemente ristrutturato e trasformato.						

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

016

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2056 .2057

riferimenti fotografie

DAL CAN1401601 AL CAN1401605

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione

usi del suolo

prato

alberature

altre

pavimentazioni

flòster
lastre

recinzioni

staccionate in legno

murature

di contenimento
di sostegno

costruzioni accessorie

Tettoia con tavolo

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole in cotto

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

tecniche incoerenti
intonaci cementizi
torrette e comignoli anomali

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

altro

ambienti

Stalla 1.2.01
Fuoco 3.2.03
Stalla 1.1.08
Fienile 1.1.11

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in almeno due fasi: impianto come tipo C.2 e successiva addizione del corpo a destra con ulteriori stalla e fienile. Si è così raggiunta la conformazione del tipo C.4 ma con ambienti esclusivamente agricoli.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **016**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo C.4.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

017

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.966/2

referimenti fotografie

DAL CAN1401701 AL CAN1401704

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento
di sostegno

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

M

stato copertura

M

stato generale

M

materiali copertura

Lamiera

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

Onduline catramate

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.07
Stalla 1.1.08

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **017**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

018

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3326

riferimenti fotografie

DAL CAN1401801 AL CAN1401804

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica	prato orto	da frutta	battuto di cemento Lastre in graniglia Formelle di cemento	staccionate in legno rete metallica	di contenimento	barbecue deposito fontana/làip

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
			stato copertura		B				coperture in lamiera ondulata o non verniciata murature in cemento a vista
			stato generale		B				
			materiali copertura						
			lamiera					abitativo	
								utilizzo	
								temporaneo	
tipo		evoluzione dell'edificio				note			
E.3.2		Edificio unitario.							
ambienti									
Fuoco 1.2.03									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **018**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

019

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2054

riferimenti fotografie

DAL CAN1401901 AL CAN1401904

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica	prato orto		lastre battuto di cemento	rete metallica	di contenimento	gabinetto legnaia

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata	uso attuale	agricolo
		stato copertura	B					utilizzo	
		stato generale	B					materiali copertura	tegole in cotto lamiera
				leggibilità del processo edilizio	Alta				
		coerenza col processo tipologico	Alta						
		significatività storica	Medi						
tipo	A.2	evoluzione dell'edificio						note	
ambienti	Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.08	Edificio unitario.							

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **019**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

020

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3153

riferimenti fotografie

DAL CAN1402001 AL CAN1402004

Perinenze


accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni		prato bosco					

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		B			coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale		M				utilizzo
		materiali copertura					temporaneo	
		leggibilità del processo edilizio		Media				
		coerenza col processo tipologico		Media				
		significatività storica		Medi				
tipo	evoluzione dell'edificio							
A.4	Edificio unitario.							
ambienti								
Fienile 1.1.05								
Fuoco 3.2.01								
Letto 3.1.02								
Stalla 1.1.07								
		note						

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **020**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

021

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1152/2

riferimenti fotografie

DAL CAN1402101 AL CAN1402105

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica	prato orto	da frutta	flòster		di sostegno	legnaia

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	coperture in lamiera ondulata o non verniciata	uso attuale	
			stato copertura		B				agricolo abitativo	
			stato generale		B					
			materiali copertura		scandole lamiera tegole cemento					
			leggibilità del processo edilizio			Media	note			
			coerenza col processo tipologico			Alta				
			significatività storica		Alta					
	tipo		evoluzione dell'edificio							
	D.4		Edificio strutturato a schiera composta da tre corpi edilizi sorti in fasi diverse. Particolari le soluzioni degli ingressi ai due fienili che hanno dettato sia l’assetto asimmetrico della copertura sulla sinistra, sia lo sporto verso monte di quella centrale.							
	ambienti									
Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.02 Fienile 1.3.08 Fienile 1.3.06										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **021**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato.
L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati.
Venga ripristinata la continuità della copertura.
L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.
Il volume aggiunto sul prospetto 3 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

022

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1152/3

riferimenti fotografie

DAL CAN1402201 AL CAN1402204

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

da frutta

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole in cotto

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

B.2

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.3.06

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **022**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

023

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2415

riferimenti fotografie

DAL CAN1402301 AL CAN1402304

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata		acquedotto elettrificazione fossa biologica	prato		flòster			

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	intonaci cementizi torrette e comignoli anomali	uso attuale	abitativo
		stato copertura	B					utilizzo	
		stato generale	B					temporaneo	
		materiali copertura							
		scandole							
			leggibilità del processo edilizio	Alta					
			coerenza col processo tipologico	Alta					
			significatività storica	Nulla					
tipo	E.4.1.1	evoluzione dell'edificio				note			
ambienti	Fuoco 1.1.05	Edificio apparentemente unitario con Ritonda 1.1.							

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **023**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche
Il camino sia posizionato in asse alla ritonda e adeguato alle sezioni di cui alla scheda COMIGNOLI.

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

CAN 14

edificio n.

024

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3283

riferimenti fotografie

DAL CAN1402401 AL CAN1402404

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina esterni	reti tecnologiche acquedotto elettrificazione fossa biologica	usi del suolo prato	alberature	pavimentazioni flòster	recinzioni staccionate in legno	murature	costruzioni accessorie	
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
				stato copertura				torrette e comignoli anomali	abitativo	
				stato generale					utilizzo	
				materiali copertura		temporaneo				
				scandole						
			leggibilità del processo edilizio							
			coerenza col processo tipologico							
			significatività storica							
tipo			evoluzione dell'edificio						note	
B.4			Edificio unitario.							
ambienti										
Fuoco 3.2.01 Fienile 1.3.06 Letto 3.2.01 Stalla 1.1.07										

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **024**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1, 2.1 o 3.1.

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

025

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2640

riferimenti fotografie

DAL CAN1402501 AL CAN1402504

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata		acquedotto elettrificazione fossa biologica	prato	altre cespugli			di sostegno	legnaia

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi murature in laterizio a vista torrette e comignoli anomali	uso attuale	abitativo
		stato copertura	B					utilizzo	
		stato generale	B						
		materiali copertura	lamiera						
		leggibilità del processo edilizio	Alta						
		coerenza col processo tipologico	Alta						
		significatività storica	Medi						
tipo	F.4	evoluzione dell'edificio				note			
ambienti	Fuoco 2.1.01 Letto 2.3.03	Edificio unitario recentemente ristrutturato e trasformato.							

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **025**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1, 2.1 o 3.1.

altre prescrizioni specifiche
Ai sensi dell’art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

prospetto 3

prospetto 4



Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 14	edificio n.	026	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.1158/3	riferimenti fotografie	DAL CAN1402601 AL CAN1402604
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------------------	------------	---------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata		acquedotto elettrificazione fossa biologica	prato orto	da frutta cespugli	lastre	staccionate in legno		

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Nulla

tipologia

A.2

ambienti

Fienile 1.1.07
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario recentemente ristrutturato e trasformato.

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi
torrette e comignoli anomali

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

note

prospetto 1 prospetto 2



area omogenea **CAN 14** edificio n. **026**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

027

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2414

riferimenti fotografie

DAL CAN1402701 AL CAN1402704

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica	prato orto	da frutta	battuto di cemento	staccionate in legno rete metallica		barbecue fontana/laip gabinetto legnaia

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	tecniche incoerenti intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata	uso attuale	
			stato copertura		B				abitativo agricolo	
			stato generale		B				utilizzo	
									temporaneo	
			materiali copertura							
			lamiera tegole in cotto							
			leggibilità del processo edilizio		Media					
			coerenza col processo tipologico		Media					
			significatività storica		Medi					
tipo		evoluzione dell'edificio				note				
B.4		Edificio sorto unitario come tipo B.4 e successivamente sopraelevato (vedi prospetto 2) ampliato con una superfetazione a monte (prospetto 4); più recente l’addizione di un corpo sul prospetto 4. Sul prospetto 2 una piccolissima ritonda 2.1.								
ambienti										
Fuoco 3.2.01 Fienile 1.3.06 Letto 3.2.01 Stalla 1.1.07										

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **027**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Il volume aggiunto sul prospetto 4 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo. Ripristino del camino della ritonda nel rispetto della scheda COMIGNOLI.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

029

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2636

riferimenti fotografie

DAL CAN1402901 AL CAN1402904

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni		prato orto		lastre	staccionate in legno	di contenimento di sostegno	deposito

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		B			turistico/ricettivo	
		stato generale		B			utilizzo	
					permanente			
		materiali copertura						
		scandole						
		leggibilità del processo edilizio		Media				
		coerenza col processo tipologico		Media				
		significatività storica		Bassa				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
C.5.d	Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo A.4 e successiva addizione del corpo sulla sinistra con altra stalla e fienile raggiungendo una conformazione simile al tipo C.5.d ma con ambienti differenti. Sul prospetto 2, una ritonda 3.1.							
ambienti								
Fuoco 3.2.02 Stalla 1.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07 Fienile 1.1.07								

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **029**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

030

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

7169/2

riferimenti fotografie

DAL CAN1403001 AL CAN1403004

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata		acquedotto fossa biologica	prato					deposito

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	agricolo
		stato copertura	B					utilizzo	temporaneo
		stato generale	B						
		materiali copertura	scandole						
				leggibilità del processo edilizio	Media				
		coerenza col processo tipologico	Media						
		significatività storica	Nulla						
tipo	A.1	evoluzione dell'edificio	Edificio di recente costruzione secondo il tipo A.1 al quale è accostata un tettoia a falda unica.					note	
ambienti	Fienile 1.1.02								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **030**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 14** edificio n. **031** c. c. CANAL SAN BOVO I p. particella .1160/1 riferimenti fotografie DAL CAN1403101 AL CAN1403104

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica	prato bosco	cespugli	lastre battuto di cemento		di contenimento	

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Nulla

tipologia

tipo

D.4

ambienti

Stalla 1.2.01
Fuoco 3.2.02
Fienile 1.3.05
Letto 3.2.01
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario recentemente ristrutturato e trasformato. Aggiunta sul prospetto 4, di una ritonda 2.1.

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi
materiali incoerenti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **031**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.
Ripristino del camino della ritonda secondo le disposizioni della scheda COMIGNOLI.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

032

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1160/2

riferimenti fotografie

DAL CAN1403201 AL CAN1403204

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta	prato		lastre battuto di cemento			gabinetto legnaia

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		B			torrette e comignoli anomali antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata	abitativo
		stato generale		B				utilizzo
		materiali copertura			temporaneo			
		leggibilità del processo edilizio		Alta				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Nulla				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
B.4	Edificio unitario recentemente ristrutturato e trasformato. Aggiunta di volume agricolo, totalmente in assito, sul prospetto 2.							
ambienti								
Fuoco 3.2.02 Fienile 1.3.06 Letto 3.2.03 Stalla 1.1.07								

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **032**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1, 2.1 o 3.1.

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche
Il volume aggiunto sul prospetto 2 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

033

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1160/3

referimenti fotografie

DAL CAN1403301 AL CAN140334

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione
fossa a tenuta
antenna/parabola tv

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento
di sostegno

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti

antenne e impianti simili

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.07
Stalla 1.1.08

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario recentemente ristrutturato e trasformato.
Presenza di strutture incongrue quali le finestre sui tamponamenti.

note

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **033**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

034

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2650

riferimenti fotografie

DAL CAN1403401 AL CAN1403404

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti

torrette e comignoli anomali

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

C.2

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.09

evoluzione dell'edificio

Edificio di recente ristrutturato con occultamento degli indizi di lettura tipologica. Sembra riferibile al tipo C.2, salvo la superfetazione sul prospetto 2. Gli ambienti Fienile si differenziano dal tipo individuato per la posizione delle porte sui fianchi anziché a monte.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **034**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

035

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1171/4

riferimenti fotografie

DAL CAN1403501 AL CAN1403504

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipologia

leggibilità del processo edilizio

Alta

tipologia

coerenza col processo tipologico

Alta

tipologia

significatività storica

Medi

tipo

F.3

ambienti

Fuoco 1.3.05

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario. Intervento di rifacimento della copertura recente.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **035**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1, 2.1 o 3.1.

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

036

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2003

riferimenti fotografie

DAL CAN1403601 AL CAN1403604

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata			prato	cespugli			di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura	B			coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	B				utilizzo
		materiali copertura				temporaneo	
		leggibilità del processo edilizio	Media				
		coerenza col processo tipologico	Alta				
		significatività storica	Medi				
tipo						note	
D.2	evoluzione dell'edificio						
ambienti							
Stalla 1.2.01	Edificio unitario.						
Fienile 1.3.09							

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **036**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

037

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1171/6

riferimenti fotografie

DAL CAN1403701 AL CAN1403704

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

acquedotto

usi del suolo

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

fontana/làip

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

lamiera

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Medi

tipo

A.4.d.1

ambienti

Stalla 1.1.07
Fuoco 3.2.01
Fienile 1.1.11
altro

evoluzione dell'edificio

Edificio presumibilmente unitario. Il volume sul prospetto 3, è stato probabilmente aggiunto successivamente. Sul prospetto 2, una ritonda 2.1.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **037**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 3.1.02.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

038

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3174

riferimenti fotografie

DAL CAN1403801 AL CAN1403804

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta	prato			muri		
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
				stato copertura				intonaci cementizi	
				stato generale				agricolo abitativo	
				materiali copertura		utilizzo			
							tegole cemento		
			leggibilità del processo edilizio						
			coerenza col processo tipologico						
			significatività storica						
tipo		evoluzione dell'edificio							note
B.4		Edificio probabilmente unitario, con successiva superfetazione incongrua sul lato sinistro.							
ambienti									
Stalla 1.1.07 Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.02 Fienile 1.3.09									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **038**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

039

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3474

riferimenti fotografie

DAL CAN1403901 AL CAN1403904

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	elettificazione acquedotto	prato	cespugli	ghiaia			

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		B			altro intonaci cementizi	abitativo
		stato generale		B				utilizzo
		materiali copertura					temporaneo	
		scandole						
		leggibilità del processo edilizio		Media				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Bassa				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
E.3.1	Edificio unitario recentemente ristrutturato con addizione della ritonda 3.1 sul prospetto 4. Il camino è stato messo in posizione incongrua rispetto alla struttura ritonda.							
ambienti								
Fuoco 1.1.05								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **039**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche
Sia realizzato il camino della ritonda nella corretta posizione e nel rispetto della scheda COMIGNOLI.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

040

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1172/1

riferimenti fotografie

DAL CAN1404001 AL CAN1404004

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	elettrificazione acquedotto fossa biologica antenna/parabola tv	prato orto campi	da frutta altre cespugli	lastre	staccionate in legno rete metallica	di sostegno di contenimento	

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
			stato copertura		B			abitativo
			stato generale		B			utilizzo
			materiali copertura				torrette e comignoli anomali antenne e impianti simili finestre e porte con dimensioni anomale intonaci cementizi Marciapiede esterno in lastre cementate Prese d’aria a vista Luci esterne Porta troppo larga	permanente
			scandole					
			leggibilità del processo edilizio		Alta			
			coerenza col processo tipologico		Alta			
			significatività storica		Nulla	note		
	tipo		evoluzione dell'edificio					
	A.2		Edificio probabilmente unitario ma difficilmente leggibile a causa di recenti interventi. Sul prospetto 1 del Fienile, finestre non coerenti con il processo tipologico.					
ambienti								
Stalla 1.1.07 Fienile 1.1.07								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **040**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

041

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3113

riferimenti fotografie

DAL CAN1404101 AL CAN1404105

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni		prato	da frutta cespugli	Marciapiede in sasso Scala esterna in sasso		di sostegno	fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura	B				agricolo abitativo
		stato generale	B				
		materiali copertura		intagli Finestra sottotetto con cancelli intagliati		temporaneo	
		tegole cemento					

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Alta

tipo	evoluzione dell'edificio	note
altro	Edificio probabilmente unitario costituito da stalla, fienile e fuoco al primo piano, come il tipo A.3 ma con soluzione diversa.	
ambienti		
Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07 Fuoco 3.1.01		

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **041**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.4.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

042

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1175/4

riferimenti fotografie

DAL CAN1404201 AL CAN1404206

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera sentiero			bosco	altre cespugli			di contenimento	
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti		elementi degradanti	uso attuale
					stato copertura	Scuretti a libro Sezione interna con controsoffitto letto Orditura tetto con appoggi angolari			agricolo abitativo
					stato generale				uso attuale
					materiali copertura			utilizzo	
				tegole cemento			abbandonato		
				leggibilità del processo edilizio					
				coerenza col processo tipologico					
				significatività storica					
tipo		evoluzione dell'edificio							note
B.4		Sul prospetto 4 una ritonda 1.1.							Riferimento a schedatura 1983: Lozen D83
ambienti									
Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.02 Fienile 1.3.09 Stalla 1.1.07									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **042**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

043

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1178/7

referimenti fotografie

DAL CAN1404301 AL CAN1404303

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco	altre cespugli				
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
					stato copertura			agricolo	
					stato generale				
					materiali copertura				
									leggibilità del processo edilizio
				coerenza col processo tipologico	Nulla				
				significatività storica	Nulla				
tipo		evoluzione dell'edificio						note	
ambienti								Riferimento a schedatura 1983: Lozen D85	

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **043**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

044

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1173/1 .1173/3

riferimenti fotografie

DAL CAN1404401 AL CAN1404406

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione	prato campi orto	altre cespugli	lastre battuto di cemento	staccionate in legno	di sostegno	fontana/làip

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
	“ A. R. F. L. 1816 ” (sopra porta fienile) “ W. Z. B. / 19...0 ”		stato copertura		B	iscrizioni		tecniche incoerenti Tamponamenti porta in perline Serramenti in assi tipo perline verniciati Tettoia in scandole		agricolo abitativo	
			stato generale		B					utilizzo	
			materiali copertura								
tipo		evoluzione dell'edificio		leggibilità del processo edilizio		Alta					
D.4		Edificio unitario.		coerenza col processo tipologico		Alta					
ambienti				significatività storica		Medi					
Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.02 Fienile 1.3.08 Stalla 1.1.07											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **044**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 3.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

045

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1173/2

riferimenti fotografie

DAL CAN1404501 AL CAN1404504

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione		altre cespugli		staccionate in legno	di contenimento	barbecue fontana/laip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci di granolومتريا non coerenti Scuretti in perline Tettoia / legnaia Tettoia barbecue Mantovane in lamiera	uso attuale	agricolo abitativo	
		stato copertura	B					utilizzo		
		stato generale	B					materiali copertura	lamiera	temporaneo
		leggibilità del processo edilizio	Alta							
		coerenza col processo tipologico	Alta							
		significatività storica	Medi							
tipo	E.4.1.1	evoluzione dell'edificio					note			
ambienti	Fuoco 1.1.05	Edificio unitario riferibile al tipo E.4.1.1 di recente ristrutturazione. Aggiunta di tettoia e legnaia rispettivamente sui prospetti 2 e 4.								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **045**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull'ambiente Fuoco è ammesso l'inserimento della RITONDA 1.1 o 3.1.

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche
L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 2 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

046

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

7205

riferimenti fotografie

DAL CAN1404601 AL CAN1404604

Perinenze

accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo bosco	alberature altre cespugli	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
---	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------------	----------------	------------	----------	------------------------

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	P	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	agricolo
		stato copertura	P					utilizzo	abbandonato
		stato generale	P						
		materiali copertura							
		leggibilità del processo edilizio	Nulla						
		coerenza col processo tipologico	Nulla						
		significatività storica	Nulla						
tipo		evoluzione dell'edificio					note		
ambienti									

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **046**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

047

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1192/2

riferimenti fotografie

DAL CAN1404701 AL CAN1404702

Perinenze	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo bosco prato	alberature altre cespugli	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
					stato copertura				agricolo	
					stato generale				utilizzo	
					materiali copertura		abbandonato			
				leggibilità del processo edilizio	Bassa					
				coerenza col processo tipologico	Bassa					
				significatività storica	Nulla					
tipo		evoluzione dell'edificio						note		
ambienti										

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **047**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

057

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2100

riferimenti fotografie

CAN1405701

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **057**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 14	edificio n.	058	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.1192/3	riferimenti fotografie	DAL CAN1405801 AL CAN1405804
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------------------	------------	---------	------------------------	------------------------------

<i>Pertinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco				di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		P	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
		stato copertura		P					agricolo	
		stato generale		P					utilizzo	
				abbandonato						
		materiali copertura								
		leggibilità del processo edilizio		Bassa						
		coerenza col processo tipologico		Alta						
		significatività storica		Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio						note		
D.2		Edificio probabilmente unitario riferibile al tipo D.2.								
ambienti										
Fienile 1.3.05										
Stalla 1.1.07										
Stalla 1.1.08										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **058**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

area omogenea

CAN 14

edificio n.

059

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

7452

referimenti fotografie

DAL CAN1405901 AL CAN1405903

Perinenze

accessibilità attuale

assente

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **059**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

060

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

7504

riferimenti fotografie

CAN1406001

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1		prospetto 2		Indicazioni di intervento area omogenea CAN 14 edificio n. 060 esistenza del vincolo Beni Ambientali no proposta di vincolo Beni Ambientali nessuna categoria d'intervento altri interventi specifici ammessi previsioni PRG Aree agricole - art. 48 Boschi - art. 50 definizione secondo la L.P. 1/2008 rudere usi potenziali altre prescrizioni specifiche	
prospetto 3 		prospetto 4			

area omogenea

CAN 14

edificio n.

061

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1192/39

riferimenti fotografie

DAL CAN1406101 AL CAN1406104

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco	altre				
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
					stato copertura			agricolo	
					stato generale				
					materiali copertura				
									leggibilità del processo edilizio
				coerenza col processo tipologico	Nulla				
				significatività storica	Nulla				
tipo		evoluzione dell'edificio						note	
ambienti									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **061**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

062

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

7487/2

riferimenti fotografie

CAN1406201

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre
cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

tipo

A.1

ambienti

Fienile 1.1.06

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario. Il Fienile risulta difficilmente identificabile e potrebbe anche trattarsi di un 1.1.10.

note

prospetto 1 		prospetto 2 	Indicazioni di intervento area omogenea CAN 14 edificio n. 062 esistenza del vincolo Beni Ambientali no proposta di vincolo Beni Ambientali nessuna categoria d'intervento altri interventi specifici ammessi previsioni PRG Aree agricole - art. 48 definizione secondo la L.P. 1/2008 rudere usi potenziali altre prescrizioni specifiche	
prospetto 3 		prospetto 4 		

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 14**edificio n. **063**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella .1192/20

referimenti fotografie	DAL CAN1406301 AL CAN1406304
--------------------------------------	--

DAL CAN1406301 AL CAN1406304

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre cespugli				

stato elevazioni	P
------------------	---

stato copertura	P
-----------------	---

stato generale	P
----------------	---

materiali copertura

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

	Media
leggibilità del processo edilizio	

coerenza col processo tipologico	Alta
----------------------------------	------

significatività storica

B.2

Fienile 1.3.05
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario corrispondente al tipo ma con aggiunto il corpo a monte al piano terra.

Edificio

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **063**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Edificio non recuperabile in quanto ricadente in area ad elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

prospetto 3

prospetto 4



Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 14**

edificio n.	064
-------------	------------

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella	7480
------------	------

riferimenti fotografie	DAL CAN1406401 AL CAN1406404
------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco	altre				

iscrizioni

stato elevazioni	P
------------------	---

stato copertura	P
-----------------	---

stato generale	P
----------------	---

materiali copertura

cesso edilizio	Nulla
----------------	-------

coerenza col processo tipologico	Nulla
----------------------------------	-------

significatività storica	Nulla
-------------------------	-------

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

tipo

evoluzione dell'edificio

ambienti

note

Edificio

iscrizioni

materiali copertura

leggiibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

elementi qualificanti

note

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **064**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 14**edificio n. **065**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella .1192/19

riferimenti fotografie DAL CAN1406501 AL CAN1406505

DAL CAN1406501 AL CAN1406505

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato bosco				di contenimento di sostegno	legnaia

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	M
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio	Alta
-----------------------------------	------

coerenza col processo tipologico	Alta
----------------------------------	------

significatività storica

uso attuale
abitativo
agricolo

utilizzo
temporaneo

temporaneo

Edificio

iscrizioni

materiali copertura

scandole

leggiibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

stato elevazioni

B

stato copertura

M

stato generale

B

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo
agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.3

ambienti

Fienile 1.1.11
Fuoco 3.1.01
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario, fatto oggetto di recenti interventi non coerenti col processo tipologico.

note

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **065**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 2.1.

previsioni PRG
Boschi - art. 50
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

066

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1192/18

riferimenti fotografie

DAL CAN1406601 AL CAN1406605

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie			
	veicolare limitata			prato								
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
				stato copertura				Onduline catramate		agricolo		
				stato generale						utilizzo		
				materiali copertura						temporaneo		
				leggibilità del processo edilizio								
			coerenza col processo tipologico									
			significatività storica									
tipo			evoluzione dell'edificio								note	
E.4.1.1			Edificio unitario.								Copertura in lastre ondulate bituminose. Riferimento a schedatura 1983: Lozen D122	
ambienti												
Fuoco 1.1.05												

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **066**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1 o 3.1.

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo l’edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l’edificio stesso.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

067

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1192/17

referimenti fotografie

DAL CAN1406701 AL CAN1406704

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.07


Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D121



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **067**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

068

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1192/15

riferimenti fotografie

DAL CAN1406801 AL CAN1406803

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

di sostegno

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

M

stato copertura

P

stato generale

C

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

tipo

D.2

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.3.05
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in due fasi: impianto come tipo B.2 e successiva addizione del corpo sul prospetto 2, fino a raggiungere il tipo D.2.

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D119
Concessione Edilizia n.94 del 14.06.2005C

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **068**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art.3 delle Norme di Attuazione del PUP (all. B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 “Approvazione della variante 2000 al PUP).
L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 14	edificio n. 069	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.1192/16	riferimenti fotografie	DAL CAN1406901 AL CAN1406903
---------------	---------------	------------------------	-------	---------------------	------------	----------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato	cespugli			di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		M	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
		stato copertura		P					agricolo	
		stato generale		C					utilizzo	
		materiali copertura							abbandonato	
		leggibilità del processo edilizio		Media						
		coerenza col processo tipologico		Alta						
		significatività storica		Medi						
tipo		evoluzione dell'edificio						note		
B.3		Edificio unitario riferibile al tipo B.3.						Riferimento a schedatura 1983: Lozen D120 Concessione Edilizia n. 94 del 14.06.2005		
ambienti										
Fuoco 3.2.05 Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **069**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi Geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell' art. 3 delle Norme di Attuazione del PUP (all.B della L.P 7 agosto 2003 n.7 "Approvazione della variante 2000 al PUP)
L’intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L’intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

070

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

7466

riferimenti fotografie

DAL CAN1407001 AL CAN1407004

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata			bosco	altre cespugli			di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	P	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	agricolo abitativo
		stato copertura	P					utilizzo	abbandonato
		stato generale	P						
		materiali copertura							
		leggibilità del processo edilizio	Bassa						
		coerenza col processo tipologico	Alta						
		significatività storica	Bassa						
tipo	B.3.s	evoluzione dell'edificio				note			
ambienti	Fuoco 3.2.01 Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07	Edificio riconducibile con difficoltà al processo tipologico per scarsità di elementi sufficienti alla lettura.							

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **070**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

071

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2653

riferimenti fotografie

DAL CAN1407101 AL CAN1407105

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero veicolare limitata		elettrificazione	prato bosco				di sostegno	gabinetto legnaia

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
	“F.L. 8/4 1950” (trave colmo)		stato copertura		B	iscrizioni		coperture in lamiera ondulata o non verniciata		agricolo	
			stato generale		B					utilizzo	
			materiali copertura		temporaneo						
					leggibilità del processo edilizio	Alta					
					coerenza col processo tipologico	Alta					
					significatività storica	Medi					
	tipo		evoluzione dell'edificio				note				
	A.3		Edificio sorto in più fasi: impianto come tipo A.3, sopraelevazione del fienile su due livelli (riferibile alla data 8/4/1950) e aggiunta dei due piccoli volumi in assito sui prospetti 2 e 4.				Riferimento a schedatura 1983: Lozen D118				
ambienti											
Fuoco 3.1.01											
Fienile 1.1.11											
Stalla 1.1.07											

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **071**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Il volume aggiunto sul prospetto 4 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

prospetto 3

prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 14	edificio n.	072	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.1192/10	riferimenti fotografie	DAL CAN1407201 AL CAN1407204
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------------------	------------	----------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata		acquedotto elettrificazione					di sostegno	

Edificio

iscrizioni

stato elevazioniB

stato coperturaB

stato generaleB

materiali copertura
lamiera

leggibilità del processo edilizioAlta

coerenza col processo tipologicoMedia

significatività storicaMedio

tipotipo

altro

ambientiFienile 1.1.11Fuoco 3.1.01Letto 3.1.02Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo A.3 e successiva addizione del volume abitativo (con cantina e Letto 3.1.2) sul prospetto 2. Si tratta di una variante diacronica molto singolare del tipo A.3.

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in lamiera ondolata o non verniciataintonaci cementizi

uso attuale

agricoloabitativo

utilizzotemporaneo

note

Riferimento a schedatura 1983: Lozen D117

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **072**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 2.1.

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d’intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati e rispettivamente per le parti riferibili all’uno e all’altro, le indicazioni del Manuale Tipologico per i tipi A.3 e A.4.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 14	edificio n. 073	c. c. CANAL SAN BOVO I p.	particella .1192/5	riferimenti fotografie	DAL CAN1407301 AL CAN1407305
---------------	---------------	------------------------	---------------------------	--------------------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	elettrificazione	prato	altre cespugli			di contenimento	

[illegible]

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **073**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso Tradizionale



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

CAN 14

edificio n.

074

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

7439

referimenti fotografie

DAL CAN1407401 AL CAN1407404

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	nel gruppo di edifici limitrofo sito a valle		prato				basamento in sasso a vista	

Edificio

iscrizioni	stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	stato copertura	P			agricolo
	stato generale	P			utilizzo
	materiali copertura		abbandonato		
	leggibilità del processo edilizio	Nulla			
	coerenza col processo tipologico	Nulla			
	significatività storica	Nulla			
tipo	evoluzione dell'edificio				note
F.3					Riferimento a schedatura 1983: Lozen D113
ambienti					
FUOCO 1.3.1					Da schedatura 1983: basamento in pietra a vista su cui poggia la elevazione in blokbau. In sito è visibile lo scalino in sasso dell' accesso laterale Ovest. Esiste testimonianza scritta dello stato del manufatto "interamente in legno, precisamente "stelari" tondi di medie dimensioni" posto sull'attuale basamento in pietra e con " unica porta di accesso in legno posta sul lato Ovest".

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **074**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
Edificio da recuperare

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

Costruzione di elevazione in "stelari" lignei sopra l'attuale basamento e con lo stesso sedime e realizzo di porta fronte Ovest (prospetto 4); copertura con colmo parallelo alle curve di livello (timpani su prospetti 2 e 4) e manto in "scandole" di larice.
Le falde dei due timpani siano rastremate da colmo a banchina, con sporto più pronunciato per le due falde del timpano dove è presente l'accesso.

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

081

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2635

riferimenti fotografie

DAL CAN1408101 AL CAN1408104

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni		prato				di contenimento	legnaia

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	tecniche incoerenti materiali incoerenti intonaci cementizi	uso attuale	
			stato copertura		B				abitativo agricolo	
			stato generale		B				utilizzo	
									temporaneo	
			materiali copertura							
			tegole cemento							
			leggibilità del processo edilizio		Media					
			coerenza col processo tipologico		Media					
		significatività storica		Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio				note				
D.3		Edificio sorto in almeno tre fasi: impianto secondo il tipo B.2, addizione del volume sul prospetto 2 (stalla e soprastanti fuoco e letto) e successiva ulteriore aggiunta del volume emergente sul prospetto 3. Solo in parte riconducibile al processo tipologico.				Riferimento a schedatura 1983: Lozen D110				
ambienti										
Stalla 1.2.01 Fienile 1.3.09 Stalla 1.1.07 Fuoco 3.2.06										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **081**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

094

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1176/10

riferimenti fotografie

CAN1409401

Perinenze

accessibilità attuale

assente

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo


abbandonato

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **094**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48


definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

area omogenea		CAN 14	edificio n.		101	c. c.		CANAL SAN BOVO I p.	particella		.1171/2	riferimenti fotografie		DAL CAN1410101 AL CAN1410104						
Perinenze	accessibilità attuale		posti macchina		reti tecnologiche		usi del suolo		alberature		pavimentazioni		recinzioni		murature		costruzioni accessorie			
	veicolare libera		esterni		acquedotto elettrificazione fossa biologica		prato bosco		da frutta altre		lastre		staccionate in legno				deposito fontana/laip legnaia			
Edificio	iscrizioni										stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
											stato copertura		B	iscrizioni		murature in cemento a vista intonaci cementizi bocche di lupo torrette e comignoli anomali		abitativo		
											stato generale		B					utilizzo		
											materiali copertura		tegole cemento					temporaneo		
										leggibilità del processo edilizio		Media								
										coerenza col processo tipologico		Media								
										significatività storica		Bassa								
tipo		A.2		evoluzione dell'edificio										note						
ambienti		Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07		Edificio unitario con fienile a due livelli, successivamente ampliato per addizione del corpo terrazza sul prospetto 4.																

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **101**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

103

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1176/8

riferimenti fotografie

DAL CAN1410301 AL CAN1410305

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica antenna/parabola tv	prato orto	altre	lastre ghiaia	staccionate in legno rete metallica		barbecue deposito fontana/làip legnaia Capitello in legno Tavolo e panche in legno

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
	“TABIA’ DEI MANDINI” (Cartello in legni appeso al muro)		stato copertura		B	iscrizioni		materiali incoerenti intonaci cementizi intonaci di colore non coerente torrette e comignoli anomali antenne e impianti similiari Illuminazione giardino tramite lampioncini Cancello d’entrata		abitativo		
			stato generale		B					utilizzo		
			materiali copertura		temporaneo							
			leggibilità del processo edilizio		Alta							
			coerenza col processo tipologico		Alta							
			significatività storica		Bassa							
	tipo		evoluzione dell'edificio						note			
	A.2		Edificio unitario fatto oggetto di interventi recenti e dell’addizione del corpo interrato sul prospetto 2 che funge da volume accessorio.									
ambienti												
Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.07												

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **103**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Ai sensi dell’art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

104

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1176/7

riferimenti fotografie

DAL CAN1410401 AL CAN1410404

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie		
	veicolare libera		acquedotto elettrificazione fossa biologica	prato		lastre battuto di cemento		di sostegno			
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
				stato copertura				intonaci di colore non coerente intonaci cementizi materiali incoerenti murature in cemento a vista tecniche incoerenti		abitativo	
				stato generale						utilizzo	
				materiali copertura						temporaneo	
				tegole cemento lamiera							
			leggibilità del processo edilizio								
			coerenza col processo tipologico								
			significatività storica								
tipo			evoluzione dell'edificio					note			
E.4.1.1			Edificio ristrutturato di recente che, pur riferendosi al processo tipologico, attua un inserimento della ritonda 2.1 inappropriato. Risultando impossibile la lettura del processo edilizio, riesce difficile anche quella tipologica.								
ambienti											
Fuoco 1.1.06											

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **104**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

prospetto 3

prospetto 4



area omogenea

CAN 14

edificio n.

109

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

2412

riferimenti fotografie

DAL CAN1410901 AL CAN1410905

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		acquedotto elettrificazione	prato bosco	cespugli				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“A.D. 2005 C C C RifeciT” * (su architrave porta fienile) (* = stella alpina)	stato copertura	B	ferro battuto iscrizioni Porta con strapassini in legno e con patella serratura in ferro a cuore	intonaci cementizi Incoerenza tra zoccolo e fienile nelle dimensioni planimetriche Incoerenza tra vecchia e nuova copertura	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

tipo	evoluzione dell'edificio		note
A.2	Edificio probabilmente prodotto di diverse fasi di costruzione: impianto con lo zoccolo in muratura attuale e sovrastante elevazione poi sostituita dall’attuale in blockbau, recente rifacimento del tetto (2005).		
ambienti			
Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.02			

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **109**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Edifici isolati in centro storico - art. 24

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio A.2.
In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supprotati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

118

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1158/5 .1159

riferimenti fotografie

DAL CAN1411801 AL CAN1411804

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica antenna/parabola tv	prato orto		lastre	staccionate in legno	di contenimento	barbecue

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	intonaci cementizi torrette e comignoli anomali antenne e impianti similiari	uso attuale	abitativo
		stato copertura	B					utilizzo	
		stato generale	B					temporaneo	
		materiali copertura							
		tegole cemento							
		leggibilità del processo edilizio	Bassa						
		coerenza col processo tipologico	Media						
		significatività storica	Bassa						
tipo	D.2	evoluzione dell'edificio				note			
ambienti	Stalla 1.2.01 Stalla 1.1.07	Edificio, forse unitario, fatto oggetto di recenti interventi di ristrutturazione inappropriati (cancellazione degli accessi ai fienili, trattamenti dei tamponamenti, ballatoio, uniformazione degli intonaci) che rendono difficile la lettura del processo edilizio e di quello tipologico.							

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **118**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell’art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

119

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1158/1

referimenti fotografie

DAL CAN1411901 AL CAN1411904

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

E.4.1.1

ambienti

Fuoco 1.1.05

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario.

note

Vincolo ambientale anche sulle p.f. 6982 e 6983/1.

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **119**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
si

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Restauro

altri interventi specifici ammessi
Sul prospetto 2 dell’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1.

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

120

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1158/1

riferimenti fotografie

DAL CAN1412001 AL CAN1412005

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato				di sostegno di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
“ * Z. R. * 2004 * ” (su colmo a valle) (* = Stella alpina)		stato copertura				finestre e porte con dimensioni anomale intonaci cementizi		agricolo	
		stato generale						utilizzo	
		materiali copertura						temporaneo	
		scandole							
		leggibilità del processo edilizio							
		coerenza col processo tipologico							
		significatività storica							
tipo		evoluzione dell'edificio				note			
A.2		Edificio unitario, con fienile su due livelli, fatto oggetto di recenti interventi di sostituzione sostanzialmente appropriati.				Vincolo ambientale anche sulle p.f. 6982 e 6983/1.			
ambienti									
Fienile 1.1.02 Stalla 1.1.07									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **120**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
si

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Restauro

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

121

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3175

riferimenti fotografie

DAL CAN1412101 AL CAN1412104

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero		elettrificazione						

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		B			intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata Poggiolo in C.A.	agricolo
		stato generale		B				utilizzo
		materiali copertura					temporaneo	
		tegole in cotto						
		lamiera						
		leggibilità del processo edilizio		Media				
		coerenza col processo tipologico		Bassa				
		significatività storica		Bassa				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
altro	Edificio probabilmente sorto in più fasi: impianto come tipo A.2 e successivo ampliamento con							Vincolo ambientale anche sulla p.f. 7069/1
ambienti	addizione del volume sul prospetto 2, con fuoco al piano superiore, secondo una soluzione anomala							
altro	rispetto al processo tipologico documentato.							
Fienile 1.1.07								
Stalla 1.1.08								

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **121**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
si

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Restauro

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.4. L'intervento dovrà conservare l'assetto edilizio documentato. Venga ripristinato l'accesso sul prospetto 2 secondo secondo le indicazioni riportate nella scheda PONTIL del Manuale Tipologico.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

122

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1154 .1155 .1156

riferimenti fotografie

DAL CAN1412201 AL CAN1412205

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
	sentiero			prato		flòster	staccionate in legno			
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti		elementi degradanti	uso attuale	
					stato copertura	Volta stalla sinistra a botte Stelari fienile esterni a muro stalla sul fronte a valle			agricolo	
					stato generale				uso attuale	
					materiali copertura				utilizzo	
					scandole lamiera				temporaneo	
				leggibilità del processo edilizio						
				coerenza col processo tipologico						
				significatività storica						
tipo		evoluzione dell'edificio							note	
altro		Edificio probabilmente sorto in due fasi: impianto di un tipo A.2 sul sedime della stalla di destra (con volte a botte), successiva rimozione del fienile con addizione della stalla di sinistra e costruzione del nuovo fienile unitario, con accesso centrato ma copertura asimmetrica. L’appoggio in aggetto verso valle degli stelàri del fienile suggerisce la possibilità che si tratti di un recupero di strutture preesistenti e qui adattate. Ne risulta un inusuale tipo C.2.							Vincolo ambientale anche sulle p.f. 7065 e 7066	
ambienti										
altro										
Stalla 1.2.01										

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **122**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
si

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Restauro

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto



altre prescrizioni specifiche
L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio C.2.
Sia ripristinato il Fienile secondo la scheda FIENILE 1.1.1 del
Manuale Tipologico, conservando la porzione di elevazione fino
all'imposta più bassa e ricostruendo la copertura secondo le schede
COPERTURA 1.1, 1.2 o 2.1.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

123

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1157

riferimenti fotografie

DAL CAN1412301 AL CAN1412305

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero		elettrificazione	prato			staccionate in legno		

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
		stato copertura		B	Stalla con volta a botte		intonaci cementizi		agricolo	
		stato generale		B					utilizzo	
				temporaneo						
		materiali copertura								
		scandole								
		leggibilità del processo edilizio		Alta						
		coerenza col processo tipologico		Alta						
		significatività storica		Medi						
tipo		evoluzione dell'edificio				note				
A.2		Edificio probabilmente sorto in due fasi: impianto secondo il tipo A.2 con Fienile 1.1.2. e successiva sopraelevazione di questo per ottenere due livelli (vedi i ritti d’angolo sul prospetto 3) ed inserire un secondo accesso. Si tratta di una variante diacronica volta ad ottenere un tipo bifamiliare mantenendo un’unica stalla.				Vincolo ambientale anche sulle p.f. 7067/1, 7067/2, 7068				
ambienti										
Fienile 1.1.02										
Stalla 1.1.07										

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **123**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
si

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Restauro

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

124

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3094

riferimenti fotografie

DAL CAN1412401 AL CAN1412404

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero		elettrificazione	prato	da frutta altre	salesà battuto di cemento			

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		B			intonaci cementizi finestre e porte con dimensioni anomale	agricolo
		stato generale		B				utilizzo
		materiali copertura					temporaneo	
		tegole in cotto						
		leggibilità del processo edilizio		Alta				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Medi				
tipo		evoluzione dell'edificio				note		
A.2		Edificio unitario con fienile su due livelli (vedi gli accessi sul prospetto 3) cui è stata in seguito addossata la superfetazione sul prospetto 3.				Vincolo ambientale anche sulle p.f. 7065 e 7066		
ambienti	Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.07							

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **124**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
si

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Restauro

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Il volume aggiunto sul prospetto 3 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

129

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1970

riferimenti fotografie

DAL CAN1412901 AL CAN1412905

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera			bosco					

Edificio

iscrizioni	“ L 1889 ” (sopra porta stalla)	stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
		stato copertura	P				graffiti	
		stato generale	P					agricolo
materiali copertura								
		leggibilità del processo edilizio	Bassa					
		coerenza col processo tipologico	Alta					
		significatività storica	Medi					

tipo	evoluzione dell'edificio	note
A.2	Edificio probabilmente unitario.	
ambienti		
Fienile 1.1.16		
Stalla 1.1.07		

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **129**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.
L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **130**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Il volume aggiunto sul prospetto 4 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

area omogenea

CAN 14

edificio n.

131

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

6714

referimenti fotografie

CAN1413101

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

di sostegno

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **131**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

132

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2125

riferimenti fotografie

da CAN 1413201 a CAN 1413204

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Alta

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

B.2

ambienti

Fienile 1.3.11
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario con fienile su due livelli.

note

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **132**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Restauro

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

134

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3073

riferimenti fotografie

da CAN1413401 a CAN1413404

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione	prato orto		flòster cubetti porfido cementati	rete metallica	di contenimento	barbecue legnaia

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	murature in cemento a vista torrette e comignoli anomali antenne e impianti similiari	uso attuale	abitativo	
		stato copertura	B					utilizzo		
		stato generale	B					temporaneo		
		materiali copertura								
		leggibilità del processo edilizio		Bassa						
		coerenza col processo tipologico		Media						
		significatività storica		Medi						
tipo	C.2	evoluzione dell'edificio		Edificio probabilmente unitario fatto oggetto di interventi che ne hanno molto ridotto la leggibilità.		note				
ambienti	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.16									

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **134**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 14** edificio n. **135** c. c. CANAL SAN BOVO I p. particella .958/7 riferimenti fotografie da CAN1413501 a CAN1413504

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata		elettrificazione acquedotto fossa biologica	prato bosco		cubetti in porfido	muri	di sostegno	

[illegible]

prospetto 1



prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **135**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

area omogenea

CAN 14

edificio n.

136

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.959

riferimenti fotografie

da CAN1413601 a CAN1413604

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare limitata
sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

di sostegno

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

lamiera

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

materiali incoerenti
murature in cemento a vista

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

C.2

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.15

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario fatto oggetto di interventi sulla zona del tamponamento in prospetto 1 e costituito da fienile su due livelli.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **136**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

137

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.960

riferimenti fotografie

da CAN1413701 a CAN1413704

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica fossa a tenuta	prato bosco				di contenimento di sostegno	

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

materiali incoerenti
intonaci di colore non coerente
torrette e comignoli anomali

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

Edificio

tipo

A.2

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.10

evoluzione dell'edificio

Edificio sorto in due fasi: impianto secondo il tipo A.2 e successivo ampliamento per aggiunta di un corpo ribassato sul prospetto 2. Nella recente ristrutturazione è stata ridotta la porta di accesso al fienile.

note

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **137**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea

CAN 14

edificio n.

140

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.964

riferimenti fotografie

da CAN1414001 a CAN1414004

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata		acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato orto	altre cespugli	flòster battuto di cemento	staccionate in legno rete metallica		fontana/làip legnaia

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
			stato copertura		B			torrette e comignoli anomali antenne e impianti similiari		abitativo	
			stato generale		B					utilizzo	
					temporaneo						
			materiali copertura								
			tegole cemento								
			leggibilità del processo edilizio		Alta						
			coerenza col processo tipologico		Media						
		significatività storica		Bassa							
tipo		evoluzione dell'edificio						note			
A.2		Edificio unitario con fienile su due livelli.									
ambienti											
Stalla 1.1.07 Fienile 1.1.01											

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **140**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 14

edificio n.

141

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1152/1

referimenti fotografie

da CAN1414101 a CAN1414103

Perinenze

accessibilità attuale

assente

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

utilizzo

abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **141**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 14** edificio n. **142** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3152** riferimenti fotografici **DAL CAN 1414201AL CAN 1414503**

Pertinenze	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina	reti tecnologiche acquedotto fossa biologica antenna tv	usi del suolo prato	alberature	pavimentazioni lastre ghiaia	recinzioni muri	murature di sostegno	costruzioni accessorie wc interrato su un fianco legnaia sottofalda a monte	
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni B stato copertura B stato generale B		elementi qualificanti blockbau ballatoio finestre con architrave		elementi degradanti		uso attuale abitativo
				materiali copertura Lamiera zincata						utilizzo temporaneo
				leggibilità del processo edilizio Alta coerenza col processo tipologico Alta significatività storica Alta						
	tipo B.2 ambienti stalla 1.3.2 fienile 1.1.7	evoluzione dell'edificio Edificio su due livelli, con ex stalla a piano terra con soprastante ex fienile, riutilizzati per fini abitativi con ricavo di locale "fuoco" a p.t. e locale "letto" a p.1° (rimane una parte a p.1° adibita a fienile). A p.t., e su un fianco, è stato ricavato un wc interrato. A monte e nella zona di sottofalda è stata ricavata una estensione funzionale (del tipo 3 fig.4.4) quale legnaia.				note Edificio soggetto a recente intervento edilizio per riuso.				

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **142**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG

Boschi - art.50

definizione secondo la L.P. 1/2008

edificio esistente

usi potenziali

**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi Geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art. 3 delle Norme di Attuazione del PUP (all.B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 "Approvazione della variante 2000 al PUP).

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 14** edificio n. **143** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.1195/65** riferimenti fotografie **DAL CAN 1414301AL CAN 1414304**

Periferie	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			prato bosco	altre cespugli			di contenimento	

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni	M	elementi qualificanti		elementi degradanti	copertura in lamiera ondulata	uso attuale
			stato copertura	M					agricolo
			stato generale	M					utilizzo
			materiali copertura	Lamiera zincata					temporaneo
	leggibilità del processo edilizio	Alta							
	coerenza col processo tipologico	Alta							
	significatività storica	Alta							

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2		
	ambienti	Edificio unitario composto da stalla e fienile	
	stalla 1.1.7 fienile 1.1.2		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **143**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG

Aree agricole - art. 48
Boschi - art.50

definizione secondo la L.P. 1/2008

edificio esistente

usi potenziali

Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi Geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art. 3 delle Norme di Attuazione del PUP (all.B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 "Approvazione della variante 2000 al PUP).



prospetto 3 prospetto 4

iscrizioni	stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	stato copertura	P			utilizzo
	stato generale	P			abbandonato
	materiali copertura				
scandole (desunto da presenze in sito)					
		leggibilità del processo edilizio	Media		
		coerenza col processo tipologico	Media		
		significatività storica	Media		

tipo	evoluzione dell'edificio	note
A.2 ambienti stalla 1.1.7 fienile 1.1.1	Edificio presumibilmente in origine composto da stalla a p.t. e soprastante fienile, riconducibile al tipo A.2 Il manufatto era composto da stalla in muratura (tuttora leggibile) e da fienile interamente in blockbau (macerie e travature in loco).	Questo manufatto "produttivo" (stalla-fienile) era in simbiosi con l'attiguo manufatto "abitativo" (casera) p.ed.1192/69 Da documentazione fotografica storica si evince che il piano terra era composto da elevazione in muratura , con porta centrale e due finestre-feritoia sui lati, soprastante elevazione in blockbau, con porta di accesso al fienile sita su un fianco, e copertura con colmo rivolto verso valle, manto in scandole.

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **144**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

previsioni PRG

Boschi - art.50

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

Edificio da recuperare

categoria d'intervento

Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali

**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione delle parti mancanti sulla base della documentazione fotografica storica. In particolare l'elevazione del primo piano sarà realizzata in blockbau con soprastante copertura in doppia falda con colmo rivolto verso valle.

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi Geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art. 3 delle Norme di Attuazione del PUP (all.B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 "Approvazione della variante 2000 al PUP).



prospetto 3 prospetto 4


area omogenea **CAN 14** edificio n. **145** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.1192/69** riferimenti fotografie **DAL CAN1414501 AL CAN1414503**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco				di contenimento	

Edificio	iscrizioni	materiali copertura	scandole (tracce)	stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
				stato copertura	P			abitativo agricolo
				stato generale	P			utilizzo
								abbandonato

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.1	Edificio unitario riconducibile al tipo E.3.1 "casera"	Edificio leggibile in base a documentazione fotografica storica .
	ambienti		
	fuoco 1.1.1		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 14** edificio n. **145**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

previsioni PRG

Boschi - art.50

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

edificio esistente

categoria d'intervento

Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali

Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione della copertura sull'imposta di banchina leggibile sull'angolo N-E del fabbricato, su cui poggia l'attuale parte di copertura visibile (prospetto 2). ed in base alla documentazione fotografica storica.

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi Geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art. 3 delle Norme di Attuazione del PUP (all.B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 "Approvazione della variante 2000 al PUP).

In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.



prospetto 3 prospetto 4