

area omogenea **CAN 10** edificio n. **001** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.439** riferimenti fotografie **CAN1000101 , CAN1000103**


Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="checkbox"/> P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	<input type="text" value="agricolo"/>
		stato copertura	<input type="checkbox"/> P			utilizzo	<input type="text" value="abbandonato"/>
		stato generale	<input type="checkbox"/> P				
		materiali copertura					

leggibilità del processo edilizio Nulla
coerenza col processo tipologico Nulla
significatività storica Nulla

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50



proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **003** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **2483/3** riferimenti fotografie **DAL CAN1000301 AL CAN1000304**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	pista			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	P			agricolo abitativo
		stato generale	C			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		tegole in cotto				

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.4.2 ambienti Fuoco 2.2.01 Letto 2.2.01	Edificio unitario.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
Edificio da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali


altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione della copertura sull'imposta di banchina esistente

altre prescrizioni specifiche

In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità. Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art.3 delle Norme di Attuazione del PUP (all. B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 "Approvazione della variante 2000 al PUP).

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 10** edificio n. **004** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **2492/2** riferimenti fotografie **DAL CAN1000401 AL CAN1000404**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato	cespugli	asfalto			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura C		finestre e porte con dimensioni anomale	agricolo
		stato generale M			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato
		tegole in cotto			
		leggibilità del processo edilizio Media			
		coerenza col processo tipologico Alta			
		significatività storica Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	I.4	Edificio unitario sfigurato dalla grande finestra inserita a posteriori.	
	ambienti		
	Annesso 1.1.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **004**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio I.4.
L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite
con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del
Manuale Tipologico relativa all'ambiente.
Il presente edificio, avente carattere accessorio, non potrà essere
destinato ad uso abitativo, né in alcun modo ampliato.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **008** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3379** riferimenti fotografie **DAL CAN1000801 AL CAN1000811**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fognatura antenna/parabola tv	prato orto	da frutta altre	lastre		di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti simili coperture in lamiera ondulata o non verniciata tecniche incoerenti intonaci di colore non coerente	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Nulla			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro	Edificio ex stalla e fienile, tipo A2, trasformato in abitazione con l'aggiunta del solo ambiente "Fuoco" sul prospetto 4.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.06 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **008**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.2.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **009** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2422** riferimenti fotografie **DAL CAN1000901 AL CAN1000906**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato orto campi		lastre	rete metallica	di contenimento	legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera tegole in cotto				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.1	Edificio unitario costituito da due livelli di fienile con biga. Sul prospetto 2 è stato aggiunto un volume, forse con destinazione a Fuoco.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.04		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **009**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento preveda la rimozione delle superfetazioni sui prospetti 2 e 3 ma non del volume sul prospetto 2.
Il volume aggiunto sul prospetto 2 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.
Le finestre esistenti non possono essere sostituite con finestre di tipo diverso.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **010** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.454** riferimenti fotografie **DAL CAN1001001 AL CAN1001003**

<i>Perinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

<i>Edificio</i>	leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Nulla"/>
	coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Nulla"/>
	significatività storica <input type="text" value="Nulla"/>

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **010**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali



altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Ricadendo entro un'area di protezione fluviale del PUP, il presente edificio è soggetto ai disposti di cui all'art. 22, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.



prospetto 3 prospetto 4

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **011**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50


proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

Ricadendo entro un'area di protezione fluviale del PUP, il presente edificio è soggetto ai disposti di cui all'art. 22, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **012** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.455** riferimenti fotografie **DAL CAN1001201 AL CAN1001208**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre			di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M			abitativo agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		tegole in cotto				

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario con fienile su due livelli e “biga”.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **012**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo entro un'area di protezione fluviale del PUP, il presente edificio è soggetto ai disposti di cui all'art. 22, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **013** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.467/2** riferimenti fotografie **DAL CAN1001301 AL CAN1001305**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	pista			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

	leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Nulla"/>	
	coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Nulla"/>	
	significatività storica <input type="text" value="Nulla"/>	

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **013**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **014** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.450/2** riferimenti fotografici **DAL CAN1001401 AL CAN1001404**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre cespugli				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura	M				coperture in lamiera ondulata o non verniciata
	stato generale	M	utilizzo				
		materiali copertura					
		lamiera					

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **014**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo


usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for other specific prescriptions.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **015** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.450/1** riferimenti fotografie **DAL CAN1001501 AL CAN1001505**


Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre cespugli				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura P		intonaci cementizi torrette e comignoli anomali	agricolo abitativo
		stato generale C			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato
		scandole			

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4	Edificio unitario del tipo A.4.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.02 Fienile 1.1.10 Letto 3.1.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
Edificio da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia



usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

Ricostruzione dei tamponamenti lignei frapposti alle murature d'angolo.
Ricostruzione della copertura sull'imposta di banchina esistente.

altre prescrizioni specifiche

In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **016** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2343** riferimenti fotografie **DAL CAN1001601 AL CAN1001604**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato bosco	da frutta altre	lastre flòster		di contenimento di sostegno	barbecue deposito legnaia

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		antenne e impianti simili intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Nulla			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario recentemente ristrutturato. Presenta strutture incongrue (tamponamenti a filo esterno, porta sul tamponamento a valle del fienile).	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.10		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **016**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 10** edificio n. **017** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.467/3** riferimenti fotografie **DAL CAN1001701 AL CAN1001709**


Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		P			abitativo agricolo
		stato copertura			utilizzo
		P			abbandonato
		stato generale			
		P			
		materiali copertura			

leggibilità del processo edilizio
coerenza col processo tipologico
significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **017**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna


definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

prospetto 3 prospetto 4



altre prescrizioni specifiche

Ricadendo entro un'area di protezione fluviale del PUP, il presente edificio è soggetto ai disposti di cui all'art. 22, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.

area omogenea **CAN 10** edificio n. **018** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2593** riferimenti fotografie **DAL CAN1001801 AL CAN1001807**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="M"/> stato copertura <input type="text" value="C"/> stato generale <input type="text" value="M"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		materiali copertura tegole in cotto			<input type="text" value="agricolo"/> utilizzo <input type="text" value="abbandonato"/>

Edificio	leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Alta"/> coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Alta"/> significatività storica <input type="text" value="Alta"/>
----------	--

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2 ambienti Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.08	Edificio unitario.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **018**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Non vengano inseriti nuovo ballatoio e porta sul prospetto 1. Ricadendo entro un'area di protezione fluviale del PUP, il presente edificio è soggetto ai disposti di cui all'art. 22, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **019** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **2771/1** riferimenti fotografie **DAL CAN1001901 AL CAN1001906**


Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato orto bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="C"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		lamiera				

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		Calchera usata come basamento per tabià ormai crollato (forse un barc?)

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **019**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo entro un'area di protezione fluviale del PUP, il presente edificio è soggetto ai disposti di cui all'art. 22, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.



prospetto 3 prospetto 4



Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 10** edificio n. **020** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.467/5** riferimenti fotografie **CAN1002001 , CAN1002004 ,**


Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		P			agricolo
		stato copertura			utilizzo
		P			abbandonato
		stato generale			
		P			
		materiali copertura			

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
coerenza col processo tipologico **Bassa**
significatività storica **Nulla**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **020**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo entro un'area di protezione fluviale del PUP, il presente edificio è soggetto ai disposti di cui all'art. 22, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 10** edificio n. **021** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.467/9 .467/10** riferimenti fotografie **DAL CAN1002101 AL CAN1002104**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura			agricolo abitativo
		stato generale			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Bassa**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti	Edificio mancante di elementi sufficienti per ricondurlo al processo tipologico. Probabilmente cresciuto i fasi diverse.	

area omogenea **CAN 10** edificio n. **022** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.467/11** riferimenti fotografie **DAL CAN1002201 AL CAN1002204**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione antenna/parabola tv	prato bosco	altre	altro ghiaia lastre	staccionate in legno		

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi antenne e impianti similiari	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Nulla			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4	Edificio unitario del tipo A.4 recentemente ristrutturato e trasformato. Aggiunta di volume seminterrato, incongruo con l'evoluzione tipologica, sul prospetto 2. Presenta strutture incongrue (parapetto del ballatoio, pavimentazioni esterne, manto di copertura, aperture sul tamponamento del fienile).	
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.04		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **022**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà prevedere la ricomposizione volumetrica dell'edificio tramite il prolungamento della falda del tetto sul prospetto 2.

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **023** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.467/12** riferimenti fotografie **DAL CAN1002301 AL CAN1002307**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	<p>“1939” colmo prospetto 2</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>	<p>iscrizioni</p>	<p>coperture in lamiera ondulata o non verniciata</p>	<p>agricolo abitativo</p>
	materiali copertura	stato copertura			utilizzo
	<p>lamiera</p> <p>tegole in cotto</p>	stato generale			<p>abbandonato</p>

leggibilità del processo edilizio **Media**

coerenza col processo tipologico **Media**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	<p>D.2</p> <p>ambienti</p> <p>altro</p> <p>Fienile 1.3.07</p> <p>Stalla 1.1.07</p> <p>Stalla 1.1.08</p>	<p>Edificio cresciuto in più fasi, a partire dal corpo a destra, secondo il tipo B.2. In epoca successiva si è aggiunto il corpo sulla sinistra costituito da una stalla sovrastata parte da fienile e parte da un locale abitativo (con accesso da monte) di difficile lettura.</p>	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **023**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for specific prescriptions.



prospetto 3 prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 10** edificio n. **024** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.467/13** riferimenti fotografie **DAL CAN1002401 AL CAN1002404**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	P			abitativo
		stato generale	P			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.3 ambienti Fuoco 1.3.05	Edificio probabilmente unitario, condizionato dall'impianto obliquo rispetto alla pendenza che ne fa una via di mezzo fra tipo F.3 e tipo E.3.2.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **024**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.

L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 10** edificio n. **025** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.467/14** riferimenti fotografie **DAL CAN1002501 AL CAN1002513**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	altre	ghiaia			

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura			agricolo abitativo
		stato generale			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato
		leggibilità del processo edilizio			
		coerenza col processo tipologico			
		significatività storica			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	D.2	Edificio riconducibile al processo tipologico sulla base della documentazione fotografica storica. È costituito da due stalle con accessi contrapposti, sui prospetti 2 e 4, ma comunicanti tra di loro mediante una porta interna. Le riprese della muratura sul prospetto 1. lasciano tuttavia intravedere almeno tre fasi costruttive, probabilmente progressive da sinistra a destra. Di qui anche le differenze degli ambienti fienile, parte i muratura (con accesso da monte) e parte in blockbau (ora crollato, con accesso dal prospetto 2). Nel complesso, riferibile al tipo D.2.	
	ambienti		
	Stalla 1.1.08 Fienile 1.3.02 Fienile 1.3.10		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **025**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato.

L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **026** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.604/1** riferimenti fotografie **DAL CAN1002601 AL CAN1002604**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	altre			di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		coperture in lamiera ondulata o non verniciata murature in laterizio a vista murature in cemento a vista intonaci cementizi	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Alta			
		coerenza col processo tipologico	Alta			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.3	Edificio unitario riferibile al tipo F.3. di recente ristrutturazione che ha comportato la modifica dei fori esistenti e l'inserimento di nuovi.	
	ambienti		
	Fuoco 1.3.05		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **026**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.
Le murature siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **027** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.604/2** riferimenti fotografie **DAL CAN1002701 AL CAN1002707**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	altre				cisterna per l'acqua

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"B L F L 1850" colmo valle "L1852" sopra porta stalla	B B B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi	agricolo
	materiali copertura	stato copertura			utilizzo
	lamiera	stato generale			temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2 ambienti Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.07	Edificio unitario.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **027**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **028** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **3359** riferimenti fotografie **CAN1002801 , CAN1002802**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti	Edifici mancante di elementi sufficienti per ricondurlo al processo tipologico.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **028**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **029** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.603** riferimenti fotografici **DAL CAN1002901 AL CAN1002908**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto	prato bosco	altre				Cisterna acqua

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"G.O.F.L. 1868 X" colmo valle materiali copertura lamiera	B B B	iscrizioni	coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo abitativo utilizzo temporaneo
		leggibilità del processo edilizio Alta coerenza col processo tipologico Alta significatività storica Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4 ambienti Fienile 1.1.11 Fuoco 3.2.01 Stalla 1.2.01 Letto 3.1.04	L'edificio presenta evidenti tracce di modifica dell'ambiente "Fienile"; l'accesso era infatti sul prospetto a monte ed in luogo dell'attuale accesso esisteva un tamponamento in legno (1.1.6). Presumibilmente fu modificato con la costruzione dell'adiacente "casera".	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **029**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.

L'edificio ricade in area di rispetto idrogeologico delle sorgenti e pertanto gli interventi sul medesimo sono assoggettati ai disposti delle norme di attuazione della Carta delle Risorse Idriche del P.U.P.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **030** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.601/1** riferimenti fotografie **DAL CAN1003001 AL CAN1003006**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto	prato bosco	da frutta altre			di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M			agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **030**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente


categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento preveda la rimozione della tettoia sul prospetto 3.
L'edificio ricade in area di rispetto idrogeologico delle sorgenti e
pertanto gli interventi sul medesimo sono assoggettati ai disposti
delle norme di attuazione della Carta delle Risorse Idriche del P.U.P.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **031** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.601/2** riferimenti fotografie **DAL CAN1003101 AL CAN1003106**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto	prato bosco	da frutta altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura M		intonaci cementizi	abitativo
		stato generale B			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		scandole			
		leggibilità del processo edilizio Alta			
		coerenza col processo tipologico Alta			
		significatività storica Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	E.3.2	Si può notare che la parte posteriore dell'edificio è stata costruita in tempi successivi a quella anteriore; se ne deduce che originariamente si trattava di un fuoco 1.1.6.	
	ambienti		
	Fuoco 1.2.03		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **031**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

L'edificio ricade in area di rispetto idrogeologico delle sorgenti e pertanto gli interventi sul medesimo sono assoggettati ai disposti delle norme di attuazione della Carta delle Risorse Idriche del P.U.P.

area omogenea **CAN 10** edificio n. **032** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.467/15** riferimenti fotografie **DAL CAN1003201 AL CAN1003204**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M			
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.4 ambienti altro Fienile 1.1.07 Stalla 1.1.08 Fuoco 3.2.03	L'edificio è riconducibile ad un'evoluzione del tipo B.4 per addizione della porzione abitativa sul prospetto 2. Il Fienile è una via di mezzo tra 1.3.2 ed 1.3.7. La parte "Casera" era costituita dal Fuoco 3.2.3 sovrastato dal Letto 3.1.2 o meno probabilmente, 3.1.1.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **032**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio B.4.
Gli ambienti potranno essere individuati nella colonna B della tabella
nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **033** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.602/1 .602/2** riferimenti fotografie **DAL CAN1003301 AL CAN1003307**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto	prato bosco	altre			di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	"BOFL 1890 X" colmo prospetto 4	stato copertura	B	iscrizioni	intonaci cementizi murature in cemento a vista	agricolo abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	altro ambienti Letto 3.2.03 Fuoco 3.2.02 Fienile 1.3.06 Stalla 1.1.07 altro	All'edificio originario (B.2) sono state aggiunte sul prospetto 2 la porzione abitativa (portandolo al tipo B.4) e quindi una porzione in allineamento, probabilmente su altro sedime preesistente (vedi muratura del Fuoco in pietra sul prospetto 1).	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **033**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

**La porzione di edificio aggiunta sul prospetto 2 al tipo B.4 è soggetta a Ristrutturazione Edilizia.
Gli ambienti che la compongono potranno essere sostituiti con Fuoco e Letto individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo B.4.**

altre prescrizioni specifiche

**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo B.4.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **034** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **2814** riferimenti fotografie **DAL CAN1003401 AL CAN1003404**

<i>Perinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			bosco	altre				

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni	<input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	<input type="text" value="P"/>			agricolo abitativo
		stato generale	<input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **034**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche


area omogenea **CAN 10** edificio n. **035** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.467/8** riferimenti fotografie **DAL CAN1003501 AL CAN1003504**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	M		coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		lamiera				
		leggibilità del processo edilizio	Media			
		coerenza col processo tipologico	Media			
		significatività storica	Bassa			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario.	
	ambienti		
	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **035**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo


usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

Empty box for additional specific interventions.

altre prescrizioni specifiche

Empty box for other specific prescriptions.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **036** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **2807/1** riferimenti fotografie **CAN1003601 , CAN1003602**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	assente			bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			<input type="text" value=""/>
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			<input type="text" value="abbandonato"/>

leggibilità del processo edilizio
coerenza col processo tipologico
significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **036**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **037** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **2831** riferimenti fotografie **CAN1003701 , CAN1003702**

<i>Perinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	altre				

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			abitativo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **037**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea **CAN 10** edificio n. **038** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2169** riferimenti fotografie **DAL CAN1003801 AL CAN1003804**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		murature in cemento a vista	agricolo
		stato generale	M			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Nulla**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.2	Edificio in corso di ristrutturazione. Il solaio è stato impostato a quota superiore circa 50 cm rispetto all'originaria.	
	ambienti		
	Fienile 1.3.09 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **038**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le porzioni sommitali delle murature, in cls a vista, siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

La porzione di elevazione sottostante il solaio venga ripristinata in continuità con l'esistente, nel rispetto della scheda ELEVAZIONE 3.1 del Manuale Tipologico.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **039** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2170** riferimenti fotografie **CAN1003901 , CAN1003902**

<i>Perinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato bosco	altre				

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			abitativo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio
coerenza col processo tipologico
significatività storica

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **039**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 10** edificio n. **040** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **2806** riferimenti fotografie **CAN1004001 , CAN1004002**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			<input type="text" value=""/>
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			<input type="text" value="abbandonato"/>

	leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Nulla"/>	
	coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Nulla"/>	
	significatività storica <input type="text" value="Nulla"/>	

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **040**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **041** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2171** riferimenti fotografie **DAL CAN1004101 AL CAN1004105**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/> stato copertura <input type="text" value="P"/> stato generale <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		materiali copertura <input type="text"/>			abitativo agricolo utilizzo abbandonato

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.4 ambienti Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01 Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.07	Edificio cresciuto per fasi successive forse riconducibile ad un tipo B.4. L'individuazione esatta degli ambienti risulta difficoltosa per mancanza di elementi sufficienti.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **041**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 10** edificio n. **042** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3355** riferimenti fotografie **dal CAN1004201 al CAN1004206**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettrificazione	prato bosco		altro	staccionate in legno	Sistema di sostegno in tronchi.	barbecue fontana/laip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		tecniche incoerenti materiali incoerenti	abitativo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	F.3	Edificio riferibile al tipo F.3.	
	ambienti		
	Fuoco 1.3.03		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 10** edificio n. **042**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio F.3.

prospetto 3 prospetto 4

