

area omogenea **CAN 12** edificio n. **001** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2625** riferimenti fotografie **DAL CAN1200101 AL CAN1200105**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre da frutta	battuto di cemento		di sostegno	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B			agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		scandole				

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2	Edificio unitario.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Stalla 1.2.01		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **002** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2624** riferimenti fotografie **DAL CAN1200201 AL CAN1200208**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“?LL 1926” impercettibile ? = carattere non rappresentabile	stato copertura	M	iscrizioni		agricolo
	materiali copertura	stato generale	M			utilizzo
	scandole					temporaneo

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2 ambienti Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07	Edificio unitario.	

prospetto 1 prospetto 2



area omogenea **CAN 12** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **003** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3382** riferimenti fotografie **DAL CAN1200301 AL CAN1200306**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato altro	da frutta				fontana/làip

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura M			agricolo
		stato generale M			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato
		scandole altro			
		leggibilità del processo edilizio Alta			
		coerenza col processo tipologico Alta			
		significatività storica Medi			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	C.2.d	Edificio sorto in due fasi differenti: impianto come tipo A.2 e successivo ampliamento con destinazione agricola raggiungendo il tipo C.2.d.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi geologica del PUP, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto dell'art.3 delle Norme di Attuazione del PUP (all. B della L.P. 7 agosto 2003 n.7 “Approvazione della variante 2000 al PUP).



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **004** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2626 .2627** riferimenti fotografie **CAN1200401**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato	cespugli				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	P	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	P			agricolo
		stato generale	P			utilizzo
		materiali copertura				abbandonato
		tegole cemento				
		leggibilità del processo edilizio	Bassa			
		coerenza col processo tipologico	Bassa			
		significatività storica	Nulla			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti	Edificio non riconducibile al processo tipologico per mancanza di elementi sufficienti.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **004**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **005** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.3384** riferimenti fotografie **DAL CAN1200501 AL CAN1200505**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni		prato bosco	da frutta	ghiaia			fontana/làip altro

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura	B		intonaci cementizi finestre e porte con dimensioni anomale altro	abitativo agricolo
		stato generale	B			utilizzo
		materiali copertura				temporaneo
		tegole cemento				

leggibilità del processo edilizio **Alta**

coerenza col processo tipologico **Alta**

significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.4	Il corpo aggiunto è stato costruito in tempi recenti con materiali incongrui.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.11 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **005**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

**L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio A.4.
Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con
ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del
Manuale Tipologico relativa al tipo.
La copertura del Letto sul prospetto 2 dovrà essere adeguata alla
pendenza del resto dell'edificio.**



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **006** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2138** riferimenti fotografie **DAL CAN1200601 AL CAN1200606**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura M		intonaci cementizi	agricolo
		stato generale B			utilizzo
		materiali copertura			temporaneo
		scandole			

leggibilità del processo edilizio **Alta**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Medi**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.1	Fienile con porta supplementare a monte per la forte pendenza del terreno, ma probabilmente privo di solaio interno.	
	ambienti		
	Fienile 1.1.11		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **006**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 12** edificio n. **007** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.490/2** riferimenti fotografie **DAL CAN1200701 AL CAN1200704**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="C"/> stato copertura <input type="text" value="P"/> stato generale <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		materiali copertura scandole			agricolo utilizzo abbandonato

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.2 ambienti Fienile 1.3.08 Stalla 1.1.08	Edificio unitario.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **007**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Usso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ai sensi dell'art. 15 del Piano Urbanistico Provinciale, gli interventi sul presente edificio non potranno prevedere attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto esso ricade in area ad Elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **009** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **3142/2** riferimenti fotografie **DAL CAN1200901 AL CAN1200904**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco	da frutta Vite			di contenimento	

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura			agricolo
		stato generale			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio **Media**
 coerenza col processo tipologico **Alta**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.2	Edificio unitario.	
	ambienti		
	Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



area omogenea **CAN 12** edificio n. **009**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48


proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

Edificio non recuperabile in quanto ricadente in area ad elevata pericolosità o di Tutela assoluta di sorgenti e pozzi del Piano Urbanistico Provinciale.

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **013** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.595/1** riferimenti fotografie **DAL CAN1201301 AL CAN1201309**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/> stato copertura <input type="text" value="P"/> stato generale <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		materiali copertura <input type="text"/>			agricolo utilizzo abbandonato
		leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Media"/> coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Media"/> significatività storica <input type="text" value="Bassa"/>			

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	A.2 ambienti Fienile 1.1.10 Stalla 1.1.08	Edificio unitario con stalla voltata costituita da due vani. L'accesso al fienile è di difficile individuazione e l'ambiente potrebbe quindi anche essere un Fienile 1.1.6.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **013**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50


proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **014** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **3299** riferimenti fotografie **CAN1201401**

<i>Perinenze</i>	accessibilità attuale veicolare limitata	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo bosco	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale agricolo
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			utilizzo abbandonato
		stato generale <input type="text" value="P"/>			
		materiali copertura			

leggibilità del processo edilizio
coerenza col processo tipologico
significatività storica

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **014**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **016** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **3280** riferimenti fotografie **CAN1201601**

<i>Perinenze</i>	accessibilità attuale	postì macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco	altre				

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

	leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Nulla"/>	
	coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Nulla"/>	
	significatività storica <input type="text" value="Nulla"/>	

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **016**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **018** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.494** riferimenti fotografie **DAL CAN1201801 AL CAN1201805**

<i>Perinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco					

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/> stato copertura <input type="text" value="P"/> stato generale <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		materiali copertura <input type="text"/>			agricolo utilizzo abbandonato

<i>Edificio</i>	leggibilità del processo edilizio <input type="text" value="Bassa"/> coerenza col processo tipologico <input type="text" value="Bassa"/> significatività storica <input type="text" value="Nulla"/>
-----------------	---

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti <input type="text"/>		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **018**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **019** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.491** riferimenti fotografie **DAL CAN1201901 AL CAN1201909**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="C"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale <input type="text" value="C"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato
		scandole			

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	D.2	Edificio unitario costituito da un unico ambiente stalla sovrastato da due fienili e solo in parte riconducibile al tipo D.2.	
	ambienti		
	Fienile 1.3.07 Stalla 1.1.08		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **019**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **020** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.489** riferimenti fotografie **CAN1202001 , CAN1202003**


<i>Perinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			bosco	altre				

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			abitativo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **020**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **021** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.488/1** riferimenti fotografie **DAL CAN1202101 AL CAN1202107**

<i>Perinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre				

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **021**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea **CAN 12** edificio n. **022** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.488/2** riferimenti fotografie **DAL CAN1202201 AL CAN1202207**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre				barc a 4 stanghe

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura			agricolo
		stato generale			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio **Bassa**
 coerenza col processo tipologico **Media**
 significatività storica **Bassa**

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	B.2 ambienti Fienile 1.3.05 Stalla 1.1.08	Edificio unitario. L'accesso al fienile è di difficile individuazione e l'ambiente potrebbe quindi anche essere un Fienile 1.3.7.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **022**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento


usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea **CAN 12** edificio n. **023** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.1981/1 .1981/2** riferimenti fotografie **DAL CAN1202301 AL CAN1202309**

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	sentiero			prato bosco	altre				

Edificio	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="C"/> stato copertura <input type="text" value="P"/> stato generale <input type="text" value="C"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		materiali copertura <input type="text"/>			agricolo utilizzo abbandonato

leggibilità del processo edilizio
 coerenza col processo tipologico
 significatività storica

Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti	Tipologia non individuabile per carenza di documentazione. Si segnala la presenza dell'ingresso al fienile sul prospetto a valle, probabilmente dovuta al forte interrimento della porzione sinistra della costruzione, forse posteriore all'impianto della porzione destra.	

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **023**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

area omogenea **CAN 12** edificio n. **024** c. c. **CANAL SAN BOVO I p.** particella **.2379** riferimenti fotografie **CAN1202403**

<i>Perinenze</i>	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata			bosco					

<i>Edificio</i>	iscrizioni	stato elevazioni <input type="text" value="P"/>	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura <input type="text" value="P"/>			agricolo
		stato generale <input type="text" value="P"/>			utilizzo
		materiali copertura			abbandonato

leggibilità del processo edilizio
coerenza col processo tipologico
significatività storica

<i>Edificio</i>	tipo	evoluzione dell'edificio	note
	ambienti		

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 12** edificio n. **024**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche

prospetto 3 prospetto 4