

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

002

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1192/162 .1192/163

riferimenti fotografie

DAL CAN0600201 AL CAN0600206

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv telefono	prato bosco		lastre	staccionate in legno siepi vive	di sostegno	barbecue
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
				stato copertura				abitativo	
				stato generale				utilizzo	
				materiali copertura		temporaneo			
							tegole cemento		
			leggibilità del processo edilizio						
			coerenza col processo tipologico						
			significatività storica						
tipo			evoluzione dell'edificio				note		
A.4			Edificio di recente ristrutturazione, forse diacronico: tipo A.2 evoluto in A.4 per aggiunta di Fuoco e Letto. Il Letto ha accesso mediante scala interna. Sul retro, interrato con accesso dal fianco sinistro.						
ambienti									
Fienile 1.1.02 Fuoco 3.2.02 altro Stalla 1.1.07									

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 3.1.02. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 06

edificio n.

004

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3127

riferimenti fotografie

CAN0600401

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera
sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

abbandonato

tipo

ambienti

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1		prospetto 2		Indicazioni di intervento	
				area omogenea CAN 06 edificio n. 004	
				esistenza del vincolo Beni Ambientali no	
				previsioni PRG Boschi - art. 50	
				proposta di vincolo Beni Ambientali nessuna	
				definizione secondo la L.P. 1/2008 rudere	
				categoria d'intervento	
				usi potenziali	
				altri interventi specifici ammessi	
				altre prescrizioni specifiche	
prospetto 3		prospetto 4			

area omogenea

CAN 06

edificio n.

005

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2210

riferimenti fotografie

DAL CAN0600501 AL CAN0600505

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

pavimentazioni

salesà

recinzioni

staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

deposito
fontana/laip
legnaia

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

M

stato copertura

M

stato generale

M

materiali copertura

lamiera

elementi qualificanti

elementi degradanti

murature in cemento a vista
intonaci cementizi
torrette e comignoli anomali
coperture in lamiera ondulata o
non verniciata

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

tipo

F.3

ambienti

Fuoco 1.3.05

evoluzione dell'edificio

Edificio sincronico. Nel sottotetto è stato ricavato uno spazio con finestra sul fianco sinistro che tuttavia non sembra configurarsi come ambiente indipendente ma, piuttosto, come struttura di copertura con imposta molto alta.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **005**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche
L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio F.3.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 06**

edificio n.	006
-------------	------------

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella .2210

riferimenti fotografie	DAL CAN0600601 AL CAN0600606
-------------------------------	------------------------------

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suoloprato
bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

iscrizioni

stato elevazioni

stato copertura

stato generale

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

materiali copertura

tegole in cotto

leggibilità del processo edilizio

coerenza col processo tipologico

significatività storica

tipo**F.3**

ambienti

Fuoco 1.3.05

evoluzione dell'edificio

Edificio diacronico: sia gli annessi sul fianco destro, sia la ritonda 3.1 (vedi connessione con la copertura) sembrano elementi di costruzione successiva all'impianto principale.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **006**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Ricostruzione della ritonda con tipologia 3.1-3.2

altre prescrizioni specifiche
**L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio F.3.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.
In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità**

area omogenea

CAN 06

edificio n.

007

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2326

riferimenti fotografie

DAL CAN0600701 AL CAN0600706

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	acquedotto	prato	da frutta altre			di contenimento	barbecue fontana/laip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		B				
		stato generale		B				
		materiali copertura						
		tegole cemento						
		leggibilità del processo edilizio		Alta				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Medi				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
G.3	Edificio sincronico.							
ambienti								
Fuoco 1.1.09								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **007**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea									CAN 06	edificio n.		008	c. c.		CANAL SAN BOVO I p.	particella		.1192/128 .1192/170	riferimenti fotografie		DAL CAN0600801 AL CAN0600806	
Perinenze	accessibilità attuale		posti macchina		reti tecnologiche		usi del suolo		alberature		pavimentazioni		recinzioni		murature		costruzioni accessorie					
	veicolare libera						prato		altre						di contenimento							
Edificio	iscrizioni										stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale				
											stato copertura		M			coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi		agricolo				
											stato generale		B					utilizzo				
																		temporaneo				
											materiali copertura											
										leggibilità del processo edilizio		Alta										
										coerenza col processo tipologico		Alta										
										significatività storica		Medi										
tipo		C.5.d		evoluzione dell'edificio		Variante diacronica di un tipo A4 ottenuta per aggiunta successiva (vedi connessione in facciata a valle) di un ulteriore corpo con stalla (ad accesso dalla preesistente) e fienile (vedi la porta a due ante), raggiungendo un assetto simile al tipo C.5.d. Il letto presenta, in luogo della finestra, una porta di accesso al ballatoio.										note						
ambienti		Fienile 1.1.01 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.01 Stalla 1.1.07																				

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **008**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 06

edificio n.

009

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2327

riferimenti fotografie

DAL CAN0600901 AL CAN0600907

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto

usi del suolo

prato
orto

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

M

stato generale

M

materiali copertura

lamiera

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata
torrette e comignoli anomali
intonaci cementizi

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

E.4.1.1

ambienti

Fuoco 1.1.05

evoluzione dell'edificio

Edificio sincronico, fatta eccezione per l’ampliamento in assito sul lato destro.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **009**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Il volume aggiunto sul prospetto 2 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

010

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1192/127 .1192/169 .1192/1

referimenti fotografie

DAL CAN0601001 AL CAN0601008

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni		prato orto	altre		staccionate in legno	di sostegno	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		M	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
“BML 1899X” colmo valle		stato copertura		M	iscrizioni		intonaci cementizi		agricolo		
		stato generale		M					utilizzo		
		materiali copertura									
		tegole cemento									
		leggibilità del processo edilizio		Alta							
		coerenza col processo tipologico		Alta							
		significatività storica		Medi							
tipo		evoluzione dell'edificio				note					
C.2		Edificio sincronico, probabilmente databile al 1899. Il fienile 1.1.6 ha, nel tamponamento, due porte distinte.									
ambienti											
Stalla 1.2.01											
Fienile 1.1.09											



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **010**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Le murature siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

011

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1192/126 .1192/168

riferimenti fotografie

DAL CAN0601101 AL CAN0601107

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera		acquedotto	prato	altre	lastre	staccionate in legno	di contenimento	fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		B			
		stato generale		B			
		materiali copertura					abitativo
		tegole cemento					utilizzo
							temporaneo
		leggibilità del processo edilizio		Alta			
		coerenza col processo tipologico		Bassa			
		significatività storica		Bassa			
tipo		evoluzione dell'edificio					note
altro		Edificio diacronico, forse cresciuto in tre fasi, a partire dal corpo sulla destra riferibile al tipo F.4 ma, in effetti, costituito da due unità divise con relativi ambienti fuoco e letto. L’unità al piano terra si estende ora anche alla porzione costruita nella seconda fase.					
ambienti							
Fuoco 2.1.01 Fuoco 3.2.05 Fuoco 3.2.01							

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **011**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale



altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo H.4. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 06

edificio n.

013

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2941

riferimenti fotografie

DAL CAN0601301 AL CAN0601305

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie			
	veicolare libera	esterni	acquedotto fossa a tenuta antenna/parabola tv	prato			staccionate in legno					
Edificio	iscrizioni			stato elevazioni			elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
				stato copertura					murature in cemento a vista intonaci cementizi torrette e comignoli anomali antenne e impianti similiari		abitativo	
				stato generale							utilizzo	
				materiali copertura							temporaneo	
				tegole cemento								
			leggibilità del processo edilizio									
			coerenza col processo tipologico									
			significatività storica									
tipo			evoluzione dell'edificio						note			
A.2			Edificio di recente ristrutturazione, probabilmente unitario.									
ambienti												
Fienile 1.1.04 Stalla 1.1.08												

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **013**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 06

edificio n.

014

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3003

riferimenti fotografie

DAL CAN0601401 AL CAN0601406

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera		acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv	prato	altre	flòster	siepi vive staccionate in legno	di sostegno	

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
			stato copertura		B			abitativo	
			stato generale		B			utilizzo	
			materiali copertura		temporaneo				
	tipo		evoluzione dell'edificio				note		
	A.2		Edificio di recente rimaneggiato con modi impropri e riconducibile al processo tipologico con difficoltà. In particolare, l’ambiente Fienile 1.1.6 (se di fienile si trattava) è privo dell’accesso esterno. Sul lato a monte, legnaia addossata.						
	ambienti								
Fienile 1.1.06 Stalla 1.1.07									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **014**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
L'intervento di recupero dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio A.2.
Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

015

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2334

riferimenti fotografie

DAL CAN0601501 AL CAN0601507

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta	prato orto	altre cespugli	lastre asfalto			barbecue deposito

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
			stato copertura		B				coperture in lamiera ondulata o non verniciata balaustre e parapetti in ferro murature in cemento a vista	turistico/ricettivo
			stato generale		B					
			materiali copertura		lamiera					
	leggibilità del processo edilizio		Media							
	coerenza col processo tipologico		Bassa	note						
	significatività storica		Bassa							
	tipo	evoluzione dell'edificio			Edificio fatto oggetto di pesanti interventi di ristrutturazione. Ancorché difficilmente leggibili, rimangono i rapporti tra murature e fori che permettono di accertare la sincronicità dell’intera costruzione.					
	altro									
	ambienti									
Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.07 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02										

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo C.5.d. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

016

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2149

riferimenti fotografie

DAL CAN0601601 AL CAN0601605

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta	prato	altre cespugli	lastre	staccionate in legno	di contenimento	

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
			stato copertura		B			torrette e comignoli anomali tecniche incoerenti materiali incoerenti		abitativo	
			stato generale		B					utilizzo	
			materiali copertura		tegole cemento					temporaneo	
			leggibilità del processo edilizio		Bassa						
			coerenza col processo tipologico		Media						
			significatività storica		Bassa						
	tipo		evoluzione dell'edificio						note		
	C.2		Edificio di recente ristrutturazione che rende incerta la lettura tipologica. In particolare, l’ambiente Fienile ha l’accesso esterno impraticabile e il fuoco, con relativa ritonda, sono probabilmente prodotto di un cambio d’uso di una stalla.								
	ambienti										
Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.06											

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **016**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio C.2. Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo. Venga ripristinato l'accesso sul prospetto 3 secondo secondo le indicazioni riportate nella scheda PONTIL del Manuale Tipologico. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

017

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2148

riferimenti fotografie

DAL CAN0601701 AL CAN0601706

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa a tenuta	prato				di sostegno	

Edificio

iscrizioni	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
“ER 1998” colmo fronte strada	stato copertura	B	iscrizioni	tecniche incoerenti materiali incoerenti intonaci cementizi	abitativo
	stato generale	B			utilizzo
	materiali copertura				cantiere
	leggibilità del processo edilizio	Media			
	coerenza col processo tipologico	Media			
	significatività storica	Bassa			
tipo	evoluzione dell'edificio			note	
A.2	Edificio sincronico fatto oggetto di recenti interventi (ancora in corso) che mal ripristinano le murature originali e l’ambiente stalla. La tessitura muraria dei due pilastrini sul lato sinistro suggerisce la possibilità che l’ambiente fienile sia stato soprelevato in passato. L’addizione della ritonda risulta del tutto incongrua con il processo tipologico, mancando nell’edificio un ambiente Fuoco.				
ambienti					
Fienile 1.1.06					
Stalla 1.1.07					

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **017**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente


usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **018**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 06**edificio n. **019**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella 7761/97

riferimenti fotografie	DAL CAN0601901 AL CAN0601905
-------------------------------	-------------------------------------

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche**usi del suolo**

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

deposito

iscrizioni

stato elevazioni	M
------------------	---

stato copertura	M
-----------------	---

stato generale	M
----------------	---

elementi qualificanti

elementi degradanti

murature in cemento a vista
intonaci cementizi

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio	Alta
-----------------------------------	------

coerenza col processo tipologico	Media
----------------------------------	-------

significatività storica **Bassa**

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.04

Stalla 1.1.08

evoluzione dell'edificio

Edificio sincronico, successivamente ampliato con l'addizione del volume sul fianco destro.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **019**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 06

edificio n.

020

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3124

riferimenti fotografie

DAL CAN0602001 AL CAN0602007

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	elettrificazione acquedotto fossa biologica	prato	da frutta altre cespugli	lastre battuto di cemento	staccionate in legno		fontana/làip deposito barbecue

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
			stato copertura		B			abitativo
			stato generale		B			
			materiali copertura					utilizzo
							temporaneo	
			leggibilità del processo edilizio		Bassa			
			coerenza col processo tipologico		Bassa			
			significatività storica		Bassa			
	tipo		evoluzione dell'edificio		note			
E.3.1		Edificio di recente ristrutturato e probabilmente sopraelevato ricavando un secondo livello.						
ambienti								
Fuoco 1.1.06								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **020**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le murature siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **021**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 06

edificio n.

022

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2862/2

riferimenti fotografie

DAL CAN0602201 AL CAN0602207

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica antenna/parabola tv	prato orto	da frutta altre cespugli	battuto di cemento	staccionate in legno		

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti	iscrizioni	elementi degradanti	intonaci cementizi antenne e impianti similiari coperture in lamiera ondulata o non verniciata	uso attuale
		stato copertura	B					abitativo
		stato generale	B					utilizzo
								temporaneo
		materiali copertura						
		lamiera tegole cemento						
			leggibilità del processo edilizio	Media				
			coerenza col processo tipologico	Bassa				
			significatività storica	Bassa				
tipo		evoluzione dell'edificio						note
altro		Edificio evidentemente diacronico (vedi facciata a valle) che, partendo da una tipo E.3.2 o similare, ha raggiunto una conformazione bifamiliare analoga al tipo G.4 ma con rapporto tra larghezza e profondità invertito.						
ambienti								
Fuoco 3.2.01								
altro								

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **022**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo G.4. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. L'intervento mantenga la distinzione tra le varie porzioni di elevazione, secondo le schede ELEVAZIONE 3.1 e 3.2.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

023

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2335

riferimenti fotografie

DAL CAN0602301 AL CAN0602305

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione
fossa biologica

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

lastre

recinzioni

siepi vive

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

barbecue
fontana/laip
legnaia

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi
tecniche incoerenti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.05
Stalla 1.2.01

evoluzione dell'edificio

Edificio di recente ristrutturato restringendo l’accesso del fienile con soluzione incongrua.

note

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **023**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

prospetto 3

prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 06	edificio n.	025	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.2784	referimenti fotografie	DAL CAN0602501 AL CAN0602507
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------------------	------------	-------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica	prato	altre cespugli	battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento	barbecue deposito

Edificio

iscrizioni

“XBLFL 18[...]” colmo ovest

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole in cotto
tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Bassa

tipologia

F.4

ambienti

altro
Letto 2.3.01

evoluzione dell'edificio

Edificio ottocentesco di recente rimaneggiato e probabilmente diacronico, solo in parte riconducibile al processo tipologico. In particolare, l’ambiente Fuoco a piano terra, risulta oggi privo di accesso esterno. Il volume sotto falda sul lato a monte potrebbe essere aggiunta successiva, così come la legnaia.

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

intonaci cementizi

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

note

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **025**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Fuoco 2.1.02.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.
L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 2.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

026

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2336

riferimenti fotografie

DAL CAN0602601 AL CAN0602605

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica antenna/parabola tv	prato orto	altre	lastre			fontana/làip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti	dipinti	elementi degradanti	antenne e impianti similiari	uso attuale
		stato copertura	B					abitativo
		stato generale	B					utilizzo
								temporaneo
		materiali copertura						
		tegole cemento						
			leggibilità del processo edilizio	Alta				
			coerenza col processo tipologico	Bassa				
			significatività storica	Medi				
tipo	C.4	evoluzione dell'edificio					note	
ambienti	Stalla 1.2.01 Fienile 1.1.06 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07	Edificio cresciuto per fasi diverse, a partire dal tipo C.2, per poi raggiungere il tipo C.4 con l'aggiunta dei due ambienti sul lato destro. I volumi aggiunti sul fianco sinistro e sul fronte a monte non sono riconducibili al processo tipologico.						



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **026**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.
L’intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 3 e l’adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico della superfetazione sul prospetto 4.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

027

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.1192/132 .1192/172

riferimenti fotografie

DAL CAN0602701 AL CAN0602705

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera			prato	da frutta altre		rete metallica	di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
		stato copertura		B			coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi murature in cemento a vista	agricolo
		stato generale		B				utilizzo
		materiali copertura					temporaneo	
		lamiera						
		tegole in cotto						
		leggibilità del processo edilizio		Alta				
		coerenza col processo tipologico		Media				
		significatività storica		Alta				
tipo	evoluzione dell'edificio							note
altro	Edificio costituito da due volumi diacronici binati. Sembra di poter individuare nel volume a valle quello di impianto precedente. Esso è riconducibile al tipo A.2. Anche il volume a monte è riconducibile ad un tipo A.2, con variante sincronica delle stalla 1.1.7 dovuta alla presenza del corpo a valle. Rilevante il sistema di accessi/pontili che conducono agli ingressi dei fienili.							
ambienti								
Fienile 1.1.05 Fienile 1.1.10 Stalla 1.1.07 Stalla 1.1.08								

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **027**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo A.2. Le murature siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 3

prospetto 4



area omogenea

CAN 06

edificio n.

028

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2329

riferimenti fotografie

DAL CAN0602801 AL CAN0602804

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni		prato orto	da frutta altre			di contenimento	barc fontana/laip gabinetto

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti	coperture in lamiera ondulata o non verniciata finestre e porte con dimensioni anomale intonaci cementizi	uso attuale	abitativo
		stato copertura	B					utilizzo	temporaneo
		stato generale	B						
		materiali copertura	lamiera	leggibilità del processo edilizio	Bassa	coerenza col processo tipologico	Alta	significatività storica	Bassa
		tipo	E.4.2	evoluzione dell'edificio	Edificio rimaneggiato ma riconducibile al processo tipologico.				note
ambienti	Fuoco 2.2.01 Letto 2.2.01								

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **028**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Ricadendo l'edificio in zona a pericolosità geologica da critica a molto critica, qualsiasi intervento è subordinato a specifiche e accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito e verifichino la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio stesso. L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio E.4.2. L'intervento dovrà riproporre gli ambienti documentati. Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 06

edificio n.

029

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2333

riferimenti fotografie

DAL CAN0602901 AL CAN0602906

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
pista			prato	altre				

Edificio

iscrizioni	“1914” colmo valle	stato elevazioni	B	elementi qualificanti	iscrizioni	elementi degradanti	coperture in lamiera ondulata o non verniciata torrette e comignoli anomali finestre e porte con dimensioni anomale	uso attuale	agricolo abitativo
		stato copertura	M					utilizzo	
		stato generale	M					temporaneo	
		materiali copertura	lamiera						
		leggibilità del processo edilizio	Alta						
		coerenza col processo tipologico	Media						
		significatività storica	Medi						
tipo	C.5.d	evoluzione dell'edificio					note		
ambienti	Fienile 1.1.06 Stalla 1.2.01 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07 Fienile 1.1.04	Edificio che presenta diverse fasi diacroniche di sviluppo: Impianto del corpo centrale secondo il tipo A.2; addizione del corpo sulla destra con Fuoco (dotato di ritonda) e Letto, raggiungendo così il tipo A.4; addizione di un secondo volume con destinazione rurale sul lato sinistro, raggiungendo il tipo C.5.d; addizione di un ulteriore volume in assito sul lato destro. La datazione al 1914 potrebbe riferirsi alla fase di impianto (vedi le differenti orditure della copertura).							

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **029**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Il volume aggiunto sul prospetto 2 deve rimanere a destinazione agricola e non può essere trasformato ad uso abitativo.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 06	edificio n.	030	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.2331	referimenti fotografie	DAL CAN0603001 AL CAN0603005
---------------	---------------	-------------	------------	-------	---------------------	------------	-------	------------------------	------------------------------

accessibilità attuale

posti macchina

reti tecnologiche**usi del suolo**

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

pista

prato

altre

iscrizioni

“FN FL 1919” colmo
scritta specchiata

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

murature in cemento a vista

uso attuale

abitativo
agricolo

utilizzo

temporaneo

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio	Media
-----------------------------------	-------

coerenza col processo tipologico	Alta
----------------------------------	------

significatività storica	Alta
-------------------------	------

tipo

A.4.d.1

ambienti

Letto 3.1.02

Fuoco 3.2.01

Fienile 1.1.11

Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio evolutosi in due fasi: sorto come tipo A.4 e poi trasformato aggiungendo l'angolare di destra e impostando la nuova copertura (del 1919) secondo il nuovo asse centrale. Si noti che il fienile si sviluppa ora su due livelli.

note

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **030**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 06**

edificio n.	032
-------------	------------

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella .2339

referimenti fotografie	CAN0603202
--	----------------------------

accessibilità attuale

assente

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

iscrizioni

stato elevazioni

stato copertura

stato generale

elementi qualificant

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

coerenza col processo tipologico

significatività storica

tipo

evoluzione dell'edificio

ambienti

note

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **032**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

previsioni PRG

Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

rudere

categoria d'intervento

usi potenziali

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

area omogenea

CAN 06

edificio n.

033

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2202

referimenti fotografie

DAL CAN0603301 AL CAN0603304

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni		prato bosco					

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B		elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
		stato copertura		B				agricolo
		stato generale		B				utilizzo
		materiali copertura						temporaneo
		tegole in cotto						
		leggibilità del processo edilizio		Alta				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Bassa				
tipo	evoluzione dell'edificio		note					
A.2	Edificio unitario.							
ambienti								
Fienile 1.1.06								
Stalla 1.2.01								

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **033**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 06

edificio n.

034

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

1072/8

riferimenti fotografie

DAL CAN0603401 AL CAN0603404

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
	veicolare libera	esterni		prato bosco	altre			di contenimento		
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
					stato copertura			intonaci cementizi coperture in lamiera ondulata o non verniciata	agricolo	
					stato generale				utilizzo	
					materiali copertura					
					lamiera					
				leggibilità del processo edilizio						
				coerenza col processo tipologico						
				significatività storica						
tipo		evoluzione dell'edificio				note				
C.2.d		Edificio forse unitario (la distinzione di eventuali fasi risulta difficile) riferibile al tipo C.2.d.								
ambienti										
Fienile 1.1.04 Stalla 1.1.07 Stalla 1.2.01										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **034**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Le porzioni di muratura in calcestruzzo a vista siano intonacate secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

035

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3098

riferimenti fotografie

DAL CAN0603501 AL CAN0603504

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione
fossa biologica
antenna/parabola tv

usi del suolo

prato

alberature

da frutta
altre

pavimentazioni

lastre

recinzioni

staccionate in legno
Ringhiere metalliche

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

deposito
fontana/laip
altro

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

tipologia

A.2

ambienti

Fienile 1.1.06
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio di recente ristrutturato e unitario. L’ambiente del Fienile, il cui accesso è stato ridimensionato, si sviluppa ora su due livelli. La porzione di ballatoio tamponata sul prospetto a monte non è coerente con il processo tipologico.

note

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **035**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

CAN 06

edificio n.

036

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella


.3099

riferimenti fotografie

DAL CAN0603601 AL CAN0603604

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione	prato	altre	ghiaia	staccionate in legno		fontana/làip

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
			stato copertura		B			torrette e comignoli anomali intonaci cementizi		abitativo	
			stato generale		B					utilizzo	
			materiali copertura								
			tegole cemento								
			leggibilità del processo edilizio		Media						
			coerenza col processo tipologico		Alta						
			significatività storica		Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio									
E.3.1		Edificio unitario tipo E.3.1 ristrutturato di recente.									
ambienti											
Fuoco 1.1.05											



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **036**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche
La muratura del prospetto 1 sia intonacata secondo la scheda ELEVAZIONE 3.2.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

037

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2203

referimenti fotografie

DAL CAN0603701 AL CAN0603704

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

Bus del fener

elementi degradanti

finestre e porte con dimensioni anomale

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

tipo

C.2.d

ambienti

Stalla 1.2.01
Fienile 1.1.07
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario inusuale riferibile al tipo C.2.d. Il Fienile si sviluppa su due livelli. Il fronte a valle della stalla è stato pesantemente rimaneggiato introducendo un portone a due ante. Il tamponamento del ballatoio nel sottotetto è probabilmente da riferirsi ad una fase più recente.

note

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **037**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 06**edificio n. **039**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella .2205

 riferimenti fotografie	 DAL CAN0603901 AL CAN0603904
---------------------------------------	---

DAL CAN0603901 AL CAN0603904

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione
antenna/parabola tv

usi del suoloprato
orto

alberature

altre
cespugli

pavimentazioni

lastre

recinzioni

staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

fontana/làip
legnaia

iscrizioni

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

elementi qualificanti

elementi degradanti

antenne e impianti similari
intonaci cementizi

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio | Bassa

	Media
coerenza col processo tipologico	

significatività storica

tipo

A.4

ambienti

Fienile 1.1.04
Stalla 1.1.07
altro

evoluzione dell'edificio

Edificio completamente ricostruito a partire da un tipo A.2, con ampliamenti sul lato destro che lo avvicinano ad un tipo A.4. La legnaia non è riferibile al processo tipologico. Nemmeno fuoco e letto in finto assito (in realtà con muratura retrostante) sono riferibili al processo tipologico.

note

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **039**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
La struttura d'elevazione dell'ambiente Fuoco potrà essere sostituita con quella descritta dalla scheda Elevazione 3.2 del Manuale Tipologico.

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
**Uso tradizionale
Uso produttivo diretto**

altre prescrizioni specifiche
**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Fuoco 3.2.1 e Letto 3.1.05.
L'edificio è già dotato dell'estensione funzionali sul prospetto 4 e pertanto non potrà essere dotato di nuove estensioni funzionali sul medesimo livello.**

area omogenea

CAN 06

edificio n.

040

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2206/2

riferimenti fotografie

DAL CAN0604001 AL CAN0604004

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione
fossa biologica
antenna/parabola tv

usi del suolo

prato

alberature

pavimentazioni

battuto di cemento

recinzioni

staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

fontana/làip
legnaia

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi
antenne e impianti similiari

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

A.4

ambienti

Fienile 1.1.06
Fuoco 3.2.01
altro
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio di recente ristrutturato senza riguardo per la cultura edilizia di riferimento. Anche a causa di ciò la lettura del processo edilizio è problematica. Benché l’insieme si possa riferire ad un tipo A.4, gli ambienti mostrano numerose strutture incongrue. L’ambiente letto ha scala di accesso sul fianco.

note



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **040**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 3.1.02.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

041

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2197

riferimenti fotografie

DAL CAN0604101 AL CAN0604104

Perinenze

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione
fossa biologica

usi del suolo

prato

alberature

da frutta

pavimentazioni

battuto di cemento

recinzioni

staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

gabinetto

Edificio

iscrizioni

“R - m 1995” colmo ovest

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

intonaci cementizi
finestre e porte con dimensioni
anomale

uso attuale

agricolo
abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

altro

ambienti

Fuoco 3.2.02
altro
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio sicuramente cresciuto in più fasi, l’ultima delle quali l’addizione sul lato sinistro. Il corpo precedente era forse unitario e può essere avvicinato al tipo D.3, anche se le partiture di facciata del fienile e la mancanza dell’accesso al letto rendono incerta la lettura. Il rifacimento della copertura del 1995 è forse stato occasione di una sopraelevazione che ha permesso di ottenere un secondo livello nell’ambiente Fienile.

note

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **041**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per il tipo D.4 e per gli ambienti Fienile 1.3.06 e Letto 3.2.02. L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sui prospetti 1, 2 e 3.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

042

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2207

riferimenti fotografie

DAL CAN0604201 AL CAN0604205

Perinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica antenna/parabola tv	prato orto	da frutta altre	battuto di cemento	muri		fontana/làip legnaia

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale	
			stato copertura		B				antenne e impianti simili intonaci cementizi murature in cemento a vista
			stato generale		B				
			materiali copertura		tegole cemento				
			leggibilità del processo edilizio	Bassa					
				coerenza col processo tipologico		Media			
					significatività storica	Bassa			
	tipo		evoluzione dell'edificio			note			
	A.4.d.2		Edificio evolutosi in più fasi probabilmente a partire da un impianto di tipo A.2, per passare poi ad un tipo solo lontanamente assimilabile all’A.4.d.2. Numerosi i rimaneggiamenti. L’ambiente del Fienile presenta due livelli (il superiore dei quali si estende anche sopra il Letto) e che i ballatoi e i timpani sono tutti tamponati con assito. La stalla presenta due accessi, entrambi di tipo non coerente.						
	ambienti								
Fienile 1.1.06 Fuoco 3.2.01 Letto 3.2.01 Stalla 1.1.07									

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **042**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sui prospetti 1, 2 e 3.
Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

prospetto 3 prospetto 4



area omogenea

CAN 06

edificio n.

043

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2611

riferimenti fotografie

DAL CAN0604301 AL CAN0604304

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
veicolare libera	esterni		prato	da frutta	battuto di cemento	staccionate in legno		deposito fontana/laip legnaia

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	abitativo
		stato copertura	B					utilizzo	temporaneo
		stato generale	B						
		materiali copertura							
		tegole cemento							
		leggibilità del processo edilizio	Media						
		coerenza col processo tipologico	Alta						
		significatività storica	Bassa						
tipo	E.3.1	evoluzione dell'edificio	Edificio unitario tipo E.3.1, a prescindere dalle numerose superfetazioni che oggi ne impediscono la lettura.					note	
ambienti	Fuoco 1.1.05								

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **043**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 3 e l'adeguamento alle prescrizioni contenute nelle schede del Manuale Tipologico delle superfetazioni sui prospetti 1 e 4.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	CAN 06	edificio n. 044	c. c.	CANAL SAN BOVO I p.	particella	.2198	riferimenti fotografie	DAL CAN0604401 AL CAN0604404
---------------	---------------	------------------------	-------	---------------------	------------	-------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera	esterni	acquedotto elettrificazione fossa biologica antenna/parabola tv	prato bosco		lastre	staccionate in legno	di contenimento	barbecue deposito fontana/laip

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
“[...]1919[...]” colmo valle		stato copertura		B	iscrizioni		intonaci cementizi torrette e comignoli anomali antenne e impianti similiari		abitativo	
		stato generale		B					utilizzo	
		materiali copertura							temporaneo	
		tegole cemento								
		leggibilità del processo edilizio		Media						
		coerenza col processo tipologico		Alta						
		significatività storica		Alta						
tipo		evoluzione dell'edificio				note				
A.4		Edificio evolutosi in almeno due fasi: impianto con tipo A.2 ma Fienile a due livelli; addizione dei volumi abitativi sul lato destro per giungere al tipo A.4. L’acclività del sito dà ragione delle differenti posizioni dei due accessi ai fienili. La presenza di locali abitativi anche sul lato destro rende ulteriormente complessa la lettura del processo edilizio. La datazione al 1919 sembra riferirsi all’impianto del fabbricato.								
ambienti										
Fuoco 3.2.02										
Fienile 1.1.07										
Stalla 1.1.07										

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **044**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche



prospetto 3 prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 06**edificio n. **045**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella	.2200
------------	-------

referimenti fotografie	DAL CAN0604501 AL CAN0604504
--	--

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione
fossa biologica
antenna/parabola tv

usi del suolo

prato

alberature

altre

pavimentazioni

lastre

recinzioni

murature

costruzioni accessorie**iscrizioni**

stato elevazioni	B
------------------	---

stato copertura	B
-----------------	---

stato generale	B
----------------	---

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio	Media
-----------------------------------	-------

coerenza col processo tipologico	Alta
----------------------------------	------

significatività storica

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.11
Stalla 1.2.01

evoluzione dell'edificio

Edificio probabilmente unitario e di recente ristrutturato. L'ambiente Fienile è distribuito su due livelli.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **045**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

In fase di progettazione, tutti gli interventi devono essere supportati da un approfondimento idraulico e/o geologico con valutazione della compatibilità degli interventi con la pericolosità

area omogenea

CAN 06

edificio n.

046

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2209

riferimenti fotografie

DAL CAN0604601 AL CAN0604604

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

elettrificazione

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

M

stato generale

B

materiali copertura

tegole in cotto

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Bassa

significatività storica

Medi

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi
murature in cemento a vista

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

E.4.2

ambienti

Fuoco 2.2.01
altro

evoluzione dell'edificio

Edificio a prevalente uso abitativo cresciuto in più fasi: si vedano le tracce di sopraelevazione in facciata a valle. Fatta eccezione per quest’ultimo intervento (soffitta), la costruzione è riferibile al tipo E.4.1.2. La copertura presenta anche un controtimpano sul lato sinistro non riconducibile al processo tipologico.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **046**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Letto 2.1.01.

area omogenea

CAN 06

edificio n.

047

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.208/7

referimenti fotografie

CAN0604702 , CAN0604703

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			bosco				di contenimento	

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	P	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
		stato copertura	P					abitativo	
		stato generale	P					agricolo	
		materiali copertura				utilizzo			
									abbandonato

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipo	evoluzione dell'edificio	note
ambienti		

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **047**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 06

edificio n.

048

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.2208

riferimenti fotografie

CAN0604801 , CAN0604802

Perinenze

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo
agricolo

utilizzo

abbandonato

tipo

A.2

ambienti

Fienile 1.1.11
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio probabilmente sorto un due fasi: realizzazione del corpo principale secondo il tipo A.2 e variante diacronica per aggiunta di un corpo a monte del fienile.

note

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **048**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche

prospetto 3

prospetto 4

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea **CAN 06**edificio n. **049**

c. c. CANAL SAN BOVO I p.

particella .2340

 riferimenti fotografie	 DAL CAN0604901 AL CAN0604910
--------------------------------	--------------------------------------

accessibilità attuale**posti macchina**

reti tecnologiche

usi del suolo

alberature

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

sentiero

prato
bosco

altre
cespugli

di sostegno

fontana/làip

iscrizioni

stato elevazioni	M
------------------	---

stato copertura	C
-----------------	---

stato generale	C
----------------	---

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

abbandonato

materiali copertura

lamiera
tegole in cotto

leggibilità del processo edilizio	Alta
-----------------------------------	------

coerenza col processo tipologico	Alta
----------------------------------	------

significatività storica

tipo

E.3.1

ambienti

Fuoco 1.1.06

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario, con tramezzatura originale interna.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **049**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

area omogenea

CAN 06

edificio n.

050

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

.3006

referimenti fotografie

DAL CAN0605001 AL CAN0605008

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
sentiero			prato bosco	da frutta altre cespugli			di sostegno	

Edificio

iscrizioni	“R. D. 18” Su trave di colmo riutilizzato per il monaco della capriata a monte.	stato elevazioni	M	elementi qualificanti	iscrizioni	elementi degradanti	murature in cemento a vista strutture portanti in cemento a vista finestre e porte con dimensioni anomale putrelle in ferro di portata del ballatoio portina metallica sul prospetto 1.	uso attuale	agricolo
		stato copertura	C					utilizzo	abbandonato
		stato generale	C						
		materiali copertura							
		leggibilità del processo edilizio	Bassa						
		coerenza col processo tipologico	Media						
		significatività storica	Bassa						
tipo	A.2	evoluzione dell'edificio	Edificio di impianto probabilmente ottocentesco (vedi l’iscrizione sul tra recuperato) ma in seguito rimaneggiato o ricostruito: vedi finestre di dimensioni inusuali, riprese della muratura e putrelle sul prospetto 1. La stalla sembra costruita in due fasi.				note		
ambienti	Fienile 1.1.11 Stalla 1.1.07								

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **050**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente.

prospetto 3

prospetto 4



area omogenea

CAN 06

edificio n.

051

c. c.

CANAL SAN BOVO I p.

particella

871/1

referimenti fotografie

DAL CAN0605101 AL CAN0605104

Perinenze

accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
assente			bosco					

Edificio

iscrizioni		stato elevazioni	P	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	agricolo
		stato copertura	P					utilizzo	
		stato generale	P					abbandonato	
			materiali copertura						
		leggibilità del processo edilizio	Nulla						
		coerenza col processo tipologico	Nulla						
		significatività storica	Nulla						
tipo		evoluzione dell'edificio					note		
ambienti									

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **CAN 06** edificio n. **051**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere

usi potenziali

altre prescrizioni specifiche